

建設・上下水道関係

件 名	交差点の問題について
内 容	<p>交差点に危険な箇所があります。</p> <p>当該交差点は白井市根 1902-2 地先の交差点です。変則の交差点で信号がありません。</p> <p>東方向から侵入してくる自転車が風間街道にぬける（駅に向かう）ため一時停止、徐行運転せず交差点に進入し風間街道方面から来た車と接触事故が発生しております。</p> <p>原因の一つに見通しの悪さがあります。東方向から来ると、通常進行方向正面にカーブミラーがありません。よく見ると交差点内に進入した右横にあり、設置場所に問題があります。住宅があるため正面に設置できないのかもしれませんが、何らかの対策を講じなければ重大事故が発生しかねないと憂慮しております。</p> <p>また、それ以外にも道路幅が狭く対抗車のすれ違いができない道路であり、たびたび立ち往生することがあります。是非とも安全対策のご対応をお願いします。</p>
回 答	<p>御指摘のありました交差点の安全対策として、当該交差点の手前道路上にT字マークと白波線の表示を行い、当該箇所が交差点であることが分かるようにすることにより、自転車や自動車等の車両が安全確認した上で、通行をするように促しております。</p> <p>御提案のカーブミラーの設置につきましては、周辺が民有地となっているため、設置場所の確保及び道路の拡張が容易にできない状況です。</p> <p>なお、交差点内右横のミラーは、消防小屋方面から交差点に進入した際に使用するためのものとして設置しております。</p>