


## 白井駅南口 梨の泉



| 場所                           | 除染前 |                | 除染実施日 | 除染後            |                | 除染方法 | 備考                                  |
|------------------------------|-----|----------------|-------|----------------|----------------|------|-------------------------------------|
|                              | 測定日 | 測定結果<br>(50cm) |       | 測定日            | 測定結果<br>(50cm) |      |                                     |
| 植栽ます<br>(ケヤキ根元)<br>《駅側》      | ①北面 | H25.7.31       | 0.19  | H25.7.31       | H25.7.31       | 0.10 | 除染実施(H25年3月6日)以降に放射線量が再上昇したことに伴う再除染 |
|                              | ②東面 | 〃              | 0.26  | 〃              | 〃              | 0.12 |                                     |
|                              | ③南面 | 〃              | 0.25  | 〃              | 〃              | 0.12 |                                     |
|                              | ④西面 | 〃              | 0.23  | 〃              | 〃              | 0.10 |                                     |
| 植栽ます<br>(ケヤキ根元)<br>《センタービル側》 | ⑤北面 | H25.5.29       | 0.31  | H25.5.29, 6.18 | H25.6.18       | 0.12 | 除染実施(H25年3月6日)以降に放射線量が再上昇したことに伴う再除染 |
|                              | ⑥東面 | 〃              | 0.33  | 〃              | 〃              | 0.14 |                                     |
|                              | ⑦南面 | 〃              | 0.24  | 〃              | 〃              | 0.14 |                                     |
|                              | ⑧西面 | 〃              | 0.30  | 〃              | 〃              | 0.15 |                                     |

(⇒この施設における定期測定の結果はこちら)