

令和5年 3月 6日

白井市小中学校PTA連絡協議会
会長 阪野 雄 様

回 答 書

令和4年度 回答事項

- (1) 信号機の設置・調整について・・・・・・・・・・・・・・・・・・【P. 1】
- (2) 横断歩道の設置・路面表示の補修・・・・・・・・・・・・・・・・・・【P. 5】
- (3) 歩道橋の改修・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 【P. 9】
- (4) 道路整備改修・歩道・ガードレールの設置・修繕・・・・・・・・・・【P.10】
- (5) カーブミラーの設置・修繕・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【P.15】
- (6) 看板の設置・改修・移設・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【P.16】
- (7) その他の危険箇所改善・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【P.17】

※ 白井市小中学校PTA連絡協議会からの要望箇所以外で点検を実施した箇所(学校要望箇所) 【P.19】

白井市長 笠井 喜久雄

(1) 信号機の設置・調整について

番号	学校区	場 所	要望内容	地図	説 明	回 答	評 価
1	一小白中	白井児童館前のT字路	歩車分離式を希望	1	・児童館があるため、児童の横断が多い。 ・事故の多い場所です。 赤信号なのに直進する車、スピードを出して横断歩道に侵入する車多数。	【印西警察署】 北東側信号機と近接しており、歩車分離にして1サイクルの時間が延長すると、印西方面の交通に支障を来すため、歩車分離式に変更することはできません。	×
2	二小白中	ローソン折立店前	信号機の設置 ※前回×回答	2	子供たちの横断が安全にできるように押しボタン式信号機設置を再度お願いします。 横断歩道も横断用の旗もありますが車がなかなか止まってくれず小学生だけではなく、中学生も通学時になかなか横断できなくて困っているとの意見がありました。 対応ができないのであれば、道路脇の通学路の看板を目立つようにしてほしい。 昨年度、警察からは指導取締りの強化を図っていきますとの回答をいただきました。	【印西警察署】 接道する南北側の道の交通量が多くないこと、また、歩行者の滞留場所がなく安全確保ができないため、信号機は設置できませんが、継続して指導強化を図っていきます。 交差点北側に設置されている一時停止の標識は傾いているため補修します。	—
					【道路課】 安全対策として、横断歩道の停止線手前を赤色の滑り止め舗装により目立たせ、通行車両に対し、横断歩道があることを注意喚起する安全対策を行ってきました。 今年度は、道路脇の通学路看板を目立つように、歩道上の官民境界付近から車道寄りに設置位置を変更するとともに、通学路看板を新しいものに交換することで通行車両に対し、注意喚起する対策を行います。	△	

3	三小 大中	市道00-111 富士1-31付近	自動車信号の LED化	3	<p>児童の横断が多い歩行者用信号ではあるが、登校時間帯において西方向に進む車両にとって、信号表示が順光のため視認しにくくかつ下り坂のため速度が出やすい構造になっている。このためたびたび信号無視や信号認識遅れによる急ブレーキが発生し、児童及び安全指導の保護者が危険な思いをしている。</p> <p>周囲の光に影響されにくく視認性に優れたLED式信号に交換いただきたい。</p>	<p>【印西警察署】 冬季のみの事象であり、速度を落としてバイザーを利用すれば十分信号を確認することができます LED化は、順次行っています。</p>	×
						<p>【道路課】 信号前にある減速マークを補修します。</p>	△
4	三小 大中	市道00-111/ 市道12-006交 差点 富士216 関東 一高グラウンド 付近	歩行者用信号機 の設置	4	<p>横断歩道が設置されたものの、市道00-111を抜け道として利用されるため高速の車両が多く、かつ停止線で停止する車両が少ないため児童の横断が大変危険である。信号の設置が難しい場合は警察による取り締まりを希望する。</p>	<p>【印西警察署】 東側の近く(約140m)に信号機が設けられた交差点があるため、信号機をつけることはできません。通常活動を通じて取締りを強化します。</p>	—
5	大小 大中	市道04-026/ 市道04-025交 差点 根1919-32付近	歩行者用信号機 の設置	5	<p>東西方向の市道04-026に対して南北方向に信号がなく、横断が難しい。歩行者用の信号を設置いただきたい。(関連番号 15)</p>	<p>【印西警察署】 同交差点は、歩行者の滞留場所がなく、安全確保ができないため設置できません。</p> <p>【道路課】 当該交差点は、交差点を明確にするカラー舗装及び交差点前後に「学童注意」や減速を促す路面標示を設置しております。(NO.15と同様)</p>	×
6	清小 七中	清水口2-8-1付 近 清水口保育園 北側横断歩道	押しボタン式信号 機の設置 (前回×× R3路面塗装○)	6	<p>児童が横断歩道を渡ろうとしても停止してくれる車が少なく、安全ボランティアが旗を前に出して車を止め、児童を渡している状態。ボランティアがいることで、左右を確認せずに横断歩道を渡ろうとする通勤の方もいて危険なため、信号機が必要。通行量が多いのは通勤・通学の時間帯だけなので、押しボタン式を希望。</p>	<p>【印西警察署】 通学時間帯に現場確認をし、児童・生徒の利用人数、交通量が頻繁ではないこと、また、通行車両のほとんどが横断歩道手前で減速しており歩行者妨害車両は認められなかったことから、押しボタン式信号までの設置は必要としないと考えられます。</p>	×

7	七中	清水口3-29～七次台2-2 緑道途中の横断歩道	押しボタン式信号機の設置	7	朝や夕方の時間帯には通行車両が多く、横断する歩行者や自転車と通行車両との事故が心配。道路標示のおかげで横断者がいるときに停止してくれる車も増えてきたが、左右両方の車が停まってくれることは少なく、朝と夕方は横断が困難である。	【印西警察署】 要望内容ほど交通量は多くなく、横断歩道手前で滞留する等までは認められなかったことから、押しボタン式信号機までの設置は必要としないと考えられます。	×
8	南小 南中	笹塚トウズ付近の横断歩道 市道00-122と市道24-003交差点	歩行者用信号機の設置	8	堀込方面と笹塚方面を結ぶ道路の為、登下校時間帯に交通量が多くあります。路面表示も薄くなっており、停止する車が少ない状況です。 登下校時の安全確保のため、信号機の設置をお願いします。 代替え案 横断者がいる事を認識してもらう為、横断中などの黄色い旗の設置をお願いします。	【印西警察署】 要望内容ほど交通量は多くなく、横断歩道手前で滞留する等までは認められなかったことから、押しボタン式信号機までの設置は必要としないと考えられます。 【市民活動支援課】 横断中の横断旗を設置しました。	△

9	池小南中	白井小町入口 木下街道と04-115交差点	信号機の設置	<p>木下街道の白井小町入り口部分は信号機・横断歩道がなく児童の通学時に危険が伴う。近年児童数の増加が顕著、戸建ての新築も継続している状態。また西白井方面への抜け道として活用されている側面もあり往來も多い。加えて信号機もなく見通しもよいので車のスピードが出やすい。実際に児童と車両が接触したという情報もあり、早急に設置頂きたい。以前子どもの自転車とタクシーの接触事故があったという報告もある。</p> <p>該地においては、 ①信号待ちのスペースが確保されていること（周辺道路の仕様がはじめから信号機・横断歩道設置を前提としたものとなっていること） ②小学校に通学している児童が118名いること（2019年時、60名程度から倍増）が確認できている状態です。</p> <p>※2018年8月24日における危険箇所点検時の意見「周辺状況から横断歩道の設置を前提とした施工が既に行われており、交通量調査を実施したうえで設置が見込まれる」 ※2019年2月28日における危険箇所点検回答「交通量調査を実施したか、再度警察に確認する」</p>	<p>【印西警察署】 信号機の設置については、北東側に信号機があるため、新設することにより県道側で交通渋滞が予想されるため、設置できません。 なお、要望NO.24の横断歩道については、市道側のみ設置を本部に要望します。</p>	—
---	------	--------------------------	--------	--	---	---

(2)横断歩道の設置・路面表示の補修

10	一小白中	白井児童館前のT字路	横断歩道・停止線の補修 横断歩道の手前を色付きのものにする	1	番号1同上。 車が意識付けできるような工夫が必要。	【印西警察署】 横断歩道・停止線の補修を予定しています。	—
						【印旛土木事務所】 「学童注意」の路面標示を令和5年3月までに行う予定です。	△
11	一小白中	464号から法目地区に入った道	路面標示の補修	10	・消えかかっている。 ・カーブのある坂道でスピードを出すと対向車や歩行者に対して危険なので、スピードを抑えるよう路面表示をくっきりとしてほしい。	【道路課】 消えかかっていたカーブのスピード抑制を促す路面標示等の引き直しを行いました。	○
12	一小白中	タイヨーから木下街道に出るまでの細い道	路面標示の補修	11	「学童注意」の文字が薄くなっている道幅も狭く、住宅街の通路にもかかわらず、スピードを出して通行する車が多く危険。スピード抑制のためにバンプ等の設置もあればと思います。 T字路にある既存のカーブミラーも見えにくい。 2022.06.25現在 事故の影響かミラーが根本から折れている。	【道路課】 既存の文字が薄くなっていた「学童注意」の路面標示の引き直しと併せて緑色のラインで文字を四角囲みすることで視覚的に強調する対策を行いました。 また、同路線の木地区からの通行車両に対しても児童生徒の道路横断があることなど、注意喚起するため「学童注意(緑色ライン四角囲み)」の路面標示を追加で設置しました。 なお、事故の影響で倒れていたカーブミラーにつきましては、店舗駐車場出入口用のものであったため、道路管理者(千葉県印旛土木事務所)が占用(再設置)を認めなかったことから撤去されています。	○
13	白中	白井中学校正門前	横断歩道の補修	12	中学校前なのに横断歩道がほぼ消えて無くなっている。 生徒が安全に渡れるように補修して欲しい。	【印西警察署】 補修を予定しています。	—

14	二小 白中	谷嶋いちご園 付近	横断歩道の設置	13	中学生の登下校で道路がなかなか渡れず、交通量、工業団地のトラックなども多く危険対応ができないのであれば、車両にこの道路が通学路であることが分かるようにしてほしい。	【印西警察署】 歩行者の滞留場所がなく、歩行者等の安全が確保できないため、横断歩道は設置できません。	×
						【学校政策課・道路課】 徒歩通学する児童がいないため、通学路の標示は見送ることとしました。 【道路課】 合同点検の結果、歩くスペースを確保されたいとの意見があったことから、T字路北側車線の外側線が消えていたため、引き直しを行いました。 また、交差点にT字マーク及び交差する道路の主従(優先)を明確にするドット線の路面標示を設置し、通行車両に対し交差点を明確にする対策を行いました。	
15	大小 大中	市道04-026/ 市道04-025交 差点 根1919-32付近	横断歩道の設置 並びに速度抑制 の路面表示	5	東西方向の市道04-026に対して南北方向に信号がなく、横断が難しい。横断歩道を設置いただきたい。(関連番号 5) またこの地点前後200mにわたって信号がないため東西いずれの方向も速度超過の車両が多いことが危険性を増している。速度抑制や学童注意の路面標示を設置いただきたい。	【印西警察署】 歩行者の滞留場所がなく、歩行者等の安全が確保できないため、横断歩道の設置はできません。	×
						【道路課】 当該交差点は、交差点を明確にするカラー舗装及び交差点前後に「学童注意」や減速を促す路面標示を設置しております。(NO.5と同様)	
16	三小 大中	市道12-002 富士263付近	側溝蓋の修理	14	通学路途中の側溝蓋が破損しており、通学時に危険なため修理をお願いしたい。	【道路課】 破損していた側溝蓋を交換しました。	○
17	大小 大中	市道00-007(風間街道) 大山口2-8グランピア付近の歩行者用信号	横断歩道標示/ 停止線標示の再施工	15	横断歩道表示と停止線の標示が薄くなっているため、再施工をお願いしたい。	【印西警察署】 補修を予定しています。	—

18	大小 大中	市道00-021/ 市道27-001/ 市道27-002交 差点 西白井1-19-2 3 よしだ動物病院 付近	・横断歩道標示 ・停止線標示の 再施工	16	横断歩道標示と停止線の標示が薄くなって いるため、再施工をお願いしたい。	【印西警察署】 補修を予定しています。	—
19	七小 七中	七次台小学校 前交差点	・路面標示工夫 ・横断歩道補修	17	横断する人数が多く、歩道ぎりぎりであ る児童がいる。車に巻き込まれないよう にラインを太くするなど、一歩下がって 待てるような工夫を要望。 横断歩道も薄くなっているため補修を 要望。	【印西警察署】 横断歩道の補修を予定しています。	—
						【印旛土木事務所】 車止めを増設し、黄色の停止ラインを 設置する予定です。	—
20	七小 七中	西白井3丁目と 4丁目の境目の 交差点	・横断歩道補修	18	信号のある交差点ではあるものの横断 歩道が非常に薄くなっている。 車両も歩行者も多く通るので補修を 要望。	【印西警察署】 補修を予定しています。	—
21	清小 七中	けやき台2-1 けやき台公園付 近	・横断歩道の設 置 (前回×× R3路面表示○)	19	けやき台2-5、2-6に住む児童がけや き台公園側に渡るための横断歩道が ない。昨年度「横断注意」の路面標 示をしていただいたが、この地点は 富士地区含め西白井駅を利用する 歩行者・自転車の動線にあたる上、 道路は風間街道と第三小方面をつな ぐルートにあたり通過する車も多 いため、横断歩道の設置が必要。	【印西警察署】 周囲に既存の横断歩道があること、 また、歩行者の滞留場所がなく安全 が確保できないため、設置できません。	×
22	南小 南中	法目橋入口の 横断歩道 市道00-127と市 道23-102交差 点	横断歩道補修	20	歩行者用信号機が設置されていますが 、路面表示や赤いゾーン表示が薄 くなっていますので、補修をお願い 致します。	【印西警察署】 横断歩道の補修を予定しています。	—
						【道路課】 昨年度の印西警察署と協議結果を 踏まえ、横断歩道の停止線手前を 赤色の滑り止め舗装により目立た せ、通行車両に対し、横断歩道 手前から注意喚起する安全対策を 行いました。	○
23	南小 南中	南山2丁目路地 23-015に対す る交差点	路面表示の補修	21	側道から出てくる道の「止まれ」の 路面表示の補修と、標識の補修を お願い致します。	【印西警察署】 補修を予定しています。	—

24	池小 南中	白井小町入口 木下街道と04- 115交差点	横断歩道の設置	9	<p>信号機設置が難しい話は従前より聞いておりますが、横断歩道については、新設は可能なのではと考えております。 (当地の重要度をお伝えしたため、今回改めて信号機と横断歩道を別に要望しています)</p> <p>現状は信号機も横断歩道もありませんが、横断歩道だけでもあれば、 ①児童に対する通学路の意識付け ②車両に対する注意喚起につながる は見込め、安全確保がある程度見込めると考えます。</p>	<p>【印西警察署】 要望NO.9の信号機の設置については、北東側に信号機があるため、新設することにより県道側で交通渋滞が予想されるため、設置できません。 横断歩道については、市道側のみ設置を本部に要望します。</p>	—
25	桜小 桜中	桜台センター西 側T字路 00-133と00-134 交差点	路面表示の追加	22	<p>桜台4丁目の宅地が整備され多くの児童が当該交差点を利用している。停止線や横断歩道はあるものの児童生徒の横断が危険である。 「学童注意」等の路面表示を設置し注意喚起をお願いしたい。</p>	<p>【道路課】 横断歩道予告マーク(◇)手前に「学童注意」の路面標示を設置しました。</p>	○
26	桜小 桜中	桜台3丁目から 北環状線に出 るところ(2か所) 26-013/26-012	路面表示の補修	23	<p>当該箇所は住宅街から大きな道路に出るところであるが、車の停止線がなく(道路工事後の現状復旧がされていない)非常に危険なので、停止線を設置してもらいたい。</p>	<p>【印西警察署】 住宅街から大通りにでる交差点は利用者が限られること、また、同交差点は道路形状から主従が明らかであることから、新たに一時停止の標示は行いません。 (なお、一時停止線は一時停止の標識と合わせて設置され、当該箇所は標識がないため一時停止線のみ引くことはできません。)</p>	×
27	桜小 桜中	谷田の交差点 から坂を下が った交差点 00-012と16-001 交差点	横断歩道の設置	24	<p>当該箇所はR464から車が猛スピードで坂を下ってくる場所であるが、横断歩道がなく子どもが道路を渡るのに非常に危険であるので、横断歩道を設置してもらいたい。</p>	<p>【印西警察署】 歩行者の滞留場所がなく、かつ、カーブの途中で見通しも悪いことから歩行者の安全が確保できないこと、また、横断歩道を設置した場合、さらに交通事故を引き起こす原因となりがねないため、設置できません。</p>	×

(3) 歩道橋の改修

28	一小 白中	16号を渡る歩道 橋	老朽化のため改 修	25	<ul style="list-style-type: none"> ・コケがはえていたり、滑り止めがはがれていたり、雨の日は滑りやすい印象。 ・ほとんどの排水溝に雑草が生えていて、詰まり気味。 	<p>【学校政策課】</p> <p>合同点検で確認したところ、排水溝に雑草は見受けられず、階段は部分補修されており、特段の対応は必要ないと思われましたが、2月に再確認したところ階段の一部に剥がれを確認したため、国道事務所に依頼して修繕済みです。</p>	○
						<p>【印西警察署】</p> <p>合同点検で横断歩道が消えかかっていたことを確認したため、補修しました。</p>	○

(4) 道路整備改修・歩道・ガードレールの設置・修繕

29	一 小 白 中	千葉白井病院前～木下街道までの側溝の蓋(数カ所)	側溝の修繕	26	・蓋が数ヶ所、すき間の大きい所がある。低学年だと穴に落ちる可能性もあるので、応急処置で木材等で穴埋めをしてほしい。	【道路課】 側溝蓋の隙間を木材で埋めました。	○
30	一 小 白 中	木下街道全般	・側溝のフタの修繕 ・歩道の補修 ・ガードレールの設置	27	・U字溝や側溝の蓋が欠けていて大きな穴になっている。 ・歩道の凸凹が大きく危険、狭いから凹凸を無くしてほしい。 つまずいて転びやすい！！自転車も危険。全体的に大きなトラックが通るのに歩道が狭いので、ガードレール等があればいいと思う 歩道が狭く、子供2人が並んで歩くと通りに落ちる可能性あり 自転車で通学時、歩道が狭く歩行者がいたら車道を走行して危険がある 大型車で通行許可車以外の通行の取り締まりをしてほしい	【印旛土木事務所】 欠けている蓋の交換を行い、大きな穴にはカバーを設置しました。 令和4年7月に白井第一小学校前から柳屋前までガードパイプを設置しました。	○
						【印旛警察署】 大型通行禁止の取締りを強化します。	○
31	一 小 白 中	木下街道、神々廻船尾街道、T字路	ガードレール・ポール の設置	28	昨年度オレンジポールが二本設置されましたが、1本壊されたのかなくなっているので再設置してもらいたい。 神々廻船尾街道側は道路標識が斜めになっており、横の樹木・雑草と並んでいて通りづらい。標識の向きもおかしい。	【印旛警察署】 道路標識の補修を予定しています。	—
						【印旛土木事務所】 令和5年3月までにポールの再設置をします。	△
32	二 小 白 中	風間街道、古の珠から水車屋付近	・歩道の拡幅 ※前回×	29	工業団地に向かう車で交通量が多く、渋滞をする箇所です。 スクールバス乗り場まで歩く児童がいるのと、中学生が自転車で通学していきます。難しいのは分かっているのですが、子供たちが安全に通学できるようにしてほしいです。 通学時間帯に原付バイクと自転車の事故もありました。	【(道路課) 当該箇所の歩道整備の計画は現在のところありません。 少しでも児童生徒の安全を確保するため、歩行者の通行の妨げとなっている民地から道路に張り出していた植栽について、民地の方に話をし、植栽の剪定を行いました。	×

33	三小 大中	市道00-007(風間街道) 富士187-2山屋食品前交差点	交差点改良もしくは路面標示/区画線の施工	30	富士南園グラウンド方面から南側へ向かう歩道が交差点手前で途切れ、東側の一方通行から出てくる車両が見えにくく、また歩行者用信号が設置されておらず接触の危険がある。 R4.5にはスクーターと自転車の接触事故も発生している。 交差点の抜本的な改良を要望するが、それができない場合でも車道の路肩部分に緑色塗装や区画線を引くなどの改良をしていただきたい。	【道路課】 当該箇所の歩道整備の計画は現在のところありません。 合同点検の結果、南側の歩道が途切れた箇所の歩行スペースを確保する対策をされたいとの意見があったことから、外側線を設置し歩行スペース(路肩)を確保しました。	○
34	三小 大中	市道00-007(風間街道)/市道00-111交差点 富士南園242-1	交差点改良/車止めポールの修繕	31	セブンイレブン白井富士店前の丁字路は、東からくる車両と南側からくる歩行者間の見通しが悪いため、改良していただきたい。なおセブンイレブン側の角に立っている車止めポール一基が車両接触により傾いているため修繕を要望したい。	【道路課】 当該箇所の交差点改良の計画は現在のところありません。 歩道上の傾いていた車止めポールの修繕を行いました。	○
35	三小 大中	市道12-054/ 市道00-007交差点 富士153-1牛角白井店付近	ガードレールの設置	32	市道12-054は道幅が狭く、かつ悪線形のため歩行者のすぐ横を通過する。グリーン舗装が施工されているが路側帯にはみ出す車も散見され、歩行する児童が危険にさらされている。ガードレールの施工を要望したい。	【道路課】 ガードレールを設置することで歩行スペースがなくなってしまうため、通行車両に対し、歩行スペースであることを注意喚起するため路肩のグリーン塗装を行っております。	△
36	三小 大中	市道00-111 富士226-10付近 セブンイレブン白井富士店～白井富士保育園間	歩道の設置または路側帯のグリーン舗装施工/速度抑制標示の施工	33	歩道がない部分は梨園の街路樹で狭くなっており、スピードを出す車も多く危険なため、歩道の設置をお願いしたい。できない場合は路側帯のグリーン舗装や速度抑制の標示/区域線の施工をお願いしたい。 それができない場合でも、市道に張り出している梨園の樹木剪定を土地所有者に強く指導いただきたい。	【道路課】 歩道整備につきましては、用地の取得において、関係地権者の協力が得られるよう努めております。 市道に張り出している樹木につきましても、適宜、剪定していただくよう関係地権者に要望いたします。 路側帯のグリーン舗装につきましては、合同点検の結果、小学校側としては交通量や道路状況から当該箇所の通学路利用を避け、別の安全な経路を勧めているとのことから、今回は見送ることとしました。	△

37	大小 大中	市道04-026 根1920付近 コスモ石油 セ ルフピュアベ リーフィールド ～中央自動車 大学校白井キャンパス間	歩道の整備／路 側帯のカラー舗 装・ラバーポール の設置／速度抑 制標示の施工	34	<p>一帯にある住宅地から小中学校に登校する際、坂道を下り高速度で西方向に向かう車とすれ違う形で歩行せざるを得ないが歩道の整備が一切なされてない。</p> <p>歩道の整備を行なっていただきたいが、それが難しいようなら、路側帯に緑色の塗装を施工／ラバーポールの設置をするなど安全対策を整備いただきたい。合わせて車両の速度抑制策を行なっていただきたい。</p>	<p>【道路課】 歩道整備につきましては、過去に拡幅整備を計画したこともございましたが、用地の取得において、関係地権者の協力が得られなかったことにより、実現には至らなかった経緯があり、交差点のカラー舗装や学童注意などの路面標示を行い、安全対策を進めてきました。</p> <p>坂道につきましては、「速度落せ」など速度抑制を促す路面標示を設置しております。</p> <p>路側帯へのラバーポール設置につきましては、歩行スペースがなくなってしまうため、通行車両に対し、歩行スペースであることを注意喚起するため、住宅がある南側の路肩をグリーン塗装する安全対策を行いました。</p>	△
38	七小 七中	西白井3-14付 近 西白井2丁目 と3丁目 の境の坂道	坂道、交差点付 近に凹凸加工な どの速度抑制	35	<p>自転車がこの坂道をノーブレーキで走る。坂道には横道が数か所あり、緑道の横断やコンビニ、その先に交差点があるので危ない。坂道や交差点付近に速度を抑えるハンプなどの加工を施していただきたい</p> <p>または自転車側でも車側でも注意喚起の表示をお願いします。</p>	<p>【道路課】 合同点検の結果、坂道であるためハンプなどによる速度抑制対策は、却って自転車のハンドルを取られるなど危険であることから物理的な対策は行わないこととしました。</p> <p>坂道につきましては、交差点(横道)があることを注意喚起するため、十字マーク及びドット線の路面標示を設置しております。</p>	△

39	七小 七中	風間街道(根18 26付近)から西 白井4丁目 (可能であれば ホンダの道路ま で)	道路、遊歩道、児 童の通学路の新 設・設置 (前回×)	36	現在、西白井3・4丁目に住む児童は、風間 街道に出るまでに児童歩行専用の通学路を 通り、遠回りをして通学している。あまり人気 のない道で危ない。 遠回りの道は道路が狭いわりに交通量も多く 見通しが悪く非常に危険。 また、防災等、非常事態の時、西白井3・4丁 目に住む人は学校への避難が難しい。要望 する道が通ることにより、児童や保護者の安 心と安全につながると考えることから、新設を 要望。	【道路課】 西白井3・4丁目から風間街道に抜ける市道 00-139号線の整備計画約307メートルのう ち、西白井側の約152メートルは用地買収が 完了し暫定的に歩道を整備しています。 また、風間街道側から西白井側に向かって 約65メートル部分は車道の表層アスファルト 舗装を残し、それ以外の整備が終わっていま す。 残る間の約83メートルについては、用地交 渉が困難な状況となっております。 七次台3丁目ホンダカーズ東葛千葉ニュータ ウン西店から風間街道を結ぶ道路について は、平成25年度までに基礎的な調査などの 概略設計を行い、平成29年度に予備設計を 実施し、大まかな線形や標準的な構造を決定 しています。当該道路は、通学路のほか、安 心安全の推進や地区と地区を結びコミュニ ティを醸成するうえでも、必要な道路と考 えていますので、後期実施計画の期間中に計画 化に向けて道路線形を決定するための用地 の調査等について準備を進める予定です。	—
40	七小 七中	シンワ電機西白 井店から風間街 道丁字路まで の道	ガードレールの 設置	37	路側帯が狭い上に生垣で塞がれているところ があって歩行者が通りづらい。車が突っ込 むのか、畑との境目になっているフェンスが 頻繁に壊れている。ガードレールを設置する など歩行者が安全に通れるような対策をして ほしい。	【道路課】 ガードレールを設置することで歩行スペース がなくなってしまうため、通行車両に対して児 童生徒の道路横断があることなどを注意喚起 するため、「学童注意」の路面標示を設置する とともに緑色のラインで文字を四角囲みする ことで視覚的に強調する対策を行いました。 なお、セブンイレブン側は舗装工事を予定し ているため、今年度は風間街道側のみ路面標 示を設置しました。	○
41	南小 南中	パークハイツ3 号棟裏 野球場との間の 遊歩道 23-105	路面の修繕	38	路面の凹凸がひどく歩行者や自転車が転倒 することがあります。 また、雨天時には雨水が溜まることもあります ので、修繕をお願い致します。	【都市計画課】 園路の凹凸の修繕を行いました。	○

42	池小南中	富ヶ谷地区	道路の補修	39	池の上3丁目の裏から、富ヶ谷地区に繋がる道です。 約200m程あります。梨畑と空き地等に挟まれており、狭い道ですが車も通ります。車は、対向車が来てしまうと行き交いが難しい道です。 人通りも無く、道路の舗装が悪い所が有り、大雨が降ると、水溜りができて歩きづらいとのこと。富ヶ谷地区の児童は40名程度で、今後も一定数の通学が想定されるため、対応をお願いしたいです。	【道路課】 道路の舗装補修を行いました。	○
43	池小南中	池の上2丁目 木戸公園と堀込第5団地の間にある横断歩道00-015と22-006の交差点	減速を促すような『減速ロードハンプ』(道路の凸凹)、『減速帯』の設置	40	時間帯にもよりますが、交通量が比較的多く、歩行者信号が点滅すると、スピードを出して通過していく車も多い(歩行者信号を運転者から見えないような対策必要では)。見通しが良い直線道路ですが、先月、死亡事故(夜間)もありました。 通学時間帯での警察による取り締まりを実施頂きたい(児童への歩道橋利用の注意喚起も合わせて行ってほしい)	【印西警察署】 歩行者信号機を見づらくすることはできません。 死亡事故現場は既に管理対策がされているので、通常活動を通じて取締りを強化します。 (道路課) 国道464号と県道市川・印西線を結ぶ幹線道路であるため、減速ロードハンプを設置する計画はありません。 交通死亡事故の原因は、近くに横断歩道があるが、中央分離帯が途切れていたため、横断したものと考えられることから、千葉県警交通規制課などと緊急共同現地診断を行い、中央分離帯にクッションドラムを設置し、通り抜け出来なくするなどの安全対策を行いました。	○
44	桜小桜中	ウエルシア脇の道路 00-108	ラバーポールの修繕	41	当該箇所に設置されている車道と歩道を分離するポールが1本折れているので修繕してもらいたい	【道路課】 当該箇所のラバーポール1本につきましては、隣接する農地への出入口のため、撤去しているものです。	○

(5)カーブミラーの設置・修繕

45	一小白中	第一小学校駐車場から木下街道の交差点	カーブミラーの設置	42	すでにカーブミラーは設置してあるが見通しが悪いので工夫してもらいたい。	【道路課】 合同点検の結果、カーブミラーによる見通しに問題はありませんでした。	○
46	一小白中	第一小学校横住宅街	カーブミラーの設置	43	学校の草木が茂っていると車が来ていることが見えにくい。 車もけっこうスピードを出していて危険。	【道路課】 除草及び剪定を行いました。 ※街路樹管理委託の中で毎年、除草及び剪定を行っております。	○
47	白中	白井中学校正門前	カーブミラーの設置	12	学校から車で出る時に右から来る自転車・車が見えないので危険。 登下校時に車同士の事故が起きた場合、生徒が巻き込まれる可能性もある。 近くの釣堀屋で車が敷地の外に停めている事があり、その注意もお願いしたい。	【学校政策課】 現場を確認したところ、注意すれば安全確保ができるため、カーブミラーの設置までは必要ないものと思われま	×
						【印西警察署】 駐車苦情は、適宜パトロールをして、駐車違反に該当すれば取締りを行います。	○
48	桜小	小学校駐車場出入口北環状線	カーブミラーの設置	44	当該箇所の小学校駐車場から道路に出る部分は道路がカーブとなっており、車が非常に見にくい。また、歩道の歩行者も見にくいいためカーブミラーを設置してもらいたい。	【学校政策課】 当該箇所は片側2車線の4車線道路であり、カーブミラーを設置できる場所がないため、設置できません。 植栽の枝葉が伸びて歩行者が見えにくくならないように植栽の定期的な剪定を行います。	×

(6)看板の設置・改修・移設

49	一小 白中	下郷谷公園入口	看板の設置等	45	木下街道から曲がってすぐの場所に駐車していることがあり、見通しも悪く、歩行者もとても危険なので看板等での注意喚起。	【市民活動支援課】 見通しが良く、比較的交通量も少ない住宅街の道路で、不特定多数の者が路上駐車する場所ではないので、合同点検時に確認し、市での看板設置は行わないことにしました。	×
50	大小 大中	市道00-021 西白井二丁目 ローソン千葉白 井店付近	歩行者・車両向け注意喚起看板の設置／歩道標示の施工	46	R4.4に歩行者と車両の接触事故もあり、南北方向に通過する車両／コンビニエンスストア駐車場に出入りする車両／歩行者間での接触事故の危険性が顕在化している。注意喚起の看板や路面標示の施工をお願いしたい。	【道路課】【市民活動支援課】 信号機及び横断歩道が設置され見通しの良い交差点であるため、合同点検時に確認し、看板の設置等の対策は行わないこととしました。 なお、店舗出入口に係る注意喚起の看板や路面標示は市では行っておりません。	×
51	七小 七中	根16667-5付近 セブンイレブン 白井清水口店 交差点信号	歩者分離の表示を増やすか拡大など	47	歩車分離になり未だに慣れず信号無視をしてしまう車があります。高齢化社会でもあり、今までの慣れや小さな文字では無意識に出ていってしまっていることもあるので、表示を大きくしたり路面へ斜めのラインを引くなど一目で変わったことがわかるような注意喚起をお願いしたい。	【印西警察署】 歩車分離式の表示板は、信号機脇に既設されており、新たに設置することはできません。また、表示板の文字の大きさは規定されているため、拡大表示することはできません。	×
						【印旛土木事務所】 合同点検で、斜め横断禁止の標示ができないか意見があったことから、斜め横断禁止のシールを歩道上に設置する予定です。	—
52	七小 七中	七次台3-46 付近の横断歩道	・標識の改修 (・横断歩道の補修)	48	車道の上にある道路標識が抜けている。スピードの出ている車の多い通りで信号のない横断歩道なので標識の改修を要望。	【印西警察署】 補修を予定しています。	—
53	桜小 桜中	柳堤公園脇の 歩道上 26-016	看板の設置	49	当該箇所に設置されていた看板「飛び出し注意」が破損しており木枠しか残っていないので新しいものを設置してもらいたい。	【市民活動支援課】 設置されていた看板を撤去し、新たに「飛び出し注意」の看板を設置しました。	○

(7)その他の危険箇所改善

54	一小白中	消防署前の信号	信号調節	50	<p>・見通しがいいためか、速度が速い車が多い。</p> <p>・小室方面から来ると「消防署前→市役所前→サイゼリヤ前」が一瞬全て青信号になる気がする。</p> <p>それを知っている車は制限速度を超えていたり、赤信号でも進入してくるのが非常に危険。</p>	<p>【印西警察署】</p> <p>信号機の秒数調整を本部規制課に依頼しました。</p>	—
55	二小白中	白二小南側入り口 中178-1	家屋倒壊の対策、除草	51	<p>空き家になっており以前ホームレスが住み着いていたことがあり不安である。</p> <p>また建物自体もかなり老朽化して倒壊の危険がある。</p> <p>建物前の歩道に大きな雑草がはびこっていて、フェンス側の雑草やつるが歩道まで伸びているので道幅も狭くなり歩行しづらいし、枯れ葉が道路側溝に詰まり雨水が溢れていることがある。</p> <p>強風の際は屋根材が飛ばされることもある。</p> <p>道路沿いに建物があるので倒壊した時のことを考えると解体して欲しい。</p> <p>定期的な対策をお願いします。</p>	<p>【市民活動支援課】</p> <p>空家の所有者に適正な管理をお願いしました。</p> <p>【道路課】</p> <p>合同点検後、歩道の草刈りを実施しました。</p>	○
56	一小白中	ホームマック裏から法目地区・上長殿地区へと続く道	車がスピードを出すので、注意喚起してほしい	52	<p>道幅が広がり、スピードを出す車が増えた。</p> <p>散歩の人・地元の人が安全に通行できるように安全対策をとってほしい。</p>	<p>【市民活動支援課】</p> <p>スピード落とせの看板を2か所に設置しました。</p>	○
57	一小白中	白井交番前交差点	取り締まり強化	53	<p>16号から侵入してくる車が減速しないため横断歩道を渡るのが危険。</p>	<p>【印西警察署】</p> <p>取締りを強化します。</p>	○
58	大小大中	市道17-021／市道04-027交差点 根1927付近	横断旗入れの修理	54	<p>児童が多数通学する通学路にある横断歩道であり、通勤時間は通過車両も多い。横断旗入れが破損しているため修理いただきたい。</p>	<p>【市民活動支援課】</p> <p>横断旗入れを新しいものに交換し、旗を補充しました。</p>	○

59	清小 七中	清水口小学校 正門前階段	スロープの形状 の変更	55	傾斜が急で自転車やベビーカーを押しての上り下りに危険が伴い、歩いて利用する人が巻き込まれそうになる。緩やかなスロープにして、通学する児童が安全に利用できるようにしてほしい。	【道路課】 スロープの形状変更を行う計画はありません。 自転車やベビーカーにつきましては、遠回りとなりますが、別の経路をご利用くださいますようお願いいたします。	×
60	南小 南中	南山小・中学校 間にある遊歩道 入口 21-110	車止めの修繕	56	遊歩道入り口にある車止めの根元が浮き上がっており、大きく揺れて危険な状態となっている為、修繕をお願い致します。	【道路課】 車止めの基礎部に土砂が堆積していたことが原因であったため、土砂の撤去を行いました。	○
61	池小 南中	セブンイレブン 白井根店横 04-040	電柱に注意喚起 の幕	57	市道につき許可がないと対応が難しいことは確認済み。現状の注意喚起では訴求効果が低く(周辺の景観に紛れて目立たない)、市からの提案頂いた内容「電柱に注意喚起の幕」にて要望したい。	【学校政策課】 電柱幕を1か所新しいものに交換し、訴求効果を高めるため1箇所追加しました。	○
62	桜小 桜中	一本桜公園 00-134/26-109	街路灯の設置	58	当該箇所の公園内には街路灯が1本しかなく、その外側の道路を含めて、夜は非常に暗く危険なので、街路灯を設置してもらいたい。	【都市計画課】 合同点検により、街路灯の光を遮っている樹木を剪定することにより明るさを確保することとし、令和5年1月に剪定しました。	△

【令和4年度評価(要望箇所のみ)】(評価基準)

- : 29 要望事項に対して達成したもの
- △: 10 代替え案、次期計画、長期計画、直近(1年以内)のできるもの
- ×: 18 要望事項に対して達成していないもの
- ー: 17 対策内容や時期等が未定のものとは評価なしとして改めて進捗状況を報告する
- 計: 74

※1つの要望に対して複数の回答をしている箇所があるため、要望62件に対して評価74件となっております。

【白井市小中学校PTA連絡協議会からの要望箇所以外で点検を実施する箇所(学校要望箇所)】

番号	学校区	場 所	要望内容	地図	説 明	回 答	評 価
63	清小 七小	清水口小学校 正門前階段	スロープ・階段の 鉄柵の修繕	55	小学校正門前の横断歩道から上の道路にあ がる階段・スロープの手すりフェンスの鉄柵 が腐食により柵が1本外れており、鉄柵の結 合部分もかなり腐食していて、強く力を加え ると簡単に外れて落下してしまいそうで危険 です。 (場所は、NO.59と同じ場所)	【道路課】 階段の手すりフェンスの補修を行いました。	○

【令和4年度評価(要望箇所以外含む)】(評価基準)

- : 30 要望事項に対して達成したもの
- △: 10 代替え案、次期計画、長期計画、直近(1年以内)のできるもの
- ×: 18 要望事項に対して達成していないもの
- : 17 対策内容や時期等が未定のものとは評価なしとして改めて進捗状況を報告する
- 計: 75

※1つの要望に対して複数の回答をしている箇所があるため、63件に対して評価は75件となっております。