

公共施設の除染状況【保育園、幼稚園、小・中学校】完了報告

No.	施設名	事前測定及び除染前の状況				除染工事 措置内容	除染した区画				通学路				除染後			
		実施	平均	最高	基準超		点	超	平均	最高	実施	基準超	平均	最高	措置内容	平均	最高	
1	白井保育園	12	点		0	点	0	0										
2	はなぶさ保育園	12	点		0	点	0	0										
3	白井ふじ保育園	3	点		0	点	0	0										
	小計(除染なし)	27	点		0	点	0											
4	まどか幼稚園	29	点		0	点	0	0										
5	白井若葉幼稚園	17	点		0	点	0	0										
	小計(除染なし)	46			0		0											
1	ひまわり保育園	29	点	0.14	0.24	1	点	1	0	0.22	0.22							
2	こざくら保育園	11	点	0.17	0.27	1	点	1	0	0.09	0.09							
3	南山保育園	32	点	0.15	0.32	3	点	3	0	0.16	0.19							
4	清水口保育園	27	点	0.16	0.27	4	点	4	0	0.16	0.22							
5	桜台保育園	18	点	0.20	0.29	7	点	7	0	0.18	0.21							
	小計(除染あり)	117	点			16	点	16										
6	まこと南山幼稚園	26	点	0.20	0.29	10	点	10	0	0.05	0.07							
7	宝幼稚園	52	点	0.20	1.16	6	点	6	0	0.17	0.21							
8	白井幼稚園	79	点	0.18	0.31	16	点	16	0	0.11	0.20							
	小計(除染あり)	157	点			32	点	32										
9	第一小学校	214	点	0.16	0.44	27	点	27	0	0.12	0.21	28	点	0	点			
10	第三小学校	197	点	0.14	0.35	14	点	14	0	0.10	0.13	81	点	0	点			
11	大山口小学校	233	点	0.16	0.31	25	点	25	0	0.11	0.18	165	点	0	点			
12	清水口小学校	277	点	0.15	0.50	23	点	40	0	0.10	0.17	69	点	0	点			
13	七次台小学校	224	点	0.17	0.41	34	点	34	0	0.10	0.18	110	点	1	点	0.12	0.26	堆積物の除去
14	池の上小学校	240	点	0.19	0.43	49	点	49	0	0.11	0.17	76	点	0	点			
15	第二小学校	141	点	0.15	0.58	20	点	20	0	0.15	0.22	100	点	0	点			
16	南山小学校	262	点	0.18	0.82	49	点	46	0	0.11	0.21	109	点	0	点			
17	桜台小学校	228	点	0.21	0.97	70	点	70	0	0.12	0.18	172	点	18	点	0.18	0.30	芝(草)剥し、堆積物除去
	小学校合計	2,016	点			311	点	325				910	点		点			
18	南山中学校	331	点	0.17	0.55	63	点	63	0	0.12	0.22	—	点	—	点			通学路指定なし
19	七次台中学校	300	点	0.17	0.62	31	点	31	0	0.12	0.22	63	点	0	点			
20	大山口中学校	287	点	0.15	0.59	25	点	25	0	0.10	0.17	17	点	0	点			
21	白井中学校	259	点	0.14	0.31	22	点	22	0	0.14	0.22	206	点	0	点			
22	桜台中学校	209	点	0.20	0.65	61	点	61	0	0.12	0.21	—	点	—	点			桜台小学校と重複
	中学校合計	1,386	点			202	点	202				286	点		点			
	保幼小中合計	3,749	点			561	点	575	0			1,196	点	19	点			