

## 耐震診断結果、耐震補強工事済み、補強不要の建物一覧（小・中学校を除く）

番号	施設名称	所在地	建物区分	構造	階数 地上/ 地下	建築 年月	避難所 施設	診断 年月	補強工事年度 又は補強の 要・不要	延床 面積 (㎡)	備 考
1	○白井市役所本庁舎	復1123	庁舎	RC 一部S	4F	H29.4	×	不要	不要	4,608	新耐震
2	○白井市役所東庁舎	復1123	庁舎	SRC 一部S	4F/B1	S56.8	×	H19.3	H29	5,859	
3	○保健福祉センター	復1123	庁舎	S	3F/B1	H13.8	×	不要	不要	5,434	新耐震
4	○南山保育園	南山1-8-1	保育所	RC	2F	H21.3	○	不要	不要	1,707	新耐震
5	○桜台保育園	桜台2-9	保育所	RC	2F	H6.3	○	不要	不要	887	新耐震
6	○清水口保育園	清水口2-8-1	保育所	RC	2F	S54.3	○	H11.12	不要	1,089	H15増築
7	○福祉センター	清戸766-1	集会場	RC	2F	H1.8	○	不要	不要	2,681	新耐震
8	○白井運動公園 (管理棟)	神々廻1728-1	観覧場	RC	3F	H9.3	○	不要	不要	1,864	新耐震
9	○文化センター (文化会館棟)	復1148-8	集会場	SRC	4F/B1	H6.3	×	不要	不要	3,783	新耐震
10	○文化センター (図書館棟)	復1148-8	図書館	RC	3F/B1	H6.3	×	不要	不要	6,436	新耐震
11	白井市役所 (車庫棟)	復1123	庁舎	S	1F	S56.8	×	R5.9	不要	1,394	
12	白井駅前センター	堀込1-2-2	集会場	RC	2F	S63.3	○	不要	不要	1,598	新耐震
13	西白井複合センター	清水口1-2-1	集会場	RC	2F	S57.3	○	不要	不要	2,410	新耐震
14	公民センター	中98-17	集会場	RC	2F	H5.3	○	不要	不要	1,995	新耐震
15	桜台センター	桜台2-14	集会場	RC	2F	H6.3	○	不要	不要	1,585	新耐震
16	富士センター	富士239-2	集会場	RC	2F	H2.3	○	不要	不要	1,467	新耐震
17	白井児童館	復1458-1	児童施設	RC	2F	S58.3	×	不要	不要	451	新耐震
18	市民プール (管理棟)	神々廻1701-1	その他	RC	2F	H3.3	×	不要	不要	663	新耐震
19	市民プール (休憩舎)	神々廻1701-1	その他	S	1F	H3.3	×	不要	不要	200	新耐震
20	障害者支援センター	南山1-8-1	福祉施設	RC	2F	S56.5	×	H21.2	不要	896	旧南山保育園
21	ひだまり館	根63-2	その他	RC	2F	S52.11	×	H19.3	H20	573	旧中央公民館別館
22	学校給食センター	復1422-8	工場	RC	2F	H31.1	×	不要	不要	3,485	新耐震
23	白井コミュニティセンター	復1458-1	集会場	S	2F	H23.5	○	不要	不要	1,239	新耐震
24	西白井コミュニティプラザ	西白井2-16-1	集会場	S	1F	R1.8	○	不要	不要	624	新耐震
25											

※昭和56年6月1日施行された新耐震基準による耐震二次診断を実施し、I s 値0.6未満の建物に対して補強が必要なものと判断しております。また、新耐震基準による建物は補強不要です。  
 ※建物名称に○印の付いているものは、「建築物の耐震改修の促進に関する法律」による特定建築物を示します。

構造種別凡例 RC：鉄筋コンクリート造 SRC：鉄骨鉄筋コンクリート造 S：鉄骨造