

# **白井市公共施設カルテ**

## **(概要版)**

**令和元年(2019年)9月**  
**千葉県白井市**

# 目次

|            |   |
|------------|---|
| 公共施設カルテの見方 | 1 |
|------------|---|

## 施設別カルテ〔学校・学童保育所・保育園・児童館等〕

### 小学校

---

|         |    |
|---------|----|
| 白井第一小学校 | 4  |
| 白井第二小学校 | 5  |
| 白井第三小学校 | 6  |
| 大山口小学校  | 7  |
| 清水口小学校  | 8  |
| 南山小学校   | 9  |
| 七次台小学校  | 10 |
| 池の上小学校  | 11 |
| 桜台小学校   | 12 |

### 中学校

---

|        |    |
|--------|----|
| 白井中学校  | 13 |
| 大山口中学校 | 14 |
| 南山中学校  | 15 |
| 七次台中学校 | 16 |
| 桜台中学校  | 17 |

### 学童保育所

---

|             |    |
|-------------|----|
| 白井第一学童保育所   | 18 |
| 白井第三学童保育所   | 19 |
| 白井第三第2学童保育所 | 20 |
| 大山口学童保育所    | 21 |
| 大山口第2学童保育所  | 22 |
| 清水口学童保育所    | 23 |
| 南山学童保育所     | 24 |
| 七次台学童保育所    | 25 |
| 池の上学童保育所    | 26 |
| 桜台学童保育所     | 27 |

## 保育園

|        |    |
|--------|----|
| 清水口保育園 | 28 |
| 南山保育園  | 29 |
| 桜台保育園  | 30 |

## 児童館・その他施設等

|              |    |
|--------------|----|
| ひだまり館        | 31 |
| 学習等施設（旧平塚分校） | 32 |
| 白井児童館        | 33 |

## 施設別カルテ〔公民館・文化系・産業振興・福祉・運動施設〕

### 公民館施設

|                 |    |
|-----------------|----|
| 白井駅前センター        | 35 |
| 西白井複合センター       | 36 |
| 学習等供用施設（富士センター） | 37 |
| 公民センター          | 38 |
| 桜台センター          | 39 |
| 白井コミュニティセンター    | 40 |
| 西白井コミュニティプラザ    | 41 |

### 文化系施設・産業振興施設

|        |    |
|--------|----|
| 文化センター | 42 |
| 農業センター | 43 |

### 福祉施設

|                     |    |
|---------------------|----|
| 保健福祉センター            | 44 |
| 福祉センター              | 45 |
| 高齢者就労指導センター         | 46 |
| 障害者支援センター           | 47 |
| てのひら館               | 48 |
| ハッピー・プラザ（旧池の上学童保育所） | 49 |

### 運動施設

|        |    |
|--------|----|
| 白井運動公園 | 50 |
| 市民プール  | 51 |

※市役所庁舎、学校給食センター、消防施設等の公共施設については、施設の目的や機能を変えずに長寿命化を図る施設であるため、カルテは作成していません。

|             |            |          |        |          |           |       |                    |            |  |
|-------------|------------|----------|--------|----------|-----------|-------|--------------------|------------|--|
| 施設名         | 白井第一小学校    |          |        |          | 番号        | 1     | 施設担当課:<br>教育部教育総務課 |            |  |
| ① 施設概要      |            |          |        |          |           |       |                    |            |  |
| 所在地         | 白井市根105番地  |          |        |          |           |       |                    |            |  |
| 建物内施設       | 白井第一学童保育所  |          |        |          |           |       |                    |            |  |
| 敷地内建物       | —          |          |        |          |           |       |                    |            |  |
| 管理形態        | 直営         |          |        | 所有形態     | 市         |       |                    |            |  |
| 管理者名        | —          |          |        |          |           |       |                    |            |  |
| 築年月         | 昭和54年3月    |          |        | 主構造      | 鉄筋コンクリート  |       |                    |            |  |
| 耐用年数        | 65年        |          |        | 経過年数     | 39年       |       |                    |            |  |
| 敷地面積        | 19,986.00㎡ |          |        | 延床面積     | 5,334.00㎡ |       |                    |            |  |
| 耐震性能        | あり         | 指定避難場所   | ○      | 指定避難所    | ○         |       |                    |            |  |
| バリアフリー等対応状況 |            |          |        |          |           |       |                    |            |  |
| 出入口スロープ     | 建物内段差(廊下等) | 手すり(廊下等) | エレベーター | 車いす対応トイレ | 障がい者用駐車場  | AED設置 | LED対応              | 太陽光設備の設置状況 |  |
| ○           | ○          | ×        | ○      | ○        | ×         | ○     | ×                  | ×          |  |

|           |      |         |       |     |                               |
|-----------|------|---------|-------|-----|-------------------------------|
| ② 機能別利用状況 |      |         |       |     | 休校日:                          |
| 機能名       | 利用者数 | 利用可能コマ数 | 利用コマ数 | 稼働率 | 土曜日、日曜日、祝祭日、長期休み(夏休み、冬休み、春休み) |
| 普通教室      | —    | —       | —     | —   | <div>施設別利用状況</div>            |
| 特別教室      | —    | —       | —     | —   |                               |
| —         | —    | —       | —     | —   |                               |
| —         | —    | —       | —     | —   |                               |
| —         | —    | —       | —     | —   |                               |
| —         | —    | —       | —     | —   |                               |
| —         | —    | —       | —     | —   |                               |
| —         | —    | —       | —     | —   |                               |
| —         | —    | —       | —     | —   |                               |
| —         | —    | —       | —     | —   |                               |

|                        |   |          |            |  |
|------------------------|---|----------|------------|--|
| ③ 施設の維持管理に係るコスト及び利用状況等 |   |          | 収入及び支出(千円) |  |
| ■支出に対する収入の割合           |   |          |            |  |
| 総経費(収入)                | = | —        |            |  |
| 総経費(支出)                | = | —        |            |  |
| ■利用者1人あたりコスト           |   |          |            |  |
| 総経費(支出)                | = | —        |            |  |
| 利用者数                   | = | —        |            |  |
| ■延床面積1㎡あたりコスト          |   |          |            |  |
| 総経費(支出)                | = | 1,303円/㎡ |            |  |
| 延床面積                   | = | —        |            |  |
| ■市民1人あたりコスト            |   |          |            |  |
| 総経費(支出)                | = | 109円/人   |            |  |
| 市民                     | = | —        |            |  |
| ■市民1人あたりの利用回数          |   |          |            |  |
| 児童・生徒                  | = | —        |            |  |
| 市民                     | = | —        |            |  |

## 施設カルテ(概要版)の見方

### ① 施設概要

|                 |                                                                                 |                          |                                                                                                  |                          |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 所在地             | 施設の所在を住居表示で表示。                                                                  | 建物内施設                    | 同建物内にある施設名称を表示。                                                                                  |                          |
| 敷地内建物           | 同敷地内にある建物名称を表示。                                                                 | 管理形態                     | 「直営」、「指定管理」、「運営委託」に分類。                                                                           |                          |
| 所有形態            | 土地、建物の所有形態を表示。<br>（一部借用等している場合は、「市ほか」と表示）                                       | 管理者名                     | 建物の管理者名を表示。指定管理者名か、指定管理者制度を導入していない（直営等）施設は、「一」と表示。                                               |                          |
| 築年月             | 建物を建築（開設）した年月を表示。（学校については、職員室がある建物が建築（開設）した年月）                                  | 主構造                      | 「鉄骨鉄筋コンクリート」、「鉄筋コンクリート」、「鉄骨」、「軽量鉄骨」、「木造」に分類。                                                     |                          |
| 耐用年数            | 「千葉県県有施設長寿命化指針」における建物の目標使用年数を表示。                                                | 経過年数                     | 建築からの経過年数（平成29年度末時点）を表示。                                                                         |                          |
| 敷地面積            | 建物がある敷地の面積                                                                      | 延床面積                     | 建物の各階の床面積の合計                                                                                     |                          |
| 耐震性能            | 「新耐震基準」または「旧耐震基準だが耐震補強工事済みの」施設については、「あり」と表示。旧耐震基準で耐震補強工事を行っていない施設については、「なし」と表示。 | 指定避難場所                   | 避難者が一時的に集合して状況を見守る場所又は集団を形成する場所として集合した人々の安全がある程度確保されるスペースを持ち、また、ボランティアの活動拠点になる場所。指定されていれば「○」と表示。 |                          |
| 指定避難所           | 災害が発生した場合において、被災した人々が一時的に滞在し生活するための施設。指定されていれば「○」と表示。                           |                          |                                                                                                  |                          |
| バリアフリー等<br>対応状況 | 出入口スロープ                                                                         | 設置している場合に「○」と表示。         | 建物内段差                                                                                            | 建物内に段差が無い場合に「○」と表示。      |
|                 | 手すり                                                                             | 廊下等に手すりが設置している場合に「○」と表示。 | エレベーター                                                                                           | 設置している場合に「○」と表示。         |
|                 | 車いす対応トイレ                                                                        | 設置している場合に「○」と表示。         | 障がい者用駐車場                                                                                         | 設置している場合に「○」と表示。         |
|                 | AED設置                                                                           | 設置している場合に「○」と表示。         | LED対応                                                                                            | 対応している場合に「○」と表示。（一部対応含む） |
|                 | 太陽光設備                                                                           | 設置している場合に「○」と表示。         | 休校（館）日                                                                                           | 条例等で定められている休校（館）日を表示。    |

### ② 機能別利用状況

|             |                                                                                        |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 機能名         | 施設の機能(会議室、レクホール等)を表示。                                                                  |
| 利用者数(人)     | 年間の利用延べ人数。(学校の場合は、平成29年5月1日時点の児童・生徒数)                                                  |
| 利用可能コマ数(コマ) | 年間で施設の利用が可能なコマ数。(学校、児童館、老人憩いの家などの時間帯(コマ)で利用を区切っていない施設は「利用可能コマ数」、「利用コマ数」、「稼働率」を算出ししない。) |
| 利用コマ数(コマ)   | 年間で施設が利用(予約)されたコマ数。                                                                    |
| 稼働率(%)      | 利用コマ数÷利用可能コマ数×100=稼働率(%)                                                               |

### ③ 施設の維持管理に係るコスト及び利用状況等

|                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------|
| 支出に対する収入の割合                                                             |
| 収入÷支出×100%で出た数字を小数点第3位を四捨五入して収入の割合を表示。(学校は算出ししない)                       |
| 利用者1人あたりコスト                                                             |
| 支出÷利用者数を行い、利用者1人あたりのコストを表示。(学校は算出ししない)                                  |
| 延床面積1㎡あたりコスト                                                            |
| 支出÷延床面積を行い、1㎡(平方メートル)あたりのコストを表示。                                        |
| 市民1人あたりコスト                                                              |
| 支出÷市民数を行い、市民1人あたりのコストを表示。(H27末人口:63,175人、H28末人口:63,404人、H29末人口:63,772人) |
| 市民1人あたりの利用回数                                                            |
| 利用者数÷市民数を行い、年間の利用回数を表示。(学校は算出ししない)                                      |
| ○施設別利用状況グラフ                                                             |
| 施設内の各機能ごとの年間の利用コマ数、利用延べ人数、稼働率をグラフで表示。機能ごとの利用状況を表示。                      |
| ○収入及び支出グラフ                                                              |
| 施設に係る収支を年度ごとに表示。直近3年分の推移を表示。                                            |
| ○人口及び児童・生徒(利用者)数グラフ                                                     |
| 市の人口及び児童・生徒(利用者)数を年度ごとに表示。直近3年分の人口に対する児童・生徒(利用者)数の推移を表示。                |


#### ■ 作成における前提・備考






- 本書では、原則として注記がない限り、平成29年度の各種データを用いています。ただし、施設担当課及び管理者名については、平成31年4月1日時点の情報を記載しています。
- 本書が記載する数値、金額などは、一定の条件のもとに集計等を行っているため、すでに公表されている数値等と一致しない場合があります。また、数値の端数処理を行っているため、個々の数値と、それらの合計値等が一致しない場合があります。
- 作成に用いたデータは、原則として注記がない限り、白井市歳入歳出決算書及び各施設の担当課から提供を受けた数値等を用いています。

## **施設別カルテ**


**〔学校・学童保育所・保育園・児童館等〕**

| 施設名         |  | 白井第一小学校        |  |              | 番号 |           | 1                                                                                   |                                                                                     | 施設担当課:<br>教育部教育総務課 |              |       |       |   |       |  |                |  |
|-------------|--|----------------|--|--------------|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|-------|-------|---|-------|--|----------------|--|
| 施設概要        |  |                |  |              |    |           |  |  |                    |              |       |       |   |       |  |                |  |
| 所在地         |  | 白井市根105番地      |  |              |    |           |                                                                                     |                                                                                     |                    |              |       |       |   |       |  |                |  |
| 建物内施設       |  | 白井第一学童保育所      |  |              |    |           |                                                                                     |                                                                                     |                    |              |       |       |   |       |  |                |  |
| 敷地内建物       |  | —              |  |              |    |           |                                                                                     |                                                                                     |                    |              |       |       |   |       |  |                |  |
| 管理形態        |  | 直営             |  | 所有形態         |    | 市         |                                                                                     |                                                                                     |                    |              |       |       |   |       |  |                |  |
| 管理者名        |  | —              |  |              |    |           |                                                                                     |                                                                                     |                    |              |       |       |   |       |  |                |  |
| 築年月         |  | 昭和54年3月        |  | 主構造          |    | 鉄筋コンクリート  |                                                                                     |                                                                                     |                    |              |       |       |   |       |  |                |  |
| 耐用年数        |  | 65年            |  | 経過年数         |    | 39年       |                                                                                     |                                                                                     |                    |              |       |       |   |       |  |                |  |
| 敷地面積        |  | 19,986.00㎡     |  | 延床面積         |    | 5,334.00㎡ |                                                                                     |                                                                                     |                    |              |       |       |   |       |  |                |  |
| 耐震性能        |  | あり             |  | 指定避難場所       |    | ○         |                                                                                     |                                                                                     |                    |              | 指定避難所 |       | ○ |       |  |                |  |
| バリアフリー等対応状況 |  |                |  |              |    |           |                                                                                     |                                                                                     |                    |              |       |       |   |       |  |                |  |
| 出入口<br>スロープ |  | 建物内段差<br>(廊下等) |  | 手すり<br>(廊下等) |    | エレベーター    |                                                                                     | 車いす対応<br>トイレ                                                                        |                    | 障がい者用<br>駐車場 |       | AED設置 |   | LED対応 |  | 太陽光設備の<br>設置状況 |  |
| ○           |  | ○              |  | ×            |    | ○         |                                                                                     | ○                                                                                   |                    | ×            |       | ○     |   | ×     |  | ×              |  |

| 機能別利用状況 |      |         |       |     | 休校日:                                                                                |
|---------|------|---------|-------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 機能名     | 利用者数 | 利用可能コマ数 | 利用コマ数 | 稼働率 | 土曜日、日曜日、祝祭日、長期休み(夏休み、冬休み、春休み)                                                       |
| 普通教室    | —    | —       | —     | —   |  |
| 特別教室    | —    | —       | —     | —   |                                                                                     |
| —       | —    | —       | —     | —   |                                                                                     |
| —       | —    | —       | —     | —   |                                                                                     |
| —       | —    | —       | —     | —   |                                                                                     |
| —       | —    | —       | —     | —   |                                                                                     |
| —       | —    | —       | —     | —   |                                                                                     |
| —       | —    | —       | —     | —   |                                                                                     |
| —       | —    | —       | —     | —   |                                                                                     |

| 施設の維持管理に係るコスト及び利用状況等 |   |          | 収入及び支出(千円)                                                                           |  |
|----------------------|---|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ■支出に対する収入の割合         |   |          |  |  |
| 総経費(収入)              | = | —        |                                                                                      |  |
| 総経費(支出)              | = | —        |                                                                                      |  |
| ■利用者1人あたりコスト         |   |          |  |  |
| 総経費(支出)              | = | —        |                                                                                      |  |
| 利用者数                 | = | —        |                                                                                      |  |
| ■延床面積1㎡あたりコスト        |   |          |  |  |
| 総経費(支出)              | = | 1,303円/㎡ |                                                                                      |  |
| 延床面積                 | = | —        |                                                                                      |  |
| ■市民1人あたりコスト          |   |          |  |  |
| 総経費(支出)              | = | 109円/人   |                                                                                      |  |
| 市民                   | = | —        |                                                                                      |  |
| ■市民1人あたりの利用回数        |   |          |  |  |
| 児童・生徒                | = | —        |                                                                                      |  |
| 市民                   | = | —        |                                                                                      |  |

| 施設名         | 白井第二小学校        |              |        |              | 番号           | 2                                                                                   | 施設担当課：<br>教育部教育総務課 |                |  |
|-------------|----------------|--------------|--------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|--|
| 施設概要        |                |              |        |              |              |  |                    |                |  |
| 所在地         | 白井市中181番地の2    |              |        |              |              |                                                                                     |                    |                |  |
| 建物内施設       | 学童保育所          |              |        |              |              |                                                                                     |                    |                |  |
| 敷地内建物       | —              |              |        |              |              |                                                                                     |                    |                |  |
| 管理形態        | 直営             |              | 所有形態   | 市ほか          |              |                                                                                     |                    |                |  |
| 管理者名        | —              |              |        |              |              |                                                                                     |                    |                |  |
| 築年月         | 昭和52年2月        |              | 主構造    | 鉄筋コンクリート     |              |                                                                                     |                    |                |  |
| 耐用年数        | 65年            |              | 経過年数   | 41年          |              |                                                                                     |                    |                |  |
| 敷地面積        | 12,137.00㎡     |              | 延床面積   | 3,827.00㎡    |              |                                                                                     |                    |                |  |
| 耐震性能        | あり             | 指定避難場所       | ○      | 指定避難所        | ○            |                                                                                     |                    |                |  |
| バリアフリー等対応状況 |                |              |        |              |              |                                                                                     |                    |                |  |
| 出入口<br>スロープ | 建物内段差<br>（廊下等） | 手すり<br>（廊下等） | エレベーター | 車いす対応<br>トイレ | 障がい者用<br>駐車場 | AED設置                                                                               | LED対応              | 太陽光設備の<br>設置状況 |  |
| ○           | ○              | ×            | ○      | ○            | ○            | ○                                                                                   | ○                  | ○              |  |




| 機能別利用状況 |         |       |      |     | 休校日：                          |
|---------|---------|-------|------|-----|-------------------------------|
| 機能名     | 利用可能コマ数 | 利用コマ数 | 利用者数 | 稼働率 | 土曜日、日曜日、祝祭日、長期休み（夏休み、冬休み、春休み） |
| 普通教室    | —       | —     | —    | —   | <b>施設別利用状況</b><br>            |
| 特別教室    | —       | —     | —    | —   |                               |
| —       | —       | —     | —    | —   |                               |
| —       | —       | —     | —    | —   |                               |
| —       | —       | —     | —    | —   |                               |
| —       | —       | —     | —    | —   |                               |
| —       | —       | —     | —    | —   |                               |
| —       | —       | —     | —    | —   |                               |
| —       | —       | —     | —    | —   |                               |
| —       | —       | —     | —    | —   |                               |

| 施設の維持管理に係るコスト及び利用状況等 |   |          |
|----------------------|---|----------|
| ■支出に対する収入の割合         |   |          |
| 総経費(収入)              | = | —        |
| 総経費(支出)              | = | —        |
| ■利用者1人あたりコスト         |   |          |
| 総経費(支出)              | = | —        |
| 利用者数                 | = | —        |
| ■延床面積1㎡あたりコスト        |   |          |
| 総経費(支出)              | = | 1,460円/㎡ |
| 延床面積                 | = | —        |
| ■市民1人あたりコスト          |   |          |
| 総経費(支出)              | = | 88円/人    |
| 市民                   | = | —        |
| ■市民1人あたりの利用回数        |   |          |
| 児童・生徒                | = | —        |
| 市民                   | = | —        |

| 収入及び支出(千円) |       |       |       |
|------------|-------|-------|-------|
|            | H27   | H28   | H29   |
| 収入         | 5,781 | 5,020 | 5,588 |
| 支出         | 5,781 | 5,020 | 5,588 |

| 人口及び児童・生徒数(人) |        |        |        |
|---------------|--------|--------|--------|
|               | H27    | H28    | H29    |
| 人口            | 63,175 | 63,404 | 63,772 |
| 児童数           | 105    | 96     | 91     |

| 施設名         | 白井第三小学校               |              |        | 番号           | 3            | 施設担当課：<br>教育部教育総務課                                                                  |       |                |
|-------------|-----------------------|--------------|--------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|
| 施設概要        |                       |              |        |              |              |  |       |                |
| 所在地         | 白井市根336番地の15          |              |        |              |              |                                                                                     |       |                |
| 建物内施設       | —                     |              |        |              |              |                                                                                     |       |                |
| 敷地内建物       | 白井第三学童保育所、白井第三第2学童保育所 |              |        |              |              |                                                                                     |       |                |
| 管理形態        | 直営                    |              | 所有形態   | 市ほか          |              |                                                                                     |       |                |
| 管理者名        | —                     |              |        |              |              |                                                                                     |       |                |
| 築年月         | 昭和53年3月               |              | 主構造    | 鉄筋コンクリート     |              |                                                                                     |       |                |
| 耐用年数        | 65年                   |              | 経過年数   | 40年          |              |                                                                                     |       |                |
| 敷地面積        | 20,654.00㎡            |              | 延床面積   | 6,373.00㎡    |              |                                                                                     |       |                |
| 耐震性能        | あり                    | 指定避難場所       | ○      | 指定避難所        | ○            |                                                                                     |       |                |
| バリアフリー等対応状況 |                       |              |        |              |              |                                                                                     |       |                |
| 出入口<br>スロープ | 建物内段差<br>（廊下等）        | 手すり<br>（廊下等） | エレベーター | 車いす対応<br>トイレ | 障がい者用<br>駐車場 | AED設置                                                                               | LED対応 | 太陽光設備の<br>設置状況 |
| ○           | ○                     | ×            | ○      | ○            | ×            | ○                                                                                   | ○     | ×              |

| 機能別利用状況 |         |       |      |     | 休校日:                                                                                                   |
|---------|---------|-------|------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 機能名     | 利用可能コマ数 | 利用コマ数 | 利用者数 | 稼働率 | 土曜日、日曜日、祝祭日、長期休み(夏休み、冬休み、春休み)                                                                          |
| 普通教室    | —       | —     | —    | —   | <div>施設別利用状況</div>  |
| 特別教室    | —       | —     | —    | —   |                                                                                                        |
| —       | —       | —     | —    | —   |                                                                                                        |
| —       | —       | —     | —    | —   |                                                                                                        |
| —       | —       | —     | —    | —   |                                                                                                        |
| —       | —       | —     | —    | —   |                                                                                                        |
| —       | —       | —     | —    | —   |                                                                                                        |
| —       | —       | —     | —    | —   |                                                                                                        |
| —       | —       | —     | —    | —   |                                                                                                        |
| —       | —       | —     | —    | —   |                                                                                                        |

| 施設の維持管理に係るコスト及び利用状況等 |   |          |
|----------------------|---|----------|
| ■支出に対する収入の割合         |   |          |
| 総経費(収入)              | = | —        |
| 総経費(支出)              | = | —        |
| ■利用者1人あたりコスト         |   |          |
| 総経費(支出)              | = | —        |
| 利用者数                 | = | —        |
| ■延床面積1㎡あたりコスト        |   |          |
| 総経費(支出)              | = | 1,918円/㎡ |
| 延床面積                 | = | —        |
| ■市民1人あたりコスト          |   |          |
| 総経費(支出)              | = | 192円/人   |
| 市民                   | = | —        |
| ■市民1人あたりの利用回数        |   |          |
| 児童・生徒                | = | —        |
| 市民                   | = | —        |

| 収入及び支出(千円) |        |        |
|------------|--------|--------|
| H27        | H28    | H29    |
| 11,197     | 11,358 | 12,223 |
| 収入         | 収入     | 収入     |
| 支出         | 支出     | 支出     |


| 人口及び児童・生徒数(人) |        |        |
|---------------|--------|--------|
| H27           | H28    | H29    |
| 63,175        | 63,404 | 63,772 |
| 人口            | 人口     | 人口     |
| 713           | 730    | 732    |
| 児童数           | 児童数    | 児童数    |






| 施設名         | 大山口小学校              |          |        |           | 番号       | 4     | 施設担当課：<br>教育部教育総務課                                                                  |            |  |
|-------------|---------------------|----------|--------|-----------|----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|
| 施設概要        |                     |          |        |           |          |       |  |            |  |
| 所在地         | 白井市大山口2丁目2番1号       |          |        |           |          |       |                                                                                     |            |  |
| 建物内施設       | 地区社会福祉協議会           |          |        |           |          |       |                                                                                     |            |  |
| 敷地内建物       | 大山口学童保育所、大山口第2学童保育所 |          |        |           |          |       |                                                                                     |            |  |
| 管理形態        | 直営                  |          | 所有形態   | 市         |          |       |                                                                                     |            |  |
| 管理者名        | —                   |          |        |           |          |       |                                                                                     |            |  |
| 築年月         | 昭和52年1月             |          | 主構造    | 鉄筋コンクリート  |          |       |                                                                                     |            |  |
| 耐用年数        | 65年                 |          | 経過年数   | 41年       |          |       |                                                                                     |            |  |
| 敷地面積        | 25,247.00㎡          |          | 延床面積   | 6,624.00㎡ |          |       |                                                                                     |            |  |
| 耐震性能        | あり                  | 指定避難場所   | ○      | 指定避難所     | ○        |       |                                                                                     |            |  |
| バリアフリー等対応状況 |                     |          |        |           |          |       |                                                                                     |            |  |
| 出入口スロープ     | 建物内段差（廊下等）          | 手すり（廊下等） | エレベーター | 車いす対応トイレ  | 障がい者用駐車場 | AED設置 | LED対応                                                                               | 太陽光設備の設置状況 |  |
| ○           | ○                   | ×        | ○      | ○         | ×        | ○     | ×                                                                                   | ×          |  |

| 機能別利用状況 |         |       |      |     | 休校日:                          |
|---------|---------|-------|------|-----|-------------------------------|
| 機能名     | 利用可能コマ数 | 利用コマ数 | 利用者数 | 稼働率 | 土曜日、日曜日、祝祭日、長期休み(夏休み、冬休み、春休み) |
| 普通教室    | —       | —     | —    | —   | <div>施設別利用状況</div>            |
| 特別教室    | —       | —     | —    | —   |                               |
| —       | —       | —     | —    | —   |                               |
| —       | —       | —     | —    | —   |                               |
| —       | —       | —     | —    | —   |                               |
| —       | —       | —     | —    | —   |                               |
| —       | —       | —     | —    | —   |                               |
| —       | —       | —     | —    | —   |                               |
| —       | —       | —     | —    | —   |                               |


| 施設の維持管理に係るコスト及び利用状況等 |   |          | 収入及び支出(千円) |  |
|----------------------|---|----------|------------|--|
| ■支出に対する収入の割合         |   |          |            |  |
| 総経費(収入)              | = | —        |            |  |
| 総経費(支出)              | = | —        |            |  |
| ■利用者1人あたりコスト         |   |          |            |  |
| 総経費(支出)              | = | —        |            |  |
| 利用者数                 | = | —        |            |  |
| ■延床面積1㎡あたりコスト        |   |          |            |  |
| 総経費(支出)              | = | 1,628円/㎡ |            |  |
| 延床面積                 | = | —        |            |  |
| ■市民1人あたりコスト          |   |          |            |  |
| 総経費(支出)              | = | 169円/人   |            |  |
| 市民                   | = | —        |            |  |
| ■市民1人あたりの利用回数        |   |          |            |  |
| 児童・生徒                | = | —        |            |  |
| 市民                   | = | —        |            |  |






| 施設名         | 清水口小学校           |              |        |              | 番号           | 5     | 施設担当課：<br>教育部教育総務課                                                                  |                |  |
|-------------|------------------|--------------|--------|--------------|--------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|
| 施設概要        |                  |              |        |              |              |       |  |                |  |
| 所在地         | 白井市清水口2丁目3番1号    |              |        |              |              |       |                                                                                     |                |  |
| 建物内施設       | 清水口学童保育所         |              |        |              |              |       |                                                                                     |                |  |
| 敷地内建物       | てのひら館(地区社会福祉協議会) |              |        |              |              |       |                                                                                     |                |  |
| 管理形態        | 直営               |              | 所有形態   | 市            |              |       |                                                                                     |                |  |
| 管理者名        | —                |              |        |              |              |       |                                                                                     |                |  |
| 築年月         | 昭和52年1月          |              | 主構造    | 鉄筋コンクリート     |              |       |                                                                                     |                |  |
| 耐用年数        | 65年              |              | 経過年数   | 41年          |              |       |                                                                                     |                |  |
| 敷地面積        | 27,538.00㎡       |              | 延床面積   | 5,996.00㎡    |              |       |                                                                                     |                |  |
| 耐震性能        | あり               | 指定避難場所       | ○      | 指定避難所        | ○            |       |                                                                                     |                |  |
| バリアフリー等対応状況 |                  |              |        |              |              |       |                                                                                     |                |  |
| 出入口<br>スロープ | 建物内段差<br>(廊下等)   | 手すり<br>(廊下等) | エレベーター | 車いす対応<br>トイレ | 障がい者用<br>駐車場 | AED設置 | LED対応                                                                               | 太陽光設備の<br>設置状況 |  |
| ○           | ○                | ×            | ○      | ○            | ×            | ○     | ×                                                                                   | ×              |  |

| 機能別利用状況 |         |       |      |     | 休校日:                                                                                                   |
|---------|---------|-------|------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 機能名     | 利用可能コマ数 | 利用コマ数 | 利用者数 | 稼働率 | 土曜日、日曜日、祝祭日、長期休み(夏休み、冬休み、春休み)                                                                          |
| 普通教室    | —       | —     | —    | —   | <div>施設別利用状況</div>  |
| 特別教室    | —       | —     | —    | —   |                                                                                                        |
| —       | —       | —     | —    | —   |                                                                                                        |
| —       | —       | —     | —    | —   |                                                                                                        |
| —       | —       | —     | —    | —   |                                                                                                        |
| —       | —       | —     | —    | —   |                                                                                                        |
| —       | —       | —     | —    | —   |                                                                                                        |
| —       | —       | —     | —    | —   |                                                                                                        |
| —       | —       | —     | —    | —   |                                                                                                        |
| —       | —       | —     | —    | —   |                                                                                                        |


| 施設の維持管理に係るコスト及び利用状況等 |   |          | 収入及び支出(千円)                                                                           |  |
|----------------------|---|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ■支出に対する収入の割合         |   |          |  |  |
| 総経費(収入)              | = | —        |                                                                                      |  |
| 総経費(支出)              | = | —        |                                                                                      |  |
| ■利用者1人あたりコスト         |   |          |  |  |
| 総経費(支出)              | = | —        |                                                                                      |  |
| 利用者数                 | = | —        |                                                                                      |  |
| ■延床面積1㎡あたりコスト        |   |          |  |  |
| 総経費(支出)              | = | 1,342円/㎡ |                                                                                      |  |
| 延床面積                 | = | —        |                                                                                      |  |
| ■市民1人あたりコスト          |   |          |  |  |
| 総経費(支出)              | = | 126円/人   |                                                                                      |  |
| 市民                   | = | —        |                                                                                      |  |
| ■市民1人あたりの利用回数        |   |          |  |  |
| 児童・生徒                | = | —        |                                                                                      |  |
| 市民                   | = | —        |                                                                                      |  |

| 施設名         |  | 南山小学校             |  | 番号           |  | 6                                                                                   |  | 施設担当課：<br>教育部教育総務課 |  |              |  |       |  |       |  |                |  |
|-------------|--|-------------------|--|--------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|--|--------------|--|-------|--|-------|--|----------------|--|
| 施設概要        |  |                   |  |              |  |  |  |                    |  |              |  |       |  |       |  |                |  |
| 所在地         |  | 白井市南山1丁目7番1号      |  |              |  |                                                                                     |  |                    |  |              |  |       |  |       |  |                |  |
| 建物内施設       |  | 南山学童保育所、地区社会福祉協議会 |  |              |  |                                                                                     |  |                    |  |              |  |       |  |       |  |                |  |
| 敷地内建物       |  | —                 |  |              |  |                                                                                     |  |                    |  |              |  |       |  |       |  |                |  |
| 管理形態        |  | 直営                |  | 所有形態         |  |                                                                                     |  |                    |  | 市            |  |       |  |       |  |                |  |
| 管理者名        |  | —                 |  |              |  |                                                                                     |  |                    |  |              |  |       |  |       |  |                |  |
| 築年月         |  | 昭和52年1月           |  | 主構造          |  |                                                                                     |  |                    |  | 鉄筋コンクリート     |  |       |  |       |  |                |  |
| 耐用年数        |  | 65年               |  | 経過年数         |  |                                                                                     |  |                    |  | 41年          |  |       |  |       |  |                |  |
| 敷地面積        |  | 29,769.00㎡        |  | 延床面積         |  |                                                                                     |  |                    |  | 6,916.00㎡    |  |       |  |       |  |                |  |
| 耐震性能        |  | あり                |  | 指定避難場所       |  |                                                                                     |  |                    |  | ○            |  | 指定避難所 |  | ○     |  |                |  |
| バリアフリー等対応状況 |  |                   |  |              |  |                                                                                     |  |                    |  |              |  |       |  |       |  |                |  |
| 出入口<br>スロープ |  | 建物内段差<br>(廊下等)    |  | 手すり<br>(廊下等) |  | エレベーター                                                                              |  | 車いす対応<br>トイレ       |  | 障がい者用<br>駐車場 |  | AED設置 |  | LED対応 |  | 太陽光設備の<br>設置状況 |  |
| ○           |  | ○                 |  | ×            |  | ○                                                                                   |  | ○                  |  | ×            |  | ○     |  | ○     |  | ×              |  |


| 機能別利用状況 |         |       |      |     | 休校日:                                                                                                   |
|---------|---------|-------|------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 機能名     | 利用可能コマ数 | 利用コマ数 | 利用者数 | 稼働率 | 土曜日、日曜日、祝祭日、長期休み(夏休み、冬休み、春休み)                                                                          |
| 普通教室    | —       | —     | —    | —   | <div>施設別利用状況</div>  |
| 特別教室    | —       | —     | —    | —   |                                                                                                        |
| —       | —       | —     | —    | —   |                                                                                                        |
| —       | —       | —     | —    | —   |                                                                                                        |
| —       | —       | —     | —    | —   |                                                                                                        |
| —       | —       | —     | —    | —   |                                                                                                        |
| —       | —       | —     | —    | —   |                                                                                                        |
| —       | —       | —     | —    | —   |                                                                                                        |
| —       | —       | —     | —    | —   |                                                                                                        |


| 施設の維持管理に係るコスト及び利用状況等 |   |          | 収入及び支出(千円)                                                                           |  |
|----------------------|---|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ■支出に対する収入の割合         |   |          |  |  |
| 総経費(収入)              | = | —        |                                                                                      |  |
| 総経費(支出)              | = | —        |                                                                                      |  |
| ■利用者1人あたりコスト         |   |          |  |  |
| 総経費(支出)              | = | —        |                                                                                      |  |
| 利用者数                 | = | —        |                                                                                      |  |
| ■延床面積1㎡あたりコスト        |   |          |  |  |
| 総経費(支出)              | = | 1,254円/㎡ |                                                                                      |  |
| 延床面積                 | = | —        |                                                                                      |  |
| ■市民1人あたりコスト          |   |          |  |  |
| 総経費(支出)              | = | 136円/人   |                                                                                      |  |
| 市民                   | = | —        |                                                                                      |  |
| ■市民1人あたりの利用回数        |   |          |  |  |
| 児童・生徒                | = | —        |                                                                                      |  |
| 市民                   | = | —        |                                                                                      |  |

| 施設名         | 七次台小学校         |              |        |              | 番号           | 7     | 施設担当課：<br>教育部教育総務課                                                                  |                |  |
|-------------|----------------|--------------|--------|--------------|--------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|
| 施設概要        |                |              |        |              |              |       |  |                |  |
| 所在地         | 白井市七次台3丁目17番1号 |              |        |              |              |       |                                                                                     |                |  |
| 建物内施設       | 七次台学童保育所       |              |        |              |              |       |                                                                                     |                |  |
| 敷地内建物       | —              |              |        |              |              |       |                                                                                     |                |  |
| 管理形態        | 直営             |              | 所有形態   | 市            |              |       |                                                                                     |                |  |
| 管理者名        | —              |              |        |              |              |       |                                                                                     |                |  |
| 築年月         | 昭和59年3月        |              | 主構造    | 鉄筋コンクリート     |              |       |                                                                                     |                |  |
| 耐用年数        | 65年            |              | 経過年数   | 34年          |              |       |                                                                                     |                |  |
| 敷地面積        | 25,425.00㎡     |              | 延床面積   | 5,805.00㎡    |              |       |                                                                                     |                |  |
| 耐震性能        | あり             | 指定避難場所       | ○      | 指定避難所        | ○            |       |                                                                                     |                |  |
| バリアフリー等対応状況 |                |              |        |              |              |       |                                                                                     |                |  |
| 出入口<br>スロープ | 建物内段差<br>(廊下等) | 手すり<br>(廊下等) | エレベーター | 車いす対応<br>トイレ | 障がい者用<br>駐車場 | AED設置 | LED対応                                                                               | 太陽光設備の<br>設置状況 |  |
| ○           | ○              | ×            | ○      | ○            | ×            | ○     | ○                                                                                   | ×              |  |


| 機能別利用状況 |         |       |      |     | 休校日:                                                                                |
|---------|---------|-------|------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 機能名     | 利用可能コマ数 | 利用コマ数 | 利用者数 | 稼働率 | 土曜日、日曜日、祝祭日、長期休み(夏休み、冬休み、春休み)                                                       |
| 普通教室    | —       | —     | —    | —   |  |
| 特別教室    | —       | —     | —    | —   |                                                                                     |
| —       | —       | —     | —    | —   |                                                                                     |
| —       | —       | —     | —    | —   |                                                                                     |
| —       | —       | —     | —    | —   |                                                                                     |
| —       | —       | —     | —    | —   |                                                                                     |
| —       | —       | —     | —    | —   |                                                                                     |
| —       | —       | —     | —    | —   |                                                                                     |
| —       | —       | —     | —    | —   |                                                                                     |
| —       | —       | —     | —    | —   |                                                                                     |






| 施設の維持管理に係るコスト及び利用状況等 |   |          |
|----------------------|---|----------|
| ■支出に対する収入の割合         |   |          |
| 総経費(収入)              | = | —        |
| 総経費(支出)              | = | —        |
| ■利用者1人あたりコスト         |   |          |
| 総経費(支出)              | = | —        |
| 利用者数                 | = | —        |
| ■延床面積1㎡あたりコスト        |   |          |
| 総経費(支出)              | = | 1,486円/㎡ |
| 延床面積                 | = | —        |
| ■市民1人あたりコスト          |   |          |
| 総経費(支出)              | = | 135円/人   |
| 市民                   | = | —        |
| ■市民1人あたりの利用回数        |   |          |
| 児童・生徒                | = | —        |
| 市民                   | = | —        |

| 収入及び支出(千円) |                                                                                      |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|            |  |
| 0          | 20,000                                                                               |
| 0          | 16,000                                                                               |
| 0          | 12,000                                                                               |
| 0          | 8,000                                                                                |
| 0          | 4,000                                                                                |
| 0          | 0                                                                                    |
| H27        | H28                                                                                  |
|            | H29                                                                                  |
|            | 収入                                                                                   |
|            | 支出                                                                                   |


| 人口及び児童・生徒数(人) |                                                                                      |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|               |  |
| 63,175        | 70,000                                                                               |
| 63,404        | 60,000                                                                               |
| 63,772        | 50,000                                                                               |
| 646           | 40,000                                                                               |
| 682           | 30,000                                                                               |
| 696           | 20,000                                                                               |
| 0             | 10,000                                                                               |
| 0             | 0                                                                                    |
| H27           | H28                                                                                  |
|               | H29                                                                                  |
|               | 人口                                                                                   |
|               | 児童数                                                                                  |






| 施設名         | 池の上小学校                       |              |        |              | 番号           | 8     | 施設担当課：<br>教育部教育総務課                                                                  |                |  |
|-------------|------------------------------|--------------|--------|--------------|--------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|
| 施設概要        |                              |              |        |              |              |       |  |                |  |
| 所在地         | 白井市池の上2丁目21番                 |              |        |              |              |       |                                                                                     |                |  |
| 建物内施設       | —                            |              |        |              |              |       |                                                                                     |                |  |
| 敷地内建物       | 池の上学童保育所、ハッピー・プラザ(地区社会福祉協議会) |              |        |              |              |       |                                                                                     |                |  |
| 管理形態        | 直営                           |              | 所有形態   | 市            |              |       |                                                                                     |                |  |
| 管理者名        | —                            |              |        |              |              |       |                                                                                     |                |  |
| 築年月         | 平成2年3月                       |              | 主構造    | 鉄筋コンクリート     |              |       |                                                                                     |                |  |
| 耐用年数        | 65年                          |              | 経過年数   | 28年          |              |       |                                                                                     |                |  |
| 敷地面積        | 26,114.00㎡                   |              | 延床面積   | 6,920.00㎡    |              |       |                                                                                     |                |  |
| 耐震性能        | あり                           | 指定避難場所       | ○      | 指定避難所        | ○            |       |                                                                                     |                |  |
| バリアフリー等対応状況 |                              |              |        |              |              |       |                                                                                     |                |  |
| 出入口<br>スロープ | 建物内段差<br>(廊下等)               | 手すり<br>(廊下等) | エレベーター | 車いす対応<br>トイレ | 障がい者用<br>駐車場 | AED設置 | LED対応                                                                               | 太陽光設備の<br>設置状況 |  |
| ○           | ○                            | ×            | ×      | ○            | ×            | ○     | ×                                                                                   | ×              |  |

| 機能別利用状況 |         |       |      |     | 休校日：                                                                                                   |
|---------|---------|-------|------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 機能名     | 利用可能コマ数 | 利用コマ数 | 利用者数 | 稼働率 | 土曜日、日曜日、祝祭日、長期休み(夏休み、冬休み、春休み)                                                                          |
| 普通教室    | —       | —     | —    | —   | <div>施設別利用状況</div>  |
| 特別教室    | —       | —     | —    | —   |                                                                                                        |
| —       | —       | —     | —    | —   |                                                                                                        |
| —       | —       | —     | —    | —   |                                                                                                        |
| —       | —       | —     | —    | —   |                                                                                                        |
| —       | —       | —     | —    | —   |                                                                                                        |
| —       | —       | —     | —    | —   |                                                                                                        |
| —       | —       | —     | —    | —   |                                                                                                        |
| —       | —       | —     | —    | —   |                                                                                                        |


| 施設の維持管理に係るコスト及び利用状況等 |   |          | 収入及び支出(千円)                                                                           |  |
|----------------------|---|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ■支出に対する収入の割合         |   |          |  |  |
| 総経費(収入)              | = | —        |                                                                                      |  |
| 総経費(支出)              | = | —        |                                                                                      |  |
| ■利用者1人あたりコスト         |   |          |  |  |
| 総経費(支出)              | = | —        |                                                                                      |  |
| 利用者数                 | = | —        |                                                                                      |  |
| ■延床面積1㎡あたりコスト        |   |          |  |  |
| 総経費(支出)              | = | 1,145円/㎡ |                                                                                      |  |
| 延床面積                 | = | —        |                                                                                      |  |
| ■市民1人あたりコスト          |   |          |  |  |
| 総経費(支出)              | = | 124円/人   |                                                                                      |  |
| 市民                   | = | —        |                                                                                      |  |
| ■市民1人あたりの利用回数        |   |          |  |  |
| 児童・生徒                | = | —        |                                                                                      |  |
| 市民                   | = | —        |                                                                                      |  |


| 施設名         | 桜台小学校          |              |        |              | 番号           | 9                                                                                   | 施設担当課：<br>教育部教育総務課 |                |  |
|-------------|----------------|--------------|--------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|--|
| 施設概要        |                |              |        |              |              |  |                    |                |  |
| 所在地         | 白井市桜台3丁目28番    |              |        |              |              |                                                                                     |                    |                |  |
| 建物内施設       | 桜台学童保育所(H29より) |              |        |              |              |                                                                                     |                    |                |  |
| 敷地内建物       | —              |              |        |              |              |                                                                                     |                    |                |  |
| 管理形態        | 直営             |              | 所有形態   | 市            |              |                                                                                     |                    |                |  |
| 管理者名        | —              |              |        |              |              |                                                                                     |                    |                |  |
| 築年月         | 平成6年3月         |              | 主構造    | 鉄筋コンクリート     |              |                                                                                     |                    |                |  |
| 耐用年数        | 65年            |              | 経過年数   | 24年          |              |                                                                                     |                    |                |  |
| 敷地面積        | 25,193.00㎡     |              | 延床面積   | 6,794.00㎡    |              |                                                                                     |                    |                |  |
| 耐震性能        | あり             | 指定避難場所       | ○      | 指定避難所        | ○            |                                                                                     |                    |                |  |
| バリアフリー等対応状況 |                |              |        |              |              |                                                                                     |                    |                |  |
| 出入口<br>スロープ | 建物内段差<br>(廊下等) | 手すり<br>(廊下等) | エレベーター | 車いす対応<br>トイレ | 障がい者用<br>駐車場 | AED設置                                                                               | LED対応              | 太陽光設備の<br>設置状況 |  |
| ○           | ○              | ×            | ×      | ×            | ×            | ○                                                                                   | ×                  | ×              |  |

| 機能別利用状況 |         |       |      |     | 休校日:                                                                                                   |
|---------|---------|-------|------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 機能名     | 利用可能コマ数 | 利用コマ数 | 利用者数 | 稼働率 | 土曜日、日曜日、祝祭日、長期休み(夏休み、冬休み、春休み)                                                                          |
| 普通教室    | —       | —     | —    | —   | <div>施設別利用状況</div>  |
| 特別教室    | —       | —     | —    | —   |                                                                                                        |
| —       | —       | —     | —    | —   |                                                                                                        |
| —       | —       | —     | —    | —   |                                                                                                        |
| —       | —       | —     | —    | —   |                                                                                                        |
| —       | —       | —     | —    | —   |                                                                                                        |
| —       | —       | —     | —    | —   |                                                                                                        |
| —       | —       | —     | —    | —   |                                                                                                        |
| —       | —       | —     | —    | —   |                                                                                                        |

| 施設の維持管理に係るコスト及び利用状況等 |   |          | 収入及び支出(千円)                                                                           |  |
|----------------------|---|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ■支出に対する収入の割合         |   |          |  |  |
| 総経費(収入)              | = | —        |                                                                                      |  |
| 総経費(支出)              | = | —        |                                                                                      |  |
| ■利用者1人あたりコスト         |   |          |  |  |
| 総経費(支出)              | = | —        |                                                                                      |  |
| 利用者数                 | = | —        |                                                                                      |  |
| ■延床面積1㎡あたりコスト        |   |          |  |  |
| 総経費(支出)              | = | 1,961円/㎡ |                                                                                      |  |
| 延床面積                 | = | —        |                                                                                      |  |
| ■市民1人あたりコスト          |   |          |  |  |
| 総経費(支出)              | = | 209円/人   |                                                                                      |  |
| 市民                   | = | —        |                                                                                      |  |
| ■市民1人あたりの利用回数        |   |          |  |  |
| 児童・生徒                | = | —        |                                                                                      |  |
| 市民                   | = | —        |                                                                                      |  |

| 施設名         |  | 白井中学校      |  |          | 番号 | 10        | 施設担当課：<br>教育部教育総務課                                                                  |          |  |          |  |       |  |       |  |            |  |
|-------------|--|------------|--|----------|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|----------|--|-------|--|-------|--|------------|--|
| 施設概要        |  |            |  |          |    |           |  |          |  |          |  |       |  |       |  |            |  |
| 所在地         |  | 白井市根54番地   |  |          |    |           |                                                                                     |          |  |          |  |       |  |       |  |            |  |
| 建物内施設       |  | —          |  |          |    |           |                                                                                     |          |  |          |  |       |  |       |  |            |  |
| 敷地内建物       |  | 弓道場        |  |          |    |           |                                                                                     |          |  |          |  |       |  |       |  |            |  |
| 管理形態        |  | 直営         |  | 所有形態     |    | 市         |                                                                                     |          |  |          |  |       |  |       |  |            |  |
| 管理者名        |  | —          |  |          |    |           |                                                                                     |          |  |          |  |       |  |       |  |            |  |
| 築年月         |  | 昭和44年3月    |  | 主構造      |    | 鉄筋コンクリート  |                                                                                     |          |  |          |  |       |  |       |  |            |  |
| 耐用年数        |  | 65年        |  | 経過年数     |    | 49年       |                                                                                     |          |  |          |  |       |  |       |  |            |  |
| 敷地面積        |  | 26,289.00㎡ |  | 延床面積     |    | 7,194.00㎡ |                                                                                     |          |  |          |  |       |  |       |  |            |  |
| 耐震性能        |  | あり         |  | 指定避難場所   |    | ○         |                                                                                     |          |  | 指定避難所    |  | ○     |  |       |  |            |  |
| バリアフリー等対応状況 |  |            |  |          |    |           |                                                                                     |          |  |          |  |       |  |       |  |            |  |
| 出入口スロープ     |  | 建物内段差（廊下等） |  | 手すり（廊下等） |    | エレベーター    |                                                                                     | 車いす対応トイレ |  | 障がい者用駐車場 |  | AED設置 |  | LED対応 |  | 太陽光設備の設置状況 |  |
| ○           |  | ○          |  | ×        |    | ○         |                                                                                     | ○        |  | ○        |  | ○     |  | ×     |  | ○          |  |

| 機能別利用状況 |         |       |      |     | 休校日:                                                                                                   |
|---------|---------|-------|------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 機能名     | 利用可能コマ数 | 利用コマ数 | 利用者数 | 稼働率 | 土曜日、日曜日、祝祭日、長期休み(夏休み、冬休み、春休み)                                                                          |
| 普通教室    | —       | —     | —    | —   | <div>施設別利用状況</div>  |
| 特別教室    | —       | —     | —    | —   |                                                                                                        |
| —       | —       | —     | —    | —   |                                                                                                        |
| —       | —       | —     | —    | —   |                                                                                                        |
| —       | —       | —     | —    | —   |                                                                                                        |
| —       | —       | —     | —    | —   |                                                                                                        |
| —       | —       | —     | —    | —   |                                                                                                        |
| —       | —       | —     | —    | —   |                                                                                                        |
| —       | —       | —     | —    | —   |                                                                                                        |
| —       | —       | —     | —    | —   |                                                                                                        |

| 施設の維持管理に係るコスト及び利用状況等 |   |        | 収入及び支出(千円)                                                                           |  |
|----------------------|---|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ■支出に対する収入の割合         |   |        |  |  |
| 総経費(収入)              | = | —      |                                                                                      |  |
| 総経費(支出)              | = | —      |                                                                                      |  |
| ■利用者1人あたりコスト         |   |        |  |  |
| 総経費(支出)              | = | —      |                                                                                      |  |
| 利用者数                 | = | —      |                                                                                      |  |
| ■延床面積1㎡あたりコスト        |   |        |  |  |
| 総経費(支出)              | = | 905円/㎡ |                                                                                      |  |
| 延床面積                 | = | —      |                                                                                      |  |
| ■市民1人あたりコスト          |   |        |  |  |
| 総経費(支出)              | = | 102円/人 |                                                                                      |  |
| 市民                   | = | —      |                                                                                      |  |
| ■市民1人あたりの利用回数        |   |        |  |  |
| 児童・生徒                | = | —      |                                                                                      |  |
| 市民                   | = | —      |                                                                                      |  |

| 施設名         | 大山口中学校         |              |        |              | 番号           | 11    | 施設担当課：<br>教育部教育総務課                                                                  |                |  |
|-------------|----------------|--------------|--------|--------------|--------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|
| 施設概要        |                |              |        |              |              |       |  |                |  |
| 所在地         | 白井市大山口2丁目1番1号  |              |        |              |              |       |                                                                                     |                |  |
| 建物内施設       | —              |              |        |              |              |       |                                                                                     |                |  |
| 敷地内建物       | —              |              |        |              |              |       |                                                                                     |                |  |
| 管理形態        | 直営             |              | 所有形態   | 市            |              |       |                                                                                     |                |  |
| 管理者名        | —              |              |        |              |              |       |                                                                                     |                |  |
| 築年月         | 昭和52年1月        |              | 主構造    | 鉄筋コンクリート     |              |       |                                                                                     |                |  |
| 耐用年数        | 65年            |              | 経過年数   | 41年          |              |       |                                                                                     |                |  |
| 敷地面積        | 31,110.00㎡     |              | 延床面積   | 7,875.00㎡    |              |       |                                                                                     |                |  |
| 耐震性能        | あり             | 指定避難場所       | ○      | 指定避難所        | ○            |       |                                                                                     |                |  |
| バリアフリー等対応状況 |                |              |        |              |              |       |                                                                                     |                |  |
| 出入口スロープ     | 建物内段差<br>(廊下等) | 手すり<br>(廊下等) | エレベーター | 車いす対応<br>トイレ | 障がい者用<br>駐車場 | AED設置 | LED対応                                                                               | 太陽光設備の<br>設置状況 |  |
| ○           | ○              | ×            | ○      | ○            | ×            | ○     | ×                                                                                   | ×              |  |



| 機能別利用状況 |         |       |      |     | 休校日:                          |
|---------|---------|-------|------|-----|-------------------------------|
| 機能名     | 利用可能コマ数 | 利用コマ数 | 利用者数 | 稼働率 | 土曜日、日曜日、祝祭日、長期休み(夏休み、冬休み、春休み) |
| 普通教室    | —       | —     | —    | —   | <div>施設別利用状況</div>            |
| 特別教室    | —       | —     | —    | —   |                               |
| —       | —       | —     | —    | —   |                               |
| —       | —       | —     | —    | —   |                               |
| —       | —       | —     | —    | —   |                               |
| —       | —       | —     | —    | —   |                               |
| —       | —       | —     | —    | —   |                               |
| —       | —       | —     | —    | —   |                               |
| —       | —       | —     | —    | —   |                               |
| —       | —       | —     | —    | —   |                               |

| 施設の維持管理に係るコスト及び利用状況等 |   |          | 収入及び支出(千円) |  |
|----------------------|---|----------|------------|--|
| ■支出に対する収入の割合         |   |          |            |  |
| 総経費(収入)              | = | —        |            |  |
| 総経費(支出)              | = | —        |            |  |
| ■利用者1人あたりコスト         |   |          |            |  |
| 総経費(支出)              | = | —        |            |  |
| 利用者数                 | = | —        |            |  |
| ■延床面積1㎡あたりコスト        |   |          |            |  |
| 総経費(支出)              | = | 1,294円/㎡ |            |  |
| 延床面積                 | = | —        |            |  |
| ■市民1人あたりコスト          |   |          |            |  |
| 総経費(支出)              | = | 160円/人   |            |  |
| 市民                   | = | —        |            |  |
| ■市民1人あたりの利用回数        |   |          |            |  |
| 児童・生徒                | = | —        |            |  |
| 市民                   | = | —        |            |  |


| 施設名         |  | 南山中学校          |  |              | 番号 |           | 12 |              | 施設担当課:<br>教育部教育総務課 |              |  |       |  |       |  |                |  |
|-------------|--|----------------|--|--------------|----|-----------|----|--------------|--------------------|--------------|--|-------|--|-------|--|----------------|--|
| 施設概要        |  |                |  |              |    |           |    |              |                    |              |  |       |  |       |  |                |  |
| 所在地         |  | 白井市南山1丁目6番1号   |  |              |    |           |    |              |                    |              |  |       |  |       |  |                |  |
| 建物内施設       |  | —              |  |              |    |           |    |              |                    |              |  |       |  |       |  |                |  |
| 敷地内建物       |  | —              |  |              |    |           |    |              |                    |              |  |       |  |       |  |                |  |
| 管理形態        |  | 直営             |  | 所有形態         |    | 市         |    |              |                    |              |  |       |  |       |  |                |  |
| 管理者名        |  | —              |  |              |    |           |    |              |                    |              |  |       |  |       |  |                |  |
| 築年月         |  | 昭和52年1月        |  | 主構造          |    | 鉄筋コンクリート  |    |              |                    |              |  |       |  |       |  |                |  |
| 耐用年数        |  | 65年            |  | 経過年数         |    | 41年       |    |              |                    |              |  |       |  |       |  |                |  |
| 敷地面積        |  | 36,200.00㎡     |  | 延床面積         |    | 8,121.00㎡ |    |              |                    |              |  |       |  |       |  |                |  |
| 耐震性能        |  | あり             |  | 指定避難場所       |    | ○         |    | 指定避難所        |                    | ○            |  |       |  |       |  |                |  |
| バリアフリー等対応状況 |  |                |  |              |    |           |    |              |                    |              |  |       |  |       |  |                |  |
| 出入口<br>スロープ |  | 建物内段差<br>(廊下等) |  | 手すり<br>(廊下等) |    | エレベーター    |    | 車いす対応<br>トイレ |                    | 障がい者用<br>駐車場 |  | AED設置 |  | LED対応 |  | 太陽光設備の<br>設置状況 |  |
| ○           |  | ○              |  | ×            |    | ○         |    | ○            |                    | ×            |  | ○     |  | ○     |  | ×              |  |



| 機能別利用状況 |         |       |      |     | 休校日:                          |
|---------|---------|-------|------|-----|-------------------------------|
| 機能名     | 利用可能コマ数 | 利用コマ数 | 利用者数 | 稼働率 | 土曜日、日曜日、祝祭日、長期休み(夏休み、冬休み、春休み) |
| 普通教室    | —       | —     | —    | —   | <div>施設別利用状況</div>            |
| 特別教室    | —       | —     | —    | —   |                               |
| —       | —       | —     | —    | —   |                               |
| —       | —       | —     | —    | —   |                               |
| —       | —       | —     | —    | —   |                               |
| —       | —       | —     | —    | —   |                               |
| —       | —       | —     | —    | —   |                               |
| —       | —       | —     | —    | —   |                               |
| —       | —       | —     | —    | —   |                               |
| —       | —       | —     | —    | —   |                               |

| 施設の維持管理に係るコスト及び利用状況等 |   |          |
|----------------------|---|----------|
| ■支出に対する収入の割合         |   |          |
| 総経費(収入)              | = | —        |
| 総経費(支出)              | = | —        |
| ■利用者1人あたりコスト         |   |          |
| 総経費(支出)              | = | —        |
| 利用者数                 | = | —        |
| ■延床面積1㎡あたりコスト        |   |          |
| 総経費(支出)              | = | 1,078円/㎡ |
| 延床面積                 | = | —        |
| ■市民1人あたりコスト          |   |          |
| 総経費(支出)              | = | 137円/人   |
| 市民                   | = | —        |
| ■市民1人あたりの利用回数        |   |          |
| 児童・生徒                | = | —        |
| 市民                   | = | —        |

### 収入及び支出(千円)




| 年度  | 収入    | 支出    |
|-----|-------|-------|
| H27 | 7,890 | 7,890 |
| H28 | 9,002 | 9,002 |
| H29 | 8,753 | 8,753 |

### 人口及び児童・生徒数(人)




| 年度  | 人口     | 生徒数 |
|-----|--------|-----|
| H27 | 63,175 | 346 |
| H28 | 63,404 | 340 |
| H29 | 63,772 | 380 |

| 施設名         | 七次台中学校         |              |        |              | 番号           | 13    | 施設担当課：<br>教育部教育総務課                                                                  |                |  |  |
|-------------|----------------|--------------|--------|--------------|--------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|--|
| 施設概要        |                |              |        |              |              |       |  |                |  |  |
| 所在地         | 白井市七次台1丁目21番1号 |              |        |              |              |       |                                                                                     |                |  |  |
| 建物内施設       | —              |              |        |              |              |       |                                                                                     |                |  |  |
| 敷地内建物       | —              |              |        |              |              |       |                                                                                     |                |  |  |
| 管理形態        | 直営             |              | 所有形態   | 市            |              |       |                                                                                     |                |  |  |
| 管理者名        | —              |              |        |              |              |       |                                                                                     |                |  |  |
| 築年月         | 昭和59年3月        |              | 主構造    | 鉄筋コンクリート     |              |       |                                                                                     |                |  |  |
| 耐用年数        | 65年            |              | 経過年数   | 34年          |              |       |                                                                                     |                |  |  |
| 敷地面積        | 32,980.00㎡     |              | 延床面積   | 7,477.00㎡    |              |       |                                                                                     |                |  |  |
| 耐震性能        | あり             | 指定避難場所       | ○      | 指定避難所        | ○            |       |                                                                                     |                |  |  |
| バリアフリー等対応状況 |                |              |        |              |              |       |                                                                                     |                |  |  |
| 出入口<br>スロープ | 建物内段差<br>(廊下等) | 手すり<br>(廊下等) | エレベーター | 車いす対応<br>トイレ | 障がい者用<br>駐車場 | AED設置 | LED対応                                                                               | 太陽光設備の<br>設置状況 |  |  |
| ×           | ×              | ×            | ×      | ×            | ×            | ○     | ×                                                                                   | ×              |  |  |


| 機能別利用状況 |         |       |      |     | 休校日:                                                                                |
|---------|---------|-------|------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 機能名     | 利用可能コマ数 | 利用コマ数 | 利用者数 | 稼働率 | 土曜日、日曜日、祝祭日、長期休み(夏休み、冬休み、春休み)                                                       |
| 普通教室    | —       | —     | —    | —   |  |
| 特別教室    | —       | —     | —    | —   |                                                                                     |
| —       | —       | —     | —    | —   |                                                                                     |
| —       | —       | —     | —    | —   |                                                                                     |
| —       | —       | —     | —    | —   |                                                                                     |
| —       | —       | —     | —    | —   |                                                                                     |
| —       | —       | —     | —    | —   |                                                                                     |
| —       | —       | —     | —    | —   |                                                                                     |
| —       | —       | —     | —    | —   |                                                                                     |
| —       | —       | —     | —    | —   |                                                                                     |






| 施設の維持管理に係るコスト及び利用状況等 |   |          |
|----------------------|---|----------|
| ■支出に対する収入の割合         |   |          |
| 総経費(収入)              | = | —        |
| 総経費(支出)              | = | —        |
| ■利用者1人あたりコスト         |   |          |
| 総経費(支出)              | = | —        |
| 利用者数                 | = | —        |
| ■延床面積1㎡あたりコスト        |   |          |
| 総経費(支出)              | = | 1,437円/㎡ |
| 延床面積                 | = | —        |
| ■市民1人あたりコスト          |   |          |
| 総経費(支出)              | = | 168円/人   |
| 市民                   | = | —        |
| ■市民1人あたりの利用回数        |   |          |
| 児童・生徒                | = | —        |
| 市民                   | = | —        |

| 収入及び支出(千円) |                                                                                      |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|            |  |
| H27        | 11,053                                                                               |
| H28        | 10,779                                                                               |
| H29        | 10,744                                                                               |

| 人口及び児童・生徒数(人) |                                                                                      |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|               |  |
| H27           | 63,175                                                                               |
| H28           | 63,404                                                                               |
| H29           | 63,772                                                                               |


| 施設名         | 桜台中学校          |              |        |              | 番号           | 14                                                                                  | 施設担当課：<br>教育部教育総務課 |                |  |
|-------------|----------------|--------------|--------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|--|
| 施設概要        |                |              |        |              |              |  |                    |                |  |
| 所在地         | 白井市桜台3丁目27番    |              |        |              |              |                                                                                     |                    |                |  |
| 建物内施設       | —              |              |        |              |              |                                                                                     |                    |                |  |
| 敷地内建物       | —              |              |        |              |              |                                                                                     |                    |                |  |
| 管理形態        | 直営             |              | 所有形態   | 市            |              |                                                                                     |                    |                |  |
| 管理者名        | —              |              |        |              |              |                                                                                     |                    |                |  |
| 築年月         | 平成6年3月         |              | 主構造    | 鉄筋コンクリート     |              |                                                                                     |                    |                |  |
| 耐用年数        | 65年            |              | 経過年数   | 24年          |              |                                                                                     |                    |                |  |
| 敷地面積        | 24,698.00㎡     |              | 延床面積   | 6,791.00㎡    |              |                                                                                     |                    |                |  |
| 耐震性能        | あり             | 指定避難場所       | ○      | 指定避難所        | ○            |                                                                                     |                    |                |  |
| バリアフリー等対応状況 |                |              |        |              |              |                                                                                     |                    |                |  |
| 出入口<br>スロープ | 建物内段差<br>(廊下等) | 手すり<br>(廊下等) | エレベーター | 車いす対応<br>トイレ | 障がい者用<br>駐車場 | AED設置                                                                               | LED対応              | 太陽光設備の<br>設置状況 |  |
| ×           | ○              | ×            | ×      | ×            | ×            | ○                                                                                   | ×                  | ×              |  |

| 機能別利用状況 |         |       |      |     | 休校日:                                                                                |
|---------|---------|-------|------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 機能名     | 利用可能コマ数 | 利用コマ数 | 利用者数 | 稼働率 | 土曜日、日曜日、祝祭日、長期休み(夏休み、冬休み、春休み)                                                       |
| 普通教室    | —       | —     | —    | —   |  |
| 特別教室    | —       | —     | —    | —   |                                                                                     |
| —       | —       | —     | —    | —   |                                                                                     |
| —       | —       | —     | —    | —   |                                                                                     |
| —       | —       | —     | —    | —   |                                                                                     |
| —       | —       | —     | —    | —   |                                                                                     |
| —       | —       | —     | —    | —   |                                                                                     |
| —       | —       | —     | —    | —   |                                                                                     |
| —       | —       | —     | —    | —   |                                                                                     |


| 施設の維持管理に係るコスト及び利用状況等 |   |          | 収入及び支出(千円)                                                                           |  |
|----------------------|---|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ■支出に対する収入の割合         |   |          |  |  |
| 総経費(収入)              | = | —        |                                                                                      |  |
| 総経費(支出)              | = | —        |                                                                                      |  |
| ■利用者1人あたりコスト         |   |          |  |  |
| 総経費(支出)              | = | —        |                                                                                      |  |
| 利用者数                 | = | —        |                                                                                      |  |
| ■延床面積1㎡あたりコスト        |   |          |  |  |
| 総経費(支出)              | = | 1,639円/㎡ |                                                                                      |  |
| 延床面積                 | = | —        |                                                                                      |  |
| ■市民1人あたりコスト          |   |          |  |  |
| 総経費(支出)              | = | 174円/人   |                                                                                      |  |
| 市民                   | = | —        |                                                                                      |  |
| ■市民1人あたりの利用回数        |   |          |  |  |
| 児童・生徒                | = | —        |                                                                                      |  |
| 市民                   | = | —        |                                                                                      |  |


| 施設名         |  | 白井第一学童保育所      |  |              | 番号 |                      | 15 |              | 施設担当課：<br>健康子ども部保育課 |              |  |       |  |       |  |                |  |
|-------------|--|----------------|--|--------------|----|----------------------|----|--------------|---------------------|--------------|--|-------|--|-------|--|----------------|--|
| 施設概要        |  |                |  |              |    |                      |    |              |                     |              |  |       |  |       |  |                |  |
| 所在地         |  | 白井市根105番地      |  |              |    |                      |    |              |                     |              |  |       |  |       |  |                |  |
| 建物内施設       |  | —              |  |              |    |                      |    |              |                     |              |  |       |  |       |  |                |  |
| 敷地内建物       |  | —              |  |              |    |                      |    |              |                     |              |  |       |  |       |  |                |  |
| 管理形態        |  | 運営委託           |  | 所有形態         |    | 市                    |    |              |                     |              |  |       |  |       |  |                |  |
| 管理者名        |  | —              |  |              |    |                      |    |              |                     |              |  |       |  |       |  |                |  |
| 築年月         |  | 昭和54年3月        |  | 主構造          |    | 鉄筋コンクリート             |    |              |                     |              |  |       |  |       |  |                |  |
| 耐用年数        |  | 65年            |  | 経過年数         |    | 39年                  |    |              |                     |              |  |       |  |       |  |                |  |
| 敷地面積        |  | —              |  | 延床面積         |    | 84.50 m <sup>2</sup> |    |              |                     |              |  |       |  |       |  |                |  |
| 耐震性能        |  | あり             |  | 指定避難場所       |    | —                    |    | 指定避難所        |                     | —            |  |       |  |       |  |                |  |
| バリアフリー等対応状況 |  |                |  |              |    |                      |    |              |                     |              |  |       |  |       |  |                |  |
| 出入口<br>スロープ |  | 建物内段差<br>(廊下等) |  | 手すり<br>(廊下等) |    | エレベーター               |    | 車いす対応<br>トイレ |                     | 障がい者用<br>駐車場 |  | AED設置 |  | LED対応 |  | 太陽光設備の<br>設置状況 |  |
| ×           |  | ×              |  | ×            |    | ×                    |    | ×            |                     | ×            |  | ×     |  | ×     |  | ×              |  |

白井第一学童保育所


| 機能別利用状況 |      |         |       |     | 休校日：                                                                                                   |
|---------|------|---------|-------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 機能名     | 利用者数 | 利用可能コマ数 | 利用コマ数 | 稼働率 | 日曜・祝日・年末年始(12/29～1/3)                                                                                  |
| —       | —    | —       | —     | —   | <div>施設別利用状況</div>  |
| —       | —    | —       | —     | —   |                                                                                                        |
| —       | —    | —       | —     | —   |                                                                                                        |
| —       | —    | —       | —     | —   |                                                                                                        |
| —       | —    | —       | —     | —   |                                                                                                        |
| —       | —    | —       | —     | —   |                                                                                                        |
| —       | —    | —       | —     | —   |                                                                                                        |
| —       | —    | —       | —     | —   |                                                                                                        |
| —       | —    | —       | —     | —   |                                                                                                        |
| —       | —    | —       | —     | —   |                                                                                                        |



| 施設の維持管理に係るコスト及び利用状況等 |   |            |
|----------------------|---|------------|
| ■支出に対する収入の割合         |   |            |
| 総経費(収入)              | = | 94.26%     |
| 総経費(支出)              |   |            |
| ■利用者1人あたりコスト         |   |            |
| 総経費(支出)              | = | 294,818円/人 |
| 利用者数                 |   |            |
| ■延床面積1㎡あたりコスト        |   |            |
| 総経費(支出)              | = | 153,515円/㎡ |
| 延床面積                 |   |            |
| ■市民1人あたりコスト          |   |            |
| 総経費(支出)              | = | 203円/人     |
| 市民                   |   |            |
| ■市民1人あたりの利用回数        |   |            |
| 児童・生徒                | = | 0.001回     |
| 市民                   |   |            |

| 収入及び支出(千円) |                                                                                      |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|            |  |
| H27        |                                                                                      |
| H28        |                                                                                      |
| H29        |                                                                                      |


| 人口及び児童・生徒数(人) |                                                                                      |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|               |  |
| H27           |                                                                                      |
| H28           |                                                                                      |
| H29           |                                                                                      |



| 施設名         | 白井第三学童保育所           |              |        | 番号           | 16           | 施設担当課：<br>健康子ども部保育課                                                                 |       |                |
|-------------|---------------------|--------------|--------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|
| 施設概要        |                     |              |        |              |              |  |       |                |
| 所在地         | 白井市根336番地の15        |              |        |              |              |                                                                                     |       |                |
| 建物内施設       | —                   |              |        |              |              |                                                                                     |       |                |
| 敷地内建物       | 白井第三小学校、白井第三第2学童保育所 |              |        |              |              |                                                                                     |       |                |
| 管理形態        | 運営委託                |              | 所有形態   | 市            |              |                                                                                     |       |                |
| 管理者名        | —                   |              |        |              |              |                                                                                     |       |                |
| 築年月         | 平成9年7月              |              | 主構造    | 木造           |              |                                                                                     |       |                |
| 耐用年数        | 22年                 |              | 経過年数   | 20年          |              |                                                                                     |       |                |
| 敷地面積        | 20,654.00㎡          |              | 延床面積   | 92.40 ㎡      |              |                                                                                     |       |                |
| 耐震性能        | あり                  | 指定避難場所       | —      | 指定避難所        | —            |                                                                                     |       |                |
| バリアフリー等対応状況 |                     |              |        |              |              |                                                                                     |       |                |
| 出入口<br>スロープ | 建物内段差<br>（廊下等）      | 手すり<br>（廊下等） | エレベーター | 車いす対応<br>トイレ | 障がい者用<br>駐車場 | AED設置                                                                               | LED対応 | 太陽光設備の<br>設置状況 |
| ○           | ×                   | ×            | ×      | ×            | ×            | ×                                                                                   | ×     | ×              |

| 機能別利用状況 |      |         |       |     | 休校日：                                                                                                   |
|---------|------|---------|-------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 機能名     | 利用者数 | 利用可能コマ数 | 利用コマ数 | 稼働率 | 日曜・祝日・年末年始(12/29～1/3)                                                                                  |
| —       | —    | —       | —     | —   | <div>施設別利用状況</div>  |
| —       | —    | —       | —     | —   |                                                                                                        |
| —       | —    | —       | —     | —   |                                                                                                        |
| —       | —    | —       | —     | —   |                                                                                                        |
| —       | —    | —       | —     | —   |                                                                                                        |
| —       | —    | —       | —     | —   |                                                                                                        |
| —       | —    | —       | —     | —   |                                                                                                        |
| —       | —    | —       | —     | —   |                                                                                                        |
| —       | —    | —       | —     | —   |                                                                                                        |
| —       | —    | —       | —     | —   |                                                                                                        |


| 施設の維持管理に係るコスト及び利用状況等 |   |            | 収入及び支出(千円)                                                                           |  |
|----------------------|---|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ■支出に対する収入の割合         |   |            |  |  |
| 総経費(収入)              | = | 126.21%    |                                                                                      |  |
| 総経費(支出)              |   |            |                                                                                      |  |
| ■利用者1人あたりコスト         |   |            |  |  |
| 総経費(支出)              | = | 299,621円/人 |                                                                                      |  |
| 利用者数                 |   |            |                                                                                      |  |
| ■延床面積1㎡あたりコスト        |   |            |                                                                                      |  |
| 総経費(支出)              | = | 94,037円/㎡  |                                                                                      |  |
| 延床面積                 |   |            |                                                                                      |  |
| ■市民1人あたりコスト          |   |            |                                                                                      |  |
| 総経費(支出)              | = | 136円/人     |                                                                                      |  |
| 市民                   |   |            |                                                                                      |  |
| ■市民1人あたりの利用回数        |   |            |                                                                                      |  |
| 児童・生徒                | = | 0.000回     |                                                                                      |  |
| 市民                   |   |            |                                                                                      |  |



| 施設名         | 白井第三第2学童保育所       |              |        | 番号           | 17           | 施設担当課：<br>健康子ども部保育課                                                                 |       |                |  |
|-------------|-------------------|--------------|--------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|--|
| 施設概要        |                   |              |        |              |              |  |       |                |  |
| 所在地         | 白井市根336番地の15      |              |        |              |              |                                                                                     |       |                |  |
| 建物内施設       | —                 |              |        |              |              |                                                                                     |       |                |  |
| 敷地内建物       | 白井第三小学校、白井第三学童保育所 |              |        |              |              |                                                                                     |       |                |  |
| 管理形態        | 運営委託              |              | 所有形態   | 市            |              |                                                                                     |       |                |  |
| 管理者名        | —                 |              |        |              |              |                                                                                     |       |                |  |
| 築年月         | 平成23年4月           |              | 主構造    | 鉄骨           |              |                                                                                     |       |                |  |
| 耐用年数        | 34年               |              | 経過年数   | 6年           |              |                                                                                     |       |                |  |
| 敷地面積        | 20,654.00㎡        |              | 延床面積   | 156.01㎡      |              |                                                                                     |       |                |  |
| 耐震性能        | あり                | 指定避難場所       | —      | 指定避難所        | —            |                                                                                     |       |                |  |
| バリアフリー等対応状況 |                   |              |        |              |              |                                                                                     |       |                |  |
| 出入口<br>スロープ | 建物内段差<br>(廊下等)    | 手すり<br>(廊下等) | エレベーター | 車いす対応<br>トイレ | 障がい者用<br>駐車場 | AED設置                                                                               | LED対応 | 太陽光設備の<br>設置状況 |  |
| ○           | ○                 | ×            | ×      | ○            | ×            | ×                                                                                   | ×     | ×              |  |

| 機能別利用状況 |      |         |       |     | 休校日:                                                                                                   |
|---------|------|---------|-------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 機能名     | 利用者数 | 利用可能コマ数 | 利用コマ数 | 稼働率 | 日曜・祝日・年末年始(12/29~1/3)                                                                                  |
| —       | —    | —       | —     | —   | <div>施設別利用状況</div>  |
| —       | —    | —       | —     | —   |                                                                                                        |
| —       | —    | —       | —     | —   |                                                                                                        |
| —       | —    | —       | —     | —   |                                                                                                        |
| —       | —    | —       | —     | —   |                                                                                                        |
| —       | —    | —       | —     | —   |                                                                                                        |
| —       | —    | —       | —     | —   |                                                                                                        |
| —       | —    | —       | —     | —   |                                                                                                        |
| —       | —    | —       | —     | —   |                                                                                                        |
| —       | —    | —       | —     | —   |                                                                                                        |


| 施設の維持管理に係るコスト及び利用状況等 |   |            | 収入及び支出(千円)                                                                           |  |
|----------------------|---|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ■支出に対する収入の割合         |   |            |  |  |
| 総経費(収入)              | = | 126.82%    |                                                                                      |  |
| 総経費(支出)              |   |            |                                                                                      |  |
| ■利用者1人あたりコスト         |   |            |  |  |
| 総経費(支出)              | = | 187,978円/人 |                                                                                      |  |
| 利用者数                 |   |            |                                                                                      |  |
| ■延床面積1㎡あたりコスト        |   |            |                                                                                      |  |
| 総経費(支出)              | = | 55,426円/㎡  |                                                                                      |  |
| 延床面積                 |   |            |                                                                                      |  |
| ■市民1人あたりコスト          |   |            |                                                                                      |  |
| 総経費(支出)              | = | 136円/人     |                                                                                      |  |
| 市民                   |   |            |                                                                                      |  |
| ■市民1人あたりの利用回数        |   |            |                                                                                      |  |
| 児童・生徒                | = | 0.001回     |                                                                                      |  |
| 市民                   |   |            |                                                                                      |  |



| 施設名         | 大山口学童保育所          |              |        |              | 番号           | 18    | 施設担当課：<br>健康子ども部保育課                                                                 |                |  |
|-------------|-------------------|--------------|--------|--------------|--------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|
| 施設概要        |                   |              |        |              |              |       |  |                |  |
| 所在地         | 白井市大山口2丁目2番1号     |              |        |              |              |       |                                                                                     |                |  |
| 建物内施設       | —                 |              |        |              |              |       |                                                                                     |                |  |
| 敷地内建物       | 大山口小学校、大山口第2学童保育所 |              |        |              |              |       |                                                                                     |                |  |
| 管理形態        | 運営委託              |              | 所有形態   | 市            |              |       |                                                                                     |                |  |
| 管理者名        | —                 |              |        |              |              |       |                                                                                     |                |  |
| 築年月         | 平成19年11月          |              | 主構造    | 軽量鉄骨         |              |       |                                                                                     |                |  |
| 耐用年数        | 27年               |              | 経過年数   | 10年          |              |       |                                                                                     |                |  |
| 敷地面積        | 25,247.00㎡        |              | 延床面積   | 192.72㎡      |              |       |                                                                                     |                |  |
| 耐震性能        | あり                | 指定避難場所       | —      | 指定避難所        | —            |       |                                                                                     |                |  |
| バリアフリー等対応状況 |                   |              |        |              |              |       |                                                                                     |                |  |
| 出入口<br>スロープ | 建物内段差<br>(廊下等)    | 手すり<br>(廊下等) | エレベーター | 車いす対応<br>トイレ | 障がい者用<br>駐車場 | AED設置 | LED対応                                                                               | 太陽光設備の<br>設置状況 |  |
| ○           | ○                 | ×            | ×      | ○            | ×            | ×     | ×                                                                                   | ×              |  |

| 機能別利用状況 |         |       |      |     | 休校日:                                                                                                   |
|---------|---------|-------|------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 機能名     | 利用可能コマ数 | 利用コマ数 | 利用者数 | 稼働率 | 日曜・祝日・年末年始(12/29~1/3)                                                                                  |
| —       | —       | —     | —    | —   | <div>施設別利用状況</div>  |
| —       | —       | —     | —    | —   |                                                                                                        |
| —       | —       | —     | —    | —   |                                                                                                        |
| —       | —       | —     | —    | —   |                                                                                                        |
| —       | —       | —     | —    | —   |                                                                                                        |
| —       | —       | —     | —    | —   |                                                                                                        |
| —       | —       | —     | —    | —   |                                                                                                        |
| —       | —       | —     | —    | —   |                                                                                                        |
| —       | —       | —     | —    | —   |                                                                                                        |
| —       | —       | —     | —    | —   |                                                                                                        |


| 施設の維持管理に係るコスト及び利用状況等 |   |            | 収入及び支出(千円)                                                                           |  |
|----------------------|---|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ■支出に対する収入の割合         |   |            |  |  |
| 総経費(収入)              | = | 107.04%    |                                                                                      |  |
| 総経費(支出)              |   |            |                                                                                      |  |
| ■利用者1人あたりコスト         |   |            |  |  |
| 総経費(支出)              | = | 331,288円/人 |                                                                                      |  |
| 利用者数                 |   |            |                                                                                      |  |
| ■延床面積1㎡あたりコスト        |   |            |                                                                                      |  |
| 総経費(支出)              | = | 89,389円/㎡  |                                                                                      |  |
| 延床面積                 |   |            |                                                                                      |  |
| ■市民1人あたりコスト          |   |            |                                                                                      |  |
| 総経費(支出)              | = | 270円/人     |                                                                                      |  |
| 市民                   |   |            |                                                                                      |  |
| ■市民1人あたりの利用回数        |   |            |                                                                                      |  |
| 児童・生徒                | = | 0.001回     |                                                                                      |  |
| 市民                   |   |            |                                                                                      |  |



| 施設名         | 大山口第2学童保育所      |          |        |          | 番号       | 19    | 施設担当課：<br>健康子ども部保育課                                                                 |            |  |
|-------------|-----------------|----------|--------|----------|----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|
| 施設概要        |                 |          |        |          |          |       |  |            |  |
| 所在地         | 白井市大山口2丁目2番1号   |          |        |          |          |       |                                                                                     |            |  |
| 建物内施設       | —               |          |        |          |          |       |                                                                                     |            |  |
| 敷地内建物       | 大山口小学校、大山口学童保育所 |          |        |          |          |       |                                                                                     |            |  |
| 管理形態        | 運営委託            |          | 所有形態   | 市        |          |       |                                                                                     |            |  |
| 管理者名        | —               |          |        |          |          |       |                                                                                     |            |  |
| 築年月         | 平成22年4月         |          | 主構造    | 鉄骨       |          |       |                                                                                     |            |  |
| 耐用年数        | 34年             |          | 経過年数   | 7年       |          |       |                                                                                     |            |  |
| 敷地面積        | 25,247.00㎡      |          | 延床面積   | 156.01㎡  |          |       |                                                                                     |            |  |
| 耐震性能        | あり              | 指定避難場所   | —      | 指定避難所    | —        |       |                                                                                     |            |  |
| バリアフリー等対応状況 |                 |          |        |          |          |       |                                                                                     |            |  |
| 出入口スロープ     | 建物内段差（廊下等）      | 手すり（廊下等） | エレベーター | 車いす対応トイレ | 障がい者用駐車場 | AED設置 | LED対応                                                                               | 太陽光設備の設置状況 |  |
| ○           | ○               | ×        | ×      | ×        | ×        | ×     | ×                                                                                   | ×          |  |

| 機能別利用状況 |         |       |      |     | 休校日：                                                                                                   |
|---------|---------|-------|------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 機能名     | 利用可能コマ数 | 利用コマ数 | 利用者数 | 稼働率 | 日曜・祝日・年末年始(12/29～1/3)                                                                                  |
| —       | —       | —     | —    | —   | <div>施設別利用状況</div>  |
| —       | —       | —     | —    | —   |                                                                                                        |
| —       | —       | —     | —    | —   |                                                                                                        |
| —       | —       | —     | —    | —   |                                                                                                        |
| —       | —       | —     | —    | —   |                                                                                                        |
| —       | —       | —     | —    | —   |                                                                                                        |
| —       | —       | —     | —    | —   |                                                                                                        |
| —       | —       | —     | —    | —   |                                                                                                        |
| —       | —       | —     | —    | —   |                                                                                                        |
| —       | —       | —     | —    | —   |                                                                                                        |

| 施設の維持管理に係るコスト及び利用状況等 |   |            | 収入及び支出(千円)                                                                                                    |  |
|----------------------|---|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ■支出に対する収入の割合         |   |            |                           |  |
| 総経費(収入)              | = | 107.68%    |                                                                                                               |  |
| 総経費(支出)              |   |            |                                                                                                               |  |
| ■利用者1人あたりコスト         |   |            | <div>人口及び児童・生徒数(人)</div>  |  |
| 総経費(支出)              | = | 312,554円/人 |                                                                                                               |  |
| 利用者数                 |   |            |                                                                                                               |  |
| ■延床面積1㎡あたりコスト        |   |            |                                                                                                               |  |
| 総経費(支出)              | = | 112,192円/㎡ |                                                                                                               |  |
| 延床面積                 |   |            |                                                                                                               |  |
| ■市民1人あたりコスト          |   |            |                                                                                                               |  |
| 総経費(支出)              | = | 274円/人     |                                                                                                               |  |
| 市民                   |   |            |                                                                                                               |  |
| ■市民1人あたりの利用回数        |   |            |                                                                                                               |  |
| 児童・生徒                | = | 0.001回     |                                                                                                               |  |
| 市民                   |   |            |                                                                                                               |  |

| 施設名         | 清水口学童保育所         |              |        | 番号           | 20           | 施設担当課：<br>健康子ども部保育課                                                                 |       |                |  |
|-------------|------------------|--------------|--------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|--|
| 施設概要        |                  |              |        |              |              |  |       |                |  |
| 所在地         | 白井市清水口2丁目3番1号    |              |        |              |              |                                                                                     |       |                |  |
| 建物内施設       | —                |              |        |              |              |                                                                                     |       |                |  |
| 敷地内建物       | てのひら館（地区社会福祉協議会） |              |        |              |              |                                                                                     |       |                |  |
| 管理形態        | 運営委託             |              | 所有形態   | 市            |              |                                                                                     |       |                |  |
| 管理者名        | —                |              |        |              |              |                                                                                     |       |                |  |
| 築年月         | 昭和52年1月          |              | 主構造    | 鉄筋コンクリート     |              |                                                                                     |       |                |  |
| 耐用年数        | 65年              |              | 経過年数   | 41年          |              |                                                                                     |       |                |  |
| 敷地面積        | 27,538.00㎡       |              | 延床面積   | 94.60 ㎡      |              |                                                                                     |       |                |  |
| 耐震性能        | あり               | 指定避難場所       | —      | 指定避難所        | —            |                                                                                     |       |                |  |
| バリアフリー等対応状況 |                  |              |        |              |              |                                                                                     |       |                |  |
| 出入口<br>スロープ | 建物内段差<br>（廊下等）   | 手すり<br>（廊下等） | エレベーター | 車いす対応<br>トイレ | 障がい者用<br>駐車場 | AED設置                                                                               | LED対応 | 太陽光設備の<br>設置状況 |  |
| ×           | ×                | ×            | ×      | ×            | ×            | ×                                                                                   | ×     | ×              |  |

| 機能別利用状況 |         |       |      |     | 休校日:                                                                                                   |
|---------|---------|-------|------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 機能名     | 利用可能コマ数 | 利用コマ数 | 利用者数 | 稼働率 | 日曜・祝日・年末年始(12/29~1/3)                                                                                  |
| —       | —       | —     | —    | —   | <div>施設別利用状況</div>  |
| —       | —       | —     | —    | —   |                                                                                                        |
| —       | —       | —     | —    | —   |                                                                                                        |
| —       | —       | —     | —    | —   |                                                                                                        |
| —       | —       | —     | —    | —   |                                                                                                        |
| —       | —       | —     | —    | —   |                                                                                                        |
| —       | —       | —     | —    | —   |                                                                                                        |
| —       | —       | —     | —    | —   |                                                                                                        |
| —       | —       | —     | —    | —   |                                                                                                        |
| —       | —       | —     | —    | —   |                                                                                                        |

| 施設の維持管理に係るコスト及び利用状況等 |   |            | 収入及び支出(千円)                                                                                                    |  |
|----------------------|---|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ■支出に対する収入の割合         |   |            |                           |  |
| 総経費(収入)              | = | 108.04%    |                                                                                                               |  |
| 総経費(支出)              |   |            |                                                                                                               |  |
| ■利用者1人あたりコスト         |   |            | <div>人口及び児童・生徒数(人)</div>  |  |
| 総経費(支出)              | = | 323,067円/人 |                                                                                                               |  |
| 利用者数                 |   |            |                                                                                                               |  |
| ■延床面積1㎡あたりコスト        |   |            |                                                                                                               |  |
| 総経費(支出)              | = | 204,905円/㎡ |                                                                                                               |  |
| 延床面積                 |   |            |                                                                                                               |  |
| ■市民1人あたりコスト          |   |            |                                                                                                               |  |
| 総経費(支出)              | = | 304円/人     |                                                                                                               |  |
| 市民                   |   |            |                                                                                                               |  |
| ■市民1人あたりの利用回数        |   |            |                                                                                                               |  |
| 児童・生徒                | = | 0.001回     |                                                                                                               |  |
| 市民                   |   |            |                                                                                                               |  |


| 施設名         | 南山学童保育所        |              |        |              | 番号           | 21    | 施設担当課：<br>健康子ども部保育課                                                                 |   |       |
|-------------|----------------|--------------|--------|--------------|--------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|
| 施設概要        |                |              |        |              |              |       |  |   |       |
| 所在地         | 白井市南山1丁目7番1号   |              |        |              |              |       |                                                                                     |   |       |
| 建物内施設       | —              |              |        |              |              |       |                                                                                     |   |       |
| 敷地内建物       | —              |              |        |              |              |       |                                                                                     |   |       |
| 管理形態        | 運営委託           |              | 所有形態   | 市            |              |       |                                                                                     |   |       |
| 管理者名        | —              |              |        |              |              |       |                                                                                     |   |       |
| 築年月         | 昭和56年3月        |              | 主構造    | 鉄筋コンクリート     |              |       |                                                                                     |   |       |
| 耐用年数        | 65年            |              | 経過年数   | 37年          |              |       |                                                                                     |   |       |
| 敷地面積        | 29,769.00㎡     |              | 延床面積   | 129.80㎡      |              |       |                                                                                     |   |       |
| 耐震性能        | あり             | 指定避難場所       | —      | 指定避難所        | —            |       |                                                                                     |   |       |
| バリアフリー等対応状況 |                |              |        |              |              |       |                                                                                     |   |       |
| 出入口<br>スロープ | 建物内段差<br>(廊下等) | 手すり<br>(廊下等) | エレベーター | 車いす対応<br>トイレ | 障がい者用<br>駐車場 | AED設置 |                                                                                     |   | LED対応 |
| ×           | ×              | ×            | ×      | ×            | ×            | ×     | ×                                                                                   | × |       |



| 機能別利用状況 |         |       |      |     | 休校日:                  |
|---------|---------|-------|------|-----|-----------------------|
| 機能名     | 利用可能コマ数 | 利用コマ数 | 利用者数 | 稼働率 | 日曜・祝日・年末年始(12/29~1/3) |
| —       | —       | —     | —    | —   | <div>施設別利用状況</div>    |
| —       | —       | —     | —    | —   |                       |
| —       | —       | —     | —    | —   |                       |
| —       | —       | —     | —    | —   |                       |
| —       | —       | —     | —    | —   |                       |
| —       | —       | —     | —    | —   |                       |
| —       | —       | —     | —    | —   |                       |
| —       | —       | —     | —    | —   |                       |
| —       | —       | —     | —    | —   |                       |
| —       | —       | —     | —    | —   |                       |

| 施設の維持管理に係るコスト及び利用状況等 |   |            | 収入及び支出(千円) |  |
|----------------------|---|------------|------------|--|
| ■支出に対する収入の割合         |   |            |            |  |
| 総経費(収入)              | = | 116.32%    |            |  |
| 総経費(支出)              |   |            |            |  |
| ■利用者1人あたりコスト         |   |            |            |  |
| 総経費(支出)              | = | 279,427円/人 |            |  |
| 利用者数                 |   |            |            |  |
| ■延床面積1㎡あたりコスト        |   |            |            |  |
| 総経費(支出)              | = | 161,456円/㎡ |            |  |
| 延床面積                 |   |            |            |  |
| ■市民1人あたりコスト          |   |            |            |  |
| 総経費(支出)              | = | 329円/人     |            |  |
| 市民                   |   |            |            |  |
| ■市民1人あたりの利用回数        |   |            |            |  |
| 児童・生徒                | = | 0.001回     |            |  |
| 市民                   |   |            |            |  |


| 施設名         | 七次台学童保育所       |              |        |              | 番号           | 22    | 施設担当課：<br>健康子ども部保育課 |       |                |
|-------------|----------------|--------------|--------|--------------|--------------|-------|---------------------|-------|----------------|
| 施設概要        |                |              |        |              |              |       |                     |       |                |
| 所在地         | 白井市七次台3丁目17番1号 |              |        |              |              |       |                     |       |                |
| 建物内施設       | —              |              |        |              |              |       |                     |       |                |
| 敷地内建物       | —              |              |        |              |              |       |                     |       |                |
| 管理形態        | 運営委託           |              | 所有形態   | 市            |              |       |                     |       |                |
| 管理者名        | —              |              |        |              |              |       |                     |       |                |
| 築年月         | 昭和59年3月        |              | 主構造    | 鉄筋コンクリート     |              |       |                     |       |                |
| 耐用年数        | 65年            |              | 経過年数   | 34年          |              |       |                     |       |                |
| 敷地面積        | 25,425.00㎡     |              | 延床面積   | 240.00㎡      |              |       |                     |       |                |
| 耐震性能        | あり             | 指定避難場所       | —      | 指定避難所        | —            |       |                     |       |                |
| バリアフリー等対応状況 |                |              |        |              |              |       |                     |       |                |
| 出入口<br>スロープ | 建物内段差<br>（廊下等） | 手すり<br>（廊下等） | エレベーター | 車いす対応<br>トイレ | 障がい者用<br>駐車場 | AED設置 |                     | LED対応 | 太陽光設備の<br>設置状況 |
| ×           | ×              | ×            | ×      | ×            | ×            | ×     | ×                   | ×     |                |





| 機能別利用状況 |         |       |      |     | 休校日：                  |
|---------|---------|-------|------|-----|-----------------------|
| 機能名     | 利用可能コマ数 | 利用コマ数 | 利用者数 | 稼働率 | 日曜・祝日・年末年始(12/29～1/3) |
| —       | —       | —     | —    | —   | <div>施設別利用状況</div>    |
| —       | —       | —     | —    | —   |                       |
| —       | —       | —     | —    | —   |                       |
| —       | —       | —     | —    | —   |                       |
| —       | —       | —     | —    | —   |                       |
| —       | —       | —     | —    | —   |                       |
| —       | —       | —     | —    | —   |                       |
| —       | —       | —     | —    | —   |                       |
| —       | —       | —     | —    | —   |                       |
| —       | —       | —     | —    | —   |                       |

| 施設の維持管理に係るコスト及び利用状況等 |   |            | 収入及び支出(千円) |  |
|----------------------|---|------------|------------|--|
| ■支出に対する収入の割合         |   |            |            |  |
| 総経費(収入)              | = | 135.01%    |            |  |
| 総経費(支出)              |   |            |            |  |
| ■利用者1人あたりコスト         |   |            |            |  |
| 総経費(支出)              | = | 205,120円/人 |            |  |
| 利用者数                 |   |            |            |  |
| ■延床面積1㎡あたりコスト        |   |            |            |  |
| 総経費(支出)              | = | 78,629円/㎡  |            |  |
| 延床面積                 |   |            |            |  |
| ■市民1人あたりコスト          |   |            |            |  |
| 総経費(支出)              | = | 296円/人     |            |  |
| 市民                   |   |            |            |  |
| ■市民1人あたりの利用回数        |   |            |            |  |
| 児童・生徒                | = | 0.001回     |            |  |
| 市民                   |   |            |            |  |

| 施設名         | 池の上学童保育所                   |              |        | 番号           | 23           | 施設担当課：<br>健康子ども部保育課                                                                 |       |                |
|-------------|----------------------------|--------------|--------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|
| 施設概要        |                            |              |        |              |              |  |       |                |
| 所在地         | 白井市池の上2丁目21番               |              |        |              |              |                                                                                     |       |                |
| 建物内施設       | —                          |              |        |              |              |                                                                                     |       |                |
| 敷地内建物       | 池の上小学校、ハッピー・プラザ(地区社会福祉協議会) |              |        |              |              |                                                                                     |       |                |
| 管理形態        | 運営委託                       |              | 所有形態   | 市            |              |                                                                                     |       |                |
| 管理者名        | —                          |              |        |              |              |                                                                                     |       |                |
| 築年月         | 平成27年11月                   |              | 主構造    | 鉄骨           |              |                                                                                     |       |                |
| 耐用年数        | 22年                        |              | 経過年数   | 2年           |              |                                                                                     |       |                |
| 敷地面積        | 26,114.00㎡                 |              | 延床面積   | 175.88㎡      |              |                                                                                     |       |                |
| 耐震性能        | あり                         | 指定避難場所       | —      | 指定避難所        | —            |                                                                                     |       |                |
| バリアフリー等対応状況 |                            |              |        |              |              |                                                                                     |       |                |
| 出入口<br>スロープ | 建物内段差<br>(廊下等)             | 手すり<br>(廊下等) | エレベーター | 車いす対応<br>トイレ | 障がい者用<br>駐車場 | AED設置                                                                               | LED対応 | 太陽光設備の<br>設置状況 |
| ○           | ○                          | ×            | ×      | ○            | ×            | ×                                                                                   | ○     | ×              |

| 機能別利用状況 |         |       |      |     | 休校日：                                                                                                   |
|---------|---------|-------|------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 機能名     | 利用可能コマ数 | 利用コマ数 | 利用者数 | 稼働率 | 日曜・祝日・年末年始(12/29～1/3)                                                                                  |
| —       | —       | —     | —    | —   | <div>施設別利用状況</div>  |
| —       | —       | —     | —    | —   |                                                                                                        |
| —       | —       | —     | —    | —   |                                                                                                        |
| —       | —       | —     | —    | —   |                                                                                                        |
| —       | —       | —     | —    | —   |                                                                                                        |
| —       | —       | —     | —    | —   |                                                                                                        |
| —       | —       | —     | —    | —   |                                                                                                        |
| —       | —       | —     | —    | —   |                                                                                                        |
| —       | —       | —     | —    | —   |                                                                                                        |
| —       | —       | —     | —    | —   |                                                                                                        |

| 施設の維持管理に係るコスト及び利用状況等 |   |            | 収入及び支出(千円)                                                                           |  |
|----------------------|---|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ■支出に対する収入の割合         |   |            |  |  |
| 総経費(収入)              | = | 105.61%    |                                                                                      |  |
| 総経費(支出)              |   |            |                                                                                      |  |
| ■利用者1人あたりコスト         |   |            |  |  |
| 総経費(支出)              | = | 283,708円/人 |                                                                                      |  |
| 利用者数                 |   |            |                                                                                      |  |
| ■延床面積1㎡あたりコスト        |   |            |                                                                                      |  |
| 総経費(支出)              | = | 104,850円/㎡ |                                                                                      |  |
| 延床面積                 |   |            |                                                                                      |  |
| ■市民1人あたりコスト          |   |            |                                                                                      |  |
| 総経費(支出)              | = | 289円/人     |                                                                                      |  |
| 市民                   |   |            |                                                                                      |  |
| ■市民1人あたりの利用回数        |   |            |                                                                                      |  |
| 児童・生徒                | = | 0.001回     |                                                                                      |  |
| 市民                   |   |            |                                                                                      |  |


| 施設名         | 桜台学童保育所        |              |        |              | 番号           | 24    | 施設担当課：<br>健康子ども部保育課 |       |                |  |
|-------------|----------------|--------------|--------|--------------|--------------|-------|---------------------|-------|----------------|--|
| 施設概要        |                |              |        |              |              |       |                     |       |                |  |
| 所在地         | 白井市桜台3丁目28番    |              |        |              |              |       |                     |       |                |  |
| 建物内施設       | —              |              |        |              |              |       |                     |       |                |  |
| 敷地内建物       | —              |              |        |              |              |       |                     |       |                |  |
| 管理形態        | 運営委託           |              | 所有形態   | 市            |              |       |                     |       |                |  |
| 管理者名        | —              |              |        |              |              |       |                     |       |                |  |
| 築年月         | 平成6年3月         |              | 主構造    | 鉄筋コンクリート     |              |       |                     |       |                |  |
| 耐用年数        | 65年            |              | 経過年数   | 24年          |              |       |                     |       |                |  |
| 敷地面積        | 25,193.00㎡     |              | 延床面積   | 86.09 ㎡      |              |       |                     |       |                |  |
| 耐震性能        | あり             | 指定避難場所       | —      | 指定避難所        | —            |       |                     |       |                |  |
| バリアフリー等対応状況 |                |              |        |              |              |       |                     |       |                |  |
| 出入口<br>スロープ | 建物内段差<br>(廊下等) | 手すり<br>(廊下等) | エレベーター | 車いす対応<br>トイレ | 障がい者用<br>駐車場 | AED設置 |                     | LED対応 | 太陽光設備の<br>設置状況 |  |
| ×           | ×              | ×            | ×      | ×            | ×            | ×     | ×                   | ×     |                |  |




| 機能別利用状況 |         |       |      |     | 休校日：                  |
|---------|---------|-------|------|-----|-----------------------|
| 機能名     | 利用可能コマ数 | 利用コマ数 | 利用者数 | 稼働率 | 日曜・祝日・年末年始(12/29～1/3) |
| —       | —       | —     | —    | —   | <div>施設別利用状況</div>    |
| —       | —       | —     | —    | —   |                       |
| —       | —       | —     | —    | —   |                       |
| —       | —       | —     | —    | —   |                       |
| —       | —       | —     | —    | —   |                       |
| —       | —       | —     | —    | —   |                       |
| —       | —       | —     | —    | —   |                       |
| —       | —       | —     | —    | —   |                       |
| —       | —       | —     | —    | —   |                       |
| —       | —       | —     | —    | —   |                       |


| 施設の維持管理に係るコスト及び利用状況等 |   |            | 収入及び支出(千円) |  |
|----------------------|---|------------|------------|--|
| ■支出に対する収入の割合         |   |            |            |  |
| 総経費(収入)              | = | 115.98%    |            |  |
| 総経費(支出)              |   |            |            |  |
| ■利用者1人あたりコスト         |   |            |            |  |
| 総経費(支出)              | = | 262,714円/人 |            |  |
| 利用者数                 |   |            |            |  |
| ■延床面積1㎡あたりコスト        |   |            |            |  |
| 総経費(支出)              | = | 149,530円/㎡ |            |  |
| 延床面積                 |   |            |            |  |
| ■市民1人あたりコスト          |   |            |            |  |
| 総経費(支出)              | = | 202円/人     |            |  |
| 市民                   |   |            |            |  |
| ■市民1人あたりの利用回数        |   |            |            |  |
| 児童・生徒                | = | 0.001回     |            |  |
| 市民                   |   |            |            |  |



| 施設名         |                | 清水口保育園       |        |              | 番号           | 25                                                                                  | 施設担当課：<br>健康子ども部保育課 |                |  |
|-------------|----------------|--------------|--------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|--|
| 施設概要        |                |              |        |              |              |  |                     |                |  |
| 所在地         | 白井市清水口2丁目8番1号  |              |        |              |              |                                                                                     |                     |                |  |
| 建物内施設       | —              |              |        |              |              |                                                                                     |                     |                |  |
| 敷地内建物       | —              |              |        |              |              |                                                                                     |                     |                |  |
| 管理形態        | 直営             |              | 所有形態   | 市            |              |                                                                                     |                     |                |  |
| 管理者名        | —              |              |        |              |              |                                                                                     |                     |                |  |
| 築年月         | 昭和54年3月        |              | 主構造    | 鉄筋コンクリート     |              |                                                                                     |                     |                |  |
| 耐用年数        | 65年            |              | 経過年数   | 39年          |              |                                                                                     |                     |                |  |
| 敷地面積        | 2,449.70㎡      |              | 延床面積   | 1,773.97㎡    |              |                                                                                     |                     |                |  |
| 耐震性能        | あり             | 指定避難場所       | ○      | 指定避難所        | —            |                                                                                     |                     |                |  |
| バリアフリー等対応状況 |                |              |        |              |              |                                                                                     |                     |                |  |
| 出入口<br>スロープ | 建物内段差<br>(廊下等) | 手すり<br>(廊下等) | エレベーター | 車いす対応<br>トイレ | 障がい者用<br>駐車場 | AED設置                                                                               | LED対応               | 太陽光設備の<br>設置状況 |  |
| ×           | ○              | ×            | ○      | ○            | ×            | ○                                                                                   | ×                   | ×              |  |

| 機能別利用状況 |         |       |      |     | 休校日:                                                                                                   |
|---------|---------|-------|------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 機能名     | 利用可能コマ数 | 利用コマ数 | 利用者数 | 稼働率 | 日曜・祝日・年末年始(12/29~1/3)                                                                                  |
| 普通教室    | —       | —     | —    | —   | <div>施設別利用状況</div>  |
| 特別教室    | —       | —     | —    | —   |                                                                                                        |
| —       | —       | —     | —    | —   |                                                                                                        |
| —       | —       | —     | —    | —   |                                                                                                        |
| —       | —       | —     | —    | —   |                                                                                                        |
| —       | —       | —     | —    | —   |                                                                                                        |
| —       | —       | —     | —    | —   |                                                                                                        |
| —       | —       | —     | —    | —   |                                                                                                        |
| —       | —       | —     | —    | —   |                                                                                                        |
| —       | —       | —     | —    | —   |                                                                                                        |

| 施設の維持管理に係るコスト及び利用状況等 |   |           | 収入及び支出(千円)                                                                           |  |
|----------------------|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ■支出に対する収入の割合         |   |           |  |  |
| 総経費(収入)              | = | 617.44%   |                                                                                      |  |
| 総経費(支出)              |   |           |                                                                                      |  |
| ■利用者1人あたりコスト         |   |           |  |  |
| 総経費(支出)              | = | 49,010円/人 |                                                                                      |  |
| 利用者数                 |   |           |                                                                                      |  |
| ■延床面積1㎡あたりコスト        |   |           |                                                                                      |  |
| 総経費(支出)              | = | 5,498円/㎡  |                                                                                      |  |
| 延床面積                 |   |           |                                                                                      |  |
| ■市民1人あたりコスト          |   |           |                                                                                      |  |
| 総経費(支出)              | = | 153円/人    |                                                                                      |  |
| 市民                   |   |           |                                                                                      |  |
| ■市民1人あたりの利用回数        |   |           |                                                                                      |  |
| 児童・生徒                | = | 0.003回    |                                                                                      |  |
| 市民                   |   |           |                                                                                      |  |

| 施設名         |  | 南山保育園          |  | 番号           |  | 26        | 施設担当課:<br>健康子ども部保育課                                                                 |              |       |              |   |       |  |       |  |                |  |
|-------------|--|----------------|--|--------------|--|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|--------------|---|-------|--|-------|--|----------------|--|
| 施設概要        |  |                |  |              |  |           |  |              |       |              |   |       |  |       |  |                |  |
| 所在地         |  | 白井市南山1丁目7番1号   |  |              |  |           |                                                                                     |              |       |              |   |       |  |       |  |                |  |
| 建物内施設       |  | —              |  |              |  |           |                                                                                     |              |       |              |   |       |  |       |  |                |  |
| 敷地内建物       |  | —              |  |              |  |           |                                                                                     |              |       |              |   |       |  |       |  |                |  |
| 管理形態        |  | 直営             |  | 所有形態         |  | 市         |                                                                                     |              |       |              |   |       |  |       |  |                |  |
| 管理者名        |  | —              |  |              |  |           |                                                                                     |              |       |              |   |       |  |       |  |                |  |
| 築年月         |  | 平成22年3月        |  | 主構造          |  | 鉄筋コンクリート  |                                                                                     |              |       |              |   |       |  |       |  |                |  |
| 耐用年数        |  | 65年            |  | 経過年数         |  | 8年        |                                                                                     |              |       |              |   |       |  |       |  |                |  |
| 敷地面積        |  | 3,800.71㎡      |  | 延床面積         |  | 1,706.53㎡ |                                                                                     |              |       |              |   |       |  |       |  |                |  |
| 耐震性能        |  | あり             |  | 指定避難場所       |  | ○         |                                                                                     |              | 指定避難所 |              | — |       |  |       |  |                |  |
| バリアフリー等対応状況 |  |                |  |              |  |           |                                                                                     |              |       |              |   |       |  |       |  |                |  |
| 出入口<br>スロープ |  | 建物内段差<br>(廊下等) |  | 手すり<br>(廊下等) |  | エレベーター    |                                                                                     | 車いす対応<br>トイレ |       | 障がい者用<br>駐車場 |   | AED設置 |  | LED対応 |  | 太陽光設備の<br>設置状況 |  |
| ○           |  | ○              |  | ×            |  | ○         |                                                                                     | ○            |       | ○            |   | ○     |  | ×     |  | ×              |  |

| 機能別利用状況 |         |       |      |     | 休校日:                                                                                                   |
|---------|---------|-------|------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 機能名     | 利用可能コマ数 | 利用コマ数 | 利用者数 | 稼働率 | 日曜・祝日・年末年始(12/29~1/3)                                                                                  |
| 普通教室    | —       | —     | —    | —   | <div>施設別利用状況</div>  |
| 特別教室    | —       | —     | —    | —   |                                                                                                        |
| —       | —       | —     | —    | —   |                                                                                                        |
| —       | —       | —     | —    | —   |                                                                                                        |
| —       | —       | —     | —    | —   |                                                                                                        |
| —       | —       | —     | —    | —   |                                                                                                        |
| —       | —       | —     | —    | —   |                                                                                                        |
| —       | —       | —     | —    | —   |                                                                                                        |
| —       | —       | —     | —    | —   |                                                                                                        |
| —       | —       | —     | —    | —   |                                                                                                        |

| 施設の維持管理に係るコスト及び利用状況等 |   |           | 収入及び支出(千円)                                                                           |  |
|----------------------|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ■支出に対する収入の割合         |   |           |  |  |
| 総経費(収入)              | = | 665.55%   |                                                                                      |  |
| 総経費(支出)              |   |           |                                                                                      |  |
| ■利用者1人あたりコスト         |   |           |  |  |
| 総経費(支出)              | = | 51,562円/人 |                                                                                      |  |
| 利用者数                 |   |           |                                                                                      |  |
| ■延床面積1㎡あたりコスト        |   |           |                                                                                      |  |
| 総経費(支出)              | = | 4,895円/㎡  |                                                                                      |  |
| 延床面積                 |   |           |                                                                                      |  |
| ■市民1人あたりコスト          |   |           |                                                                                      |  |
| 総経費(支出)              | = | 131円/人    |                                                                                      |  |
| 市民                   |   |           |                                                                                      |  |
| ■市民1人あたりの利用回数        |   |           |                                                                                      |  |
| 児童・生徒                | = | 0.003回    |                                                                                      |  |
| 市民                   |   |           |                                                                                      |  |


| 施設名         |                | 桜台保育園        |        | 番号           |              | 27 | 施設担当課：<br>健康子ども部保育課 |       |
|-------------|----------------|--------------|--------|--------------|--------------|----|---------------------|-------|
| 施設概要        |                |              |        |              |              |    |                     |       |
| 所在地         |                | 白井市桜台2丁目9番   |        |              |              |    |                     |       |
| 建物内施設       |                | —            |        |              |              |    |                     |       |
| 敷地内建物       |                | —            |        |              |              |    |                     |       |
| 管理形態        |                | 直営           | 所有形態   |              | 市            |    |                     |       |
| 管理者名        |                | —            |        |              |              |    |                     |       |
| 築年月         |                | 平成6年3月       | 主構造    |              | 鉄筋コンクリート     |    |                     |       |
| 耐用年数        |                | 65年          | 経過年数   |              | 24年          |    |                     |       |
| 敷地面積        |                | 2,328.02㎡    | 延床面積   |              | 886.64㎡      |    |                     |       |
| 耐震性能        |                | あり           | 指定避難場所 | ○            | 指定避難所        |    | —                   |       |
| バリアフリー等対応状況 |                |              |        |              |              |    |                     |       |
| 出入口<br>スロープ | 建物内段差<br>(廊下等) | 手すり<br>(廊下等) | エレベーター | 車いす対応<br>トイレ | 障がい者用<br>駐車場 |    | AED設置               | LED対応 |
| ○           | ○              | ×            | ○      | ○            | ○            | ○  | ×                   | ×     |





| 機能別利用状況 |         |       |      |     | 休校日:                  |
|---------|---------|-------|------|-----|-----------------------|
| 機能名     | 利用可能コマ数 | 利用コマ数 | 利用者数 | 稼働率 | 日曜・祝日・年末年始(12/29~1/3) |
| 普通教室    | —       | —     | —    | —   | <div>施設別利用状況</div>    |
| 特別教室    | —       | —     | —    | —   |                       |
| —       | —       | —     | —    | —   |                       |
| —       | —       | —     | —    | —   |                       |
| —       | —       | —     | —    | —   |                       |
| —       | —       | —     | —    | —   |                       |
| —       | —       | —     | —    | —   |                       |
| —       | —       | —     | —    | —   |                       |
| —       | —       | —     | —    | —   |                       |
| —       | —       | —     | —    | —   |                       |


| 施設の維持管理に係るコスト及び利用状況等 |   |            | 収入及び支出(千円) |  |
|----------------------|---|------------|------------|--|
| ■支出に対する収入の割合         |   |            |            |  |
| 総経費(収入)              | = | 231.79%    |            |  |
| 総経費(支出)              |   |            |            |  |
| ■利用者1人あたりコスト         |   |            |            |  |
| 総経費(支出)              | = | 114,008円/人 |            |  |
| 利用者数                 |   |            |            |  |
| ■延床面積1㎡あたりコスト        |   |            |            |  |
| 総経費(支出)              | = | 15,430円/㎡  |            |  |
| 延床面積                 |   |            |            |  |
| ■市民1人あたりコスト          |   |            |            |  |
| 総経費(支出)              | = | 215円/人     |            |  |
| 市民                   |   |            |            |  |
| ■市民1人あたりの利用回数        |   |            |            |  |
| 児童・生徒                | = | 0.002回     |            |  |
| 市民                   |   |            |            |  |


| 施設名         |                | ひだまり館        |        |              | 番号           | 28                                                                                  | 施設担当課：<br>教育部教育支援課 |                |  |
|-------------|----------------|--------------|--------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|--|
| 施設概要        |                |              |        |              |              |  |                    |                |  |
| 所在地         | 白井市根63番地の2     |              |        |              |              |                                                                                     |                    |                |  |
| 建物内施設       | 地区社会福祉協議会      |              |        |              |              |                                                                                     |                    |                |  |
| 敷地内建物       | —              |              |        |              |              |                                                                                     |                    |                |  |
| 管理形態        | 直営             |              | 所有形態   | 市            |              |                                                                                     |                    |                |  |
| 管理者名        | —              |              |        |              |              |                                                                                     |                    |                |  |
| 築年月         | 昭和52年11月       |              | 主構造    | 鉄筋コンクリート     |              |                                                                                     |                    |                |  |
| 耐用年数        | 65年            |              | 経過年数   | 40年          |              |                                                                                     |                    |                |  |
| 敷地面積        | 1,082.93㎡      |              | 延床面積   | 552.04㎡      |              |                                                                                     |                    |                |  |
| 耐震性能        | あり             | 指定避難場所       | —      | 指定避難所        | —            |                                                                                     |                    |                |  |
| バリアフリー等対応状況 |                |              |        |              |              |                                                                                     |                    |                |  |
| 出入口<br>スロープ | 建物内段差<br>（廊下等） | 手すり<br>（廊下等） | エレベーター | 車いす対応<br>トイレ | 障がい者用<br>駐車場 | AED設置                                                                               | LED対応              | 太陽光設備の<br>設置状況 |  |
| ×           | ×              | ×            | ×      | ×            | ×            | ×                                                                                   | ×                  | ×              |  |


| 機能別利用状況 |        |         |       |     | 休館日：                                                                                                                                                   |
|---------|--------|---------|-------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 機能名     | 利用者数   | 利用可能コマ数 | 利用コマ数 | 稼働率 | <p>1階（おあしす、調理室）は、年末年始と祝日<br/>2階（ヤングハート）は土日、年末年始、祝日と小中学校休校日に準じる</p>  |
| おあしす    | 1,877人 | —       | —     | —   |                                                                                                                                                        |
| 調理室     | 175人   | —       | —     | —   |                                                                                                                                                        |
| ヤングハート  | 17人    | —       | —     | —   |                                                                                                                                                        |
| —       | —      | —       | —     | —   |                                                                                                                                                        |
| —       | —      | —       | —     | —   |                                                                                                                                                        |
| —       | —      | —       | —     | —   |                                                                                                                                                        |
| —       | —      | —       | —     | —   |                                                                                                                                                        |
| —       | —      | —       | —     | —   |                                                                                                                                                        |
| —       | —      | —       | —     | —   |                                                                                                                                                        |


| 施設の維持管理に係るコスト及び利用状況等 |   |          | 収入及び支出（千円）                                                                           |  |
|----------------------|---|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ■支出に対する収入の割合         |   |          |  |  |
| 総経費（収入）              | = | 0.74%    |                                                                                      |  |
| 総経費（支出）              |   |          |                                                                                      |  |
| ■利用者1人あたりコスト         |   |          |  |  |
| 総経費（支出）              | = | 591円/人   |                                                                                      |  |
| 利用者数                 |   |          |                                                                                      |  |
| ■延床面積1㎡あたりコスト        |   |          |                                                                                      |  |
| 総経費（支出）              | = | 2,215円/㎡ |                                                                                      |  |
| 延床面積                 |   |          |                                                                                      |  |
| ■市民1人あたりコスト          |   |          |                                                                                      |  |
| 総経費（支出）              | = | 19円/人    |                                                                                      |  |
| 市民                   |   |          |                                                                                      |  |
| ■市民1人あたりの利用回数        |   |          |                                                                                      |  |
| 利用者数                 | = | 0.032回   |                                                                                      |  |
| 市民                   |   |          |                                                                                      |  |



| 施設名         | 旧平塚分校          |              |        |              | 番号           | 29    | 施設担当課：<br>教育部教育総務課                                                                  |                |  |
|-------------|----------------|--------------|--------|--------------|--------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|
| 施設概要        |                |              |        |              |              |       |  |                |  |
| 所在地         | 白井市平塚970       |              |        |              |              |       |                                                                                     |                |  |
| 建物内施設       | —              |              |        |              |              |       |                                                                                     |                |  |
| 敷地内建物       | —              |              |        |              |              |       |                                                                                     |                |  |
| 管理形態        | 直営             |              | 所有形態   | 市            |              |       |                                                                                     |                |  |
| 管理者名        | —              |              |        |              |              |       |                                                                                     |                |  |
| 築年月         | 明治6年3月         |              | 主構造    | 木造           |              |       |                                                                                     |                |  |
| 耐用年数        | 24年            |              | 経過年数   | 143年         |              |       |                                                                                     |                |  |
| 敷地面積        | 2,877.00㎡      |              | 延床面積   | 696.00㎡      |              |       |                                                                                     |                |  |
| 耐震性能        | なし             | 指定避難場所       | —      | 指定避難所        | —            |       |                                                                                     |                |  |
| バリアフリー等対応状況 |                |              |        |              |              |       |                                                                                     |                |  |
| 出入口<br>スロープ | 建物内段差<br>（廊下等） | 手すり<br>（廊下等） | エレベーター | 車いす対応<br>トイレ | 障がい者用<br>駐車場 | AED設置 | LED対応                                                                               | 太陽光設備の<br>設置状況 |  |
| ×           | ×              | ×            | ×      | ×            | ×            | ×     | ×                                                                                   | ×              |  |

| 機能別利用状況 |         |       |      |     | 休校日：                                                                                |
|---------|---------|-------|------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 機能名     | 利用可能コマ数 | 利用コマ数 | 利用者数 | 稼働率 |  |
| 普通教室    | —       | —     | —    | —   |                                                                                     |
| 特別教室    | —       | —     | —    | —   |                                                                                     |
| —       | —       | —     | —    | —   |                                                                                     |
| —       | —       | —     | —    | —   |                                                                                     |
| —       | —       | —     | —    | —   |                                                                                     |
| —       | —       | —     | —    | —   |                                                                                     |
| —       | —       | —     | —    | —   |                                                                                     |
| —       | —       | —     | —    | —   |                                                                                     |
| —       | —       | —     | —    | —   |                                                                                     |

| 施設の維持管理に係るコスト及び利用状況等 |   |          | 収入及び支出（千円）                                                                           |  |
|----------------------|---|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ■支出に対する収入の割合         |   |          |  |  |
| 総経費（収入）              | = | 5.97%    |                                                                                      |  |
| 総経費（支出）              |   |          |                                                                                      |  |
| ■利用者1人あたりコスト         |   |          |  |  |
| 総経費（支出）              | = | 0円/人     |                                                                                      |  |
| 利用者数                 |   |          |                                                                                      |  |
| ■延床面積1㎡あたりコスト        |   |          |  |  |
| 総経費（支出）              | = | 1,018円/㎡ |                                                                                      |  |
| 延床面積                 |   |          |                                                                                      |  |
| ■市民1人あたりコスト          |   |          |  |  |
| 総経費（支出）              | = | 11円/人    |                                                                                      |  |
| 市民                   |   |          |                                                                                      |  |
| ■市民1人あたりの利用回数        |   |          |  |  |
| 児童・生徒                | = | 0.000回   |                                                                                      |  |
| 市民                   |   |          |                                                                                      |  |

| 施設名         |                | 白井児童館        |        | 番号           |              | 30                                                                                  |       | 施設担当課：<br>健康子ども部子育て支援課 |  |   |
|-------------|----------------|--------------|--------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------|--|---|
| 施設概要        |                |              |        |              |              |  |       |                        |  |   |
| 所在地         |                | 白井市復1458番地の1 |        |              |              |                                                                                     |       |                        |  |   |
| 建物内施設       |                | —            |        |              |              |                                                                                     |       |                        |  |   |
| 敷地内建物       |                | 白井コミュニティセンター |        |              |              |                                                                                     |       |                        |  |   |
| 管理形態        |                | 指定管理         | 所有形態   |              | 市            |                                                                                     |       |                        |  |   |
| 管理者名        |                | 合同会社しろい光夢辿   |        |              |              |                                                                                     |       |                        |  |   |
| 築年月         |                | 昭和58年3月      | 主構造    |              | 鉄筋コンクリート     |                                                                                     |       |                        |  |   |
| 耐用年数        |                | 65年          | 経過年数   |              | 35年          |                                                                                     |       |                        |  |   |
| 敷地面積        |                | 3,138.48㎡    | 延床面積   |              | 450.78㎡      |                                                                                     |       |                        |  |   |
| 耐震性能        |                | あり           | 指定避難場所 | —            | 指定避難所        |                                                                                     |       |                        |  | — |
| バリアフリー等対応状況 |                |              |        |              |              |                                                                                     |       |                        |  |   |
| 出入口<br>スロープ | 建物内段差<br>(廊下等) | 手すり<br>(廊下等) | エレベーター | 車いす対応<br>トイレ | 障がい者用<br>駐車場 | AED設置                                                                               | LED対応 | 太陽光設備の<br>設置状況         |  |   |
| ○           | ○              | ×            | ×      | ×            | ×            | ○                                                                                   | ×     | ×                      |  |   |

| 施設別利用状況 |         |         |       |     | 休館日：                                                                                                   |
|---------|---------|---------|-------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 施設名     | 利用者数    | 利用可能コマ数 | 利用コマ数 | 稼働率 | 月曜日、祝日、年末年始(12/29～1/3)                                                                                 |
| 児童館     | 11,529人 | —       | —     | —   | <div>施設別利用状況</div>  |
| —       | —       | —       | —     | —   |                                                                                                        |
| —       | —       | —       | —     | —   |                                                                                                        |
| —       | —       | —       | —     | —   |                                                                                                        |
| —       | —       | —       | —     | —   |                                                                                                        |
| —       | —       | —       | —     | —   |                                                                                                        |
| —       | —       | —       | —     | —   |                                                                                                        |
| —       | —       | —       | —     | —   |                                                                                                        |
| —       | —       | —       | —     | —   |                                                                                                        |
| —       | —       | —       | —     | —   |                                                                                                        |

| 施設の維持管理に係るコスト及び利用状況等 |  |   | 収入及び支出(千円)                                                                           |  |
|----------------------|--|---|--------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ■支出に対する収入の割合         |  |   |  |  |
| 総経費(収入)              |  | = |                                                                                      |  |
| 総経費(支出)              |  | = |                                                                                      |  |
| ■利用者1人あたりコスト         |  |   |  |  |
| 総経費(支出)              |  | = |                                                                                      |  |
| 利用者数                 |  | = |                                                                                      |  |
| ■延床面積1㎡あたりコスト        |  |   | <div>白井児童館の支出は、<br/>白井コミュニティセンター<br/>に計上している。</div>                                  |  |
| 総経費(支出)              |  | = |                                                                                      |  |
| 延床面積                 |  | = |                                                                                      |  |
| ■市民1人あたりコスト          |  |   | <div>白井児童館の支出は、<br/>白井コミュニティセンター<br/>に計上している。</div>                                  |  |
| 総経費(支出)              |  | = |                                                                                      |  |
| 市民                   |  | = |                                                                                      |  |
| ■市民1人あたりの利用回数        |  |   | <div>白井児童館の支出は、<br/>白井コミュニティセンター<br/>に計上している。</div>                                  |  |
| 利用者数                 |  | = |                                                                                      |  |
| 市民                   |  | = |                                                                                      |  |
|                      |  | = |                                                                                      |  |

## **施設別カルテ**


**〔公民館・文化系・産業振興・福祉・運動施設〕**



| 施設名         |  | 白井駅前センター                      |  | 番号           |  | 31        |  | 施設担当課:<br>教育部生涯学習課 |  |              |  |       |  |       |  |                |  |
|-------------|--|-------------------------------|--|--------------|--|-----------|--|--------------------|--|--------------|--|-------|--|-------|--|----------------|--|
| 施設概要        |  |                               |  |              |  |           |  |                    |  |              |  |       |  |       |  |                |  |
| 所在地         |  | 白井市堀込1丁目2番2号                  |  |              |  |           |  |                    |  |              |  |       |  |       |  |                |  |
| 建物内施設       |  | 公民館、児童館、老人憩いの家、図書室、地域包括支援センター |  |              |  |           |  |                    |  |              |  |       |  |       |  |                |  |
| 敷地内建物       |  | —                             |  |              |  |           |  |                    |  |              |  |       |  |       |  |                |  |
| 管理形態        |  | 指定管理                          |  | 所有形態         |  | 市         |  |                    |  |              |  |       |  |       |  |                |  |
| 管理者名        |  | NPO法人ワーカーズコープ                 |  |              |  |           |  |                    |  |              |  |       |  |       |  |                |  |
| 築年月         |  | 昭和61年3月                       |  | 主構造          |  | 鉄筋コンクリート  |  |                    |  |              |  |       |  |       |  |                |  |
| 耐用年数        |  | 65年                           |  | 経過年数         |  | 32年       |  |                    |  |              |  |       |  |       |  |                |  |
| 敷地面積        |  | 2,000.02㎡                     |  | 延床面積         |  | 1,597.98㎡ |  |                    |  |              |  |       |  |       |  |                |  |
| 耐震性能        |  | あり                            |  | 指定避難場所       |  | ○         |  | 指定避難所              |  | ○            |  |       |  |       |  |                |  |
| バリアフリー等対応状況 |  |                               |  |              |  |           |  |                    |  |              |  |       |  |       |  |                |  |
| 出入口<br>スロープ |  | 建物内段差<br>(廊下等)                |  | 手すり<br>(廊下等) |  | エレベーター    |  | 車いす対応<br>トイレ       |  | 障がい者用<br>駐車場 |  | AED設置 |  | LED対応 |  | 太陽光設備の<br>設置状況 |  |
| ○           |  | ×                             |  | ○            |  | ○         |  | ○                  |  | ○            |  | ○     |  | ×     |  | ×              |  |




鉄道  
国道  
国道49号



白井駅前センター

| 施設別利用状況     |         |         |         |        | 休館日:                                                                                |
|-------------|---------|---------|---------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 施設名         | 利用者数    | 利用可能コマ数 | 利用コマ数   | 稼働率    | 月曜日、休日、年末年始(12/29~1/3)、指定管理者が必要があると認めるとき                                            |
| 研修室1        | 4,752人  | 3,564コマ | 1,179コマ | 33.08% |  |
| 研修室2        | 4,435人  | 3,564コマ | 1,118コマ | 31.37% |                                                                                     |
| レクリエーションホール | 22,384人 | 3,564コマ | 2,512コマ | 70.48% |                                                                                     |
| 作法室         | 7,296人  | 3,564コマ | 1,675コマ | 47.00% |                                                                                     |
| 調理実習室       | 1,521人  | 3,564コマ | 656コマ   | 18.41% |                                                                                     |
| 視聴覚室        | 12,472人 | 3,564コマ | 1,927コマ | 54.07% |                                                                                     |
| 老人憩いの家      | 5,360人  | —       | —       | —      |                                                                                     |
| 児童館         | 15,409人 | —       | —       | —      |                                                                                     |
| —           | —       | —       | —       | —      |                                                                                     |
| —           | —       | —       | —       | —      |                                                                                     |


| 施設の維持管理に係るコスト及び利用状況等 |   |           | 収入及び支出(千円)                                                                           |  |
|----------------------|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ■支出に対する収入の割合         |   |           |  |  |
| 総経費(収入)              | = | 100.49%   |                                                                                      |  |
| 総経費(支出)              |   |           |                                                                                      |  |
| ■利用者1人あたりコスト         |   |           |  |  |
| 総経費(支出)              | = | 520円/人    |                                                                                      |  |
| 利用者数                 |   |           |                                                                                      |  |
| ■延床面積1㎡あたりコスト        |   |           |                                                                                      |  |
| 総経費(支出)              | = | 23,970円/㎡ |                                                                                      |  |
| 延床面積                 |   |           |                                                                                      |  |
| ■市民1人あたりコスト          |   |           |                                                                                      |  |
| 総経費(支出)              | = | 601円/人    |                                                                                      |  |
| 市民                   |   |           |                                                                                      |  |
| ■市民1人あたりの利用回数        |   |           |                                                                                      |  |
| 利用者数                 | = | 1.155回    |                                                                                      |  |
| 市民                   |   |           |                                                                                      |  |



| 施設名         | 西白井複合センター                     |              |           | 番号           | 32           | 施設担当課：<br>教育部生涯学習課                                                                  |       |                |
|-------------|-------------------------------|--------------|-----------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|
| 施設概要        |                               |              |           |              |              |  |       |                |
| 所在地         | 白井市清水口1丁目2番1号                 |              |           |              |              |                                                                                     |       |                |
| 建物内施設       | 公民館、児童館、老人憩いの家、図書室、地域包括支援センター |              |           |              |              |                                                                                     |       |                |
| 敷地内建物       | —                             |              |           |              |              |                                                                                     |       |                |
| 管理形態        | 指定管理                          | 所有形態         | 市         |              |              |                                                                                     |       |                |
| 管理者名        | NPO法人ワーカーズコープ                 |              |           |              |              |                                                                                     |       |                |
| 築年月         | 昭和57年3月                       | 主構造          | 鉄筋コンクリート  |              |              |                                                                                     |       |                |
| 耐用年数        | 65年                           | 経過年数         | 36年       |              |              |                                                                                     |       |                |
| 敷地面積        | 3,302.07㎡                     | 延床面積         | 2,409.60㎡ |              |              |                                                                                     |       |                |
| 耐震性能        | あり                            | 指定避難場所       | ○         | 指定避難所        | ○            |                                                                                     |       |                |
| バリアフリー等対応状況 |                               |              |           |              |              |                                                                                     |       |                |
| 出入口<br>スロープ | 建物内段差<br>(廊下等)                | 手すり<br>(廊下等) | エレベーター    | 車いす対応<br>トイレ | 障がい者用<br>駐車場 | AED設置                                                                               | LED対応 | 太陽光設備の<br>設置状況 |
| ○           | ×                             | ○            | ○         | ○            | ○            | ○                                                                                   | ○     | ○              |


| 施設別利用状況     |         |         |         |        | 休館日:                                                                                |
|-------------|---------|---------|---------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 施設名         | 利用者数    | 利用可能コマ数 | 利用コマ数   | 稼働率    | 月曜日、休日、年末年始(12/29~1/3)、指定管理者が必要があると認めるとき                                            |
| 研修室         | 8,642人  | 3,564コマ | 1,998コマ | 56.06% |  |
| レクリエーションホール | 23,478人 | 3,564コマ | 3,032コマ | 85.07% |                                                                                     |
| 作法室         | 8,568人  | 3,564コマ | 1,971コマ | 55.30% |                                                                                     |
| 調理実習室       | 1,556人  | 3,564コマ | 520コマ   | 14.59% |                                                                                     |
| 視聴覚室        | 11,547人 | 3,564コマ | 1,946コマ | 54.60% |                                                                                     |
| 工芸室         | 4,995人  | 3,564コマ | 1,645コマ | 46.16% |                                                                                     |
| 老人憩いの家      | 10,828人 | —       | —       | —      |                                                                                     |
| 児童館         | 14,366人 | —       | —       | —      |                                                                                     |
| —           | —       | —       | —       | —      |                                                                                     |
| —           | —       | —       | —       | —      |                                                                                     |


| 施設の維持管理に係るコスト及び利用状況等 |   |           | 収入及び支出(千円)                                                                           |  |
|----------------------|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ■支出に対する収入の割合         |   |           |  |  |
| 総経費(収入)              | = | 97.45%    |                                                                                      |  |
| 総経費(支出)              |   |           |                                                                                      |  |
| ■利用者1人あたりコスト         |   |           |  |  |
| 総経費(支出)              | = | 485円/人    |                                                                                      |  |
| 利用者数                 |   |           |                                                                                      |  |
| ■延床面積1㎡あたりコスト        |   |           |                                                                                      |  |
| 総経費(支出)              | = | 16,908円/㎡ |                                                                                      |  |
| 延床面積                 |   |           |                                                                                      |  |
| ■市民1人あたりコスト          |   |           |                                                                                      |  |
| 総経費(支出)              | = | 639円/人    |                                                                                      |  |
| 市民                   |   |           |                                                                                      |  |
| ■市民1人あたりの利用回数        |   |           |                                                                                      |  |
| 利用者数                 | = | 1.317回    |                                                                                      |  |
| 市民                   |   |           |                                                                                      |  |



| 施設名         | 富士センター                           |              |        |              | 番号           | 33    | 施設担当課：<br>教育部生涯学習課 |                |
|-------------|----------------------------------|--------------|--------|--------------|--------------|-------|--------------------|----------------|
| 施設概要        |                                  |              |        |              |              |       |                    |                |
| 所在地         | 白井市富士239番地の2                     |              |        |              |              |       |                    |                |
| 建物内施設       | 学習等供用施設、児童ルーム、休養室1、図書室、地区社会福祉協議会 |              |        |              |              |       |                    |                |
| 敷地内建物       | —                                |              |        |              |              |       |                    |                |
| 管理形態        | 指定管理                             |              | 所有形態   | 市            |              |       |                    |                |
| 管理者名        | NPO法人富士センター運営協議会                 |              |        |              |              |       |                    |                |
| 築年月         | 平成3年3月                           |              | 主構造    | 鉄筋コンクリート     |              |       |                    |                |
| 耐用年数        | 65年                              |              | 経過年数   | 27年          |              |       |                    |                |
| 敷地面積        | 3,137.96㎡                        |              | 延床面積   | 1,467.45㎡    |              |       |                    |                |
| 耐震性能        | あり                               | 指定避難場所       | ○      | 指定避難所        | ○            |       |                    |                |
| バリアフリー等対応状況 |                                  |              |        |              |              |       |                    |                |
| 出入口<br>スロープ | 建物内段差<br>(廊下等)                   | 手すり<br>(廊下等) | エレベーター | 車いす対応<br>トイレ | 障がい者用<br>駐車場 | AED設置 | LED対応              | 太陽光設備の<br>設置状況 |
| ○           | ×                                | ×            | ○      | ○            | ○            | ○     | ×                  | ×              |

| 施設別利用状況 |         |         |         |        | 休館日:                                                                                |
|---------|---------|---------|---------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 施設名     | 利用者数    | 利用可能コマ数 | 利用コマ数   | 稼働率    | 月曜日、休日、年末年始(12/29~1/3)、指定管理者が必要があると認めるとき                                            |
| 集会室     | 6,449人  | 3,513コマ | 1,583コマ | 45.06% |  |
| 大集会室    | 11,623人 | 3,517コマ | 2,369コマ | 67.36% |                                                                                     |
| 休養室2    | 3,549人  | 3,512コマ | 1,045コマ | 29.76% |                                                                                     |
| 調理室     | 1,081人  | 3,504コマ | 450コマ   | 12.84% |                                                                                     |
| 視聴覚室    | 5,556人  | 3,514コマ | 1,104コマ | 31.42% |                                                                                     |
| 休養室1    | 2,578人  | —       | —       | —      |                                                                                     |
| 児童ルーム   | 12,578人 | —       | —       | —      |                                                                                     |
| —       | —       | —       | —       | —      |                                                                                     |
| —       | —       | —       | —       | —      |                                                                                     |


| 施設の維持管理に係るコスト及び利用状況等 |   |           | 収入及び支出(千円)                                                                           |  |
|----------------------|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ■支出に対する収入の割合         |   |           |  |  |
| 総経費(収入)              | = | 111.43%   |                                                                                      |  |
| 総経費(支出)              |   |           |                                                                                      |  |
| ■利用者1人あたりコスト         |   |           |  |  |
| 総経費(支出)              | = | 747円/人    |                                                                                      |  |
| 利用者数                 |   |           |                                                                                      |  |
| ■延床面積1㎡あたりコスト        |   |           |                                                                                      |  |
| 総経費(支出)              | = | 22,096円/㎡ |                                                                                      |  |
| 延床面積                 |   |           |                                                                                      |  |
| ■市民1人あたりコスト          |   |           |                                                                                      |  |
| 総経費(支出)              | = | 508円/人    |                                                                                      |  |
| 市民                   |   |           |                                                                                      |  |
| ■市民1人あたりの利用回数        |   |           |                                                                                      |  |
| 利用者数                 | = | 0.681回    |                                                                                      |  |
| 市民                   |   |           |                                                                                      |  |



| 施設名         | 公民センター                     |              |        |              | 番号           | 34    | 施設担当課：<br>市民環境経済部市民活動支援課                                                            |                |  |
|-------------|----------------------------|--------------|--------|--------------|--------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|
| 施設概要        |                            |              |        |              |              |       |  |                |  |
| 所在地         | 白井市中98番地の17                |              |        |              |              |       |                                                                                     |                |  |
| 建物内施設       | 公民センター、児童ルーム、図書室、地区社会福祉協議会 |              |        |              |              |       |                                                                                     |                |  |
| 敷地内建物       | —                          |              |        |              |              |       |                                                                                     |                |  |
| 管理形態        | 直営                         |              | 所有形態   | 市            |              |       |                                                                                     |                |  |
| 管理者名        | —                          |              |        |              |              |       |                                                                                     |                |  |
| 築年月         | 平成5年3月                     |              | 主構造    | 鉄筋コンクリート     |              |       |                                                                                     |                |  |
| 耐用年数        | 65年                        |              | 経過年数   | 25年          |              |       |                                                                                     |                |  |
| 敷地面積        | 2,476.00㎡                  |              | 延床面積   | 1,994.83㎡    |              |       |                                                                                     |                |  |
| 耐震性能        | あり                         | 指定避難場所       | ○      | 指定避難所        | ○            |       |                                                                                     |                |  |
| バリアフリー等対応状況 |                            |              |        |              |              |       |                                                                                     |                |  |
| 出入口<br>スロープ | 建物内段差<br>（廊下等）             | 手すり<br>（廊下等） | エレベーター | 車いす対応<br>トイレ | 障がい者用<br>駐車場 | AED設置 | LED対応                                                                               | 太陽光設備の<br>設置状況 |  |
| ○           | ×                          | ×            | ○      | ○            | ○            | ○     | ×                                                                                   | ×              |  |


| 機能別利用状況     |        |         |         |        | 休館日:                                                                                |
|-------------|--------|---------|---------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 機能名         | 利用者数   | 利用可能コマ数 | 利用コマ数   | 稼働率    | 日曜日、祝日、年末年始(12/29~1/3)                                                              |
| 会議室         | 707人   | 3,000コマ | 682コマ   | 22.73% |  |
| 相談室         | 705人   | 3,000コマ | 465コマ   | 15.50% |                                                                                     |
| レクリエーションホール | 4,847人 | 3,000コマ | 1,586コマ | 52.87% |                                                                                     |
| 集会室         | 821人   | 3,000コマ | 369コマ   | 12.30% |                                                                                     |
| 作法室         | 426人   | 3,000コマ | 241コマ   | 8.03%  |                                                                                     |
| 調理実習室       | 605人   | 3,000コマ | 334コマ   | 11.13% |                                                                                     |
| 視聴覚室        | 603人   | 3,000コマ | 683コマ   | 22.77% |                                                                                     |
| —           | —      | —       | —       | —      |                                                                                     |
| —           | —      | —       | —       | —      |                                                                                     |
| —           | —      | —       | —       | —      |                                                                                     |


| 施設の維持管理に係るコスト及び利用状況等 |   |          | 収入及び支出(千円)                                                                           |  |
|----------------------|---|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ■支出に対する収入の割合         |   |          |  |  |
| 総経費(収入)              | = | 13.93%   |                                                                                      |  |
| 総経費(支出)              |   |          |                                                                                      |  |
| ■利用者1人あたりコスト         |   |          |  |  |
| 総経費(支出)              | = | 878円/人   |                                                                                      |  |
| 利用者数                 |   |          |                                                                                      |  |
| ■延床面積1㎡あたりコスト        |   |          |                                                                                      |  |
| 総経費(支出)              | = | 3,837円/㎡ |                                                                                      |  |
| 延床面積                 |   |          |                                                                                      |  |
| ■市民1人あたりコスト          |   |          |                                                                                      |  |
| 総経費(支出)              | = | 120円/人   |                                                                                      |  |
| 市民                   |   |          |                                                                                      |  |
| ■市民1人あたりの利用回数        |   |          |                                                                                      |  |
| 利用者数                 | = | 0.137回   |                                                                                      |  |
| 市民                   |   |          |                                                                                      |  |



| 施設名         | 桜台センター                |              |        |              | 番号           | 35    | 施設担当課：<br>教育部生涯学習課 |                |  |
|-------------|-----------------------|--------------|--------|--------------|--------------|-------|--------------------|----------------|--|
| 施設概要        |                       |              |        |              |              |       |                    |                |  |
| 所在地         | 白井市桜台2丁目14番           |              |        |              |              |       |                    |                |  |
| 建物内施設       | 公民館、児童館、図書室、地区社会福祉協議会 |              |        |              |              |       |                    |                |  |
| 敷地内建物       | —                     |              |        |              |              |       |                    |                |  |
| 管理形態        | 指定管理                  |              | 所有形態   | 市            |              |       |                    |                |  |
| 管理者名        | 合同会社しろい光夢辿            |              |        |              |              |       |                    |                |  |
| 築年月         | 平成6年3月                |              | 主構造    | 鉄筋コンクリート     |              |       |                    |                |  |
| 耐用年数        | 65年                   |              | 経過年数   | 24年          |              |       |                    |                |  |
| 敷地面積        | 2,000.05㎡             |              | 延床面積   | 1,584.73㎡    |              |       |                    |                |  |
| 耐震性能        | あり                    | 指定避難場所       | ○      | 指定避難所        | ○            |       |                    |                |  |
| バリアフリー等対応状況 |                       |              |        |              |              |       |                    |                |  |
| 出入口<br>スロープ | 建物内段差<br>(廊下等)        | 手すり<br>(廊下等) | エレベーター | 車いす対応<br>トイレ | 障がい者用<br>駐車場 | AED設置 | LED対応              | 太陽光設備の<br>設置状況 |  |
| ○           | ×                     | ○            | ○      | ○            | ○            | ○     | ×                  | ×              |  |

| 施設別利用状況     |         |         |         |        | 休館日:                                                                                |
|-------------|---------|---------|---------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 施設名         | 利用者数    | 利用可能コマ数 | 利用コマ数   | 稼働率    | 月曜日、休日、年末年始(12/29~1/3)、指定管理者が必要があると認めるとき                                            |
| 研修室         | 8,669人  | 3,564コマ | 1,687コマ | 47.33% |  |
| レクリエーションホール | 22,653人 | 3,564コマ | 2,676コマ | 75.08% |                                                                                     |
| 作法室         | 6,461人  | 3,564コマ | 1,217コマ | 34.15% |                                                                                     |
| 調理実習室       | 1,403人  | 3,564コマ | 260コマ   | 7.30%  |                                                                                     |
| 視聴覚室        | 6,037人  | 3,564コマ | 915コマ   | 25.67% |                                                                                     |
| 児童館         | 23,201人 | —       | —       | —      |                                                                                     |
| —           | —       | —       | —       | —      |                                                                                     |
| —           | —       | —       | —       | —      |                                                                                     |
| —           | —       | —       | —       | —      |                                                                                     |

| 施設の維持管理に係るコスト及び利用状況等 |   |           | 収入及び支出(千円)                                                                           |  |
|----------------------|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ■支出に対する収入の割合         |   |           |  |  |
| 総経費(収入)              | = | 98.51%    |                                                                                      |  |
| 総経費(支出)              |   |           |                                                                                      |  |
| ■利用者1人あたりコスト         |   |           |  |  |
| 総経費(支出)              | = | 528円/人    |                                                                                      |  |
| 利用者数                 |   |           |                                                                                      |  |
| ■延床面積1㎡あたりコスト        |   |           |                                                                                      |  |
| 総経費(支出)              | = | 22,782円/㎡ |                                                                                      |  |
| 延床面積                 |   |           |                                                                                      |  |
| ■市民1人あたりコスト          |   |           |                                                                                      |  |
| 総経費(支出)              | = | 566円/人    |                                                                                      |  |
| 市民                   |   |           |                                                                                      |  |
| ■市民1人あたりの利用回数        |   |           |                                                                                      |  |
| 利用者数                 | = | 1.073回    |                                                                                      |  |
| 市民                   |   |           |                                                                                      |  |

| 施設名         | 白井コミュニティセンター   |              |           |              | 番号           | 36    | 施設担当課:<br>市民環境経済部市民活動支援課                                                            |                |
|-------------|----------------|--------------|-----------|--------------|--------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 施設概要        |                |              |           |              |              |       |  |                |
| 所在地         | 白井市復1458番地の1   |              |           |              |              |       |                                                                                     |                |
| 建物内施設       | —              |              |           |              |              |       |                                                                                     |                |
| 敷地内建物       | 白井児童館          |              |           |              |              |       |                                                                                     |                |
| 管理形態        | 指定管理           | 所有形態         | 市         |              |              |       |                                                                                     |                |
| 管理者名        | 合同会社しろい光夢辿     |              |           |              |              |       |                                                                                     |                |
| 築年月         | 平成23年5月        | 主構造          | 鉄骨        |              |              |       |                                                                                     |                |
| 耐用年数        | 65年            | 経過年数         | 6年        |              |              |       |                                                                                     |                |
| 敷地面積        | 3,138.48㎡      | 延床面積         | 1,239.41㎡ |              |              |       |                                                                                     |                |
| 耐震性能        | あり             | 指定避難場所       | ○         | 指定避難所        | ○            |       |                                                                                     |                |
| バリアフリー等対応状況 |                |              |           |              |              |       |                                                                                     |                |
| 出入口<br>スロープ | 建物内段差<br>(廊下等) | 手すり<br>(廊下等) | エレベーター    | 車いす対応<br>トイレ | 障がい者用<br>駐車場 | AED設置 | LED対応                                                                               | 太陽光設備の<br>設置状況 |
| ○           | ○              | ×            | ○         | ○            | ○            | ○     | ×                                                                                   | ○              |

| 施設別利用状況 |         |         |         |        | 休館日:                                                                                |
|---------|---------|---------|---------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 施設名     | 利用者数    | 利用可能コマ数 | 利用コマ数   | 稼働率    | 火曜日、祝日、年末年始(12/29~1/3)                                                              |
| 会議室1    | 8,289人  | 3,504コマ | 1,342コマ | 38.30% |  |
| 会議室2    | 8,698人  | 3,504コマ | 1,360コマ | 38.81% |                                                                                     |
| 多目的ホール  | 16,649人 | 3,504コマ | 1,774コマ | 50.63% |                                                                                     |
| 和室1     | 4,160人  | 3,504コマ | 1,057コマ | 30.17% |                                                                                     |
| 和室2     | 3,465人  | 3,504コマ | 777コマ   | 22.17% |                                                                                     |
| 調理室     | 2,195人  | 3,504コマ | 658コマ   | 18.78% |                                                                                     |
| 工芸室     | 1,568人  | 3,504コマ | 707コマ   | 20.18% |                                                                                     |
| —       | —       | —       | —       | —      |                                                                                     |
| —       | —       | —       | —       | —      |                                                                                     |
| —       | —       | —       | —       | —      |                                                                                     |


| 施設の維持管理に係るコスト及び利用状況等 |   |           | 収入及び支出(千円)                                                                           |  |
|----------------------|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ■支出に対する収入の割合         |   |           |  |  |
| 総経費(収入)              | = | 111.58%   |                                                                                      |  |
| 総経費(支出)              |   |           |                                                                                      |  |
| ■利用者1人あたりコスト         |   |           |  |  |
| 総経費(支出)              | = | 680円/人    |                                                                                      |  |
| 利用者数                 |   |           |                                                                                      |  |
| ■延床面積1㎡あたりコスト        |   |           |                                                                                      |  |
| 総経費(支出)              | = | 24,700円/㎡ |                                                                                      |  |
| 延床面積                 |   |           |                                                                                      |  |
| ■市民1人あたりコスト          |   |           |                                                                                      |  |
| 総経費(支出)              | = | 480円/人    |                                                                                      |  |
| 市民                   |   |           |                                                                                      |  |
| ■市民1人あたりの利用回数        |   |           |                                                                                      |  |
| 利用者数                 | = | 0.706回    |                                                                                      |  |
| 市民                   |   |           |                                                                                      |  |


|             |                   |          |         |          |          |                          |       |            |
|-------------|-------------------|----------|---------|----------|----------|--------------------------|-------|------------|
| 施設名         | 西白井コミュニティプラザ      |          |         | 番号       | 37       | 施設担当課:<br>市民環境経済部市民活動支援課 |       |            |
| 施設概要        |                   |          |         |          |          |                          |       |            |
| 所在地         | 白井市西白井2丁目16番地の1   |          |         |          |          |                          |       |            |
| 建物内施設       | —                 |          |         |          |          |                          |       |            |
| 敷地内建物       | —                 |          |         |          |          |                          |       |            |
| 管理形態        | 指定管理              | 所有形態     | 市       |          |          |                          |       |            |
| 管理者名        | 特定非営利活動法人まちづくり西白井 |          |         |          |          |                          |       |            |
| 築年月         | 令和1年8月            | 主構造      | 鉄骨      |          |          |                          |       |            |
| 耐用年数        | 65年               | 経過年数     | 0年      |          |          |                          |       |            |
| 敷地面積        | 2,500.26㎡         | 延床面積     | 623.60㎡ |          |          |                          |       |            |
| 耐震性能        | あり                | 指定避難場所   | ○       | 指定避難所    | ○        |                          |       |            |
| バリアフリー等対応状況 |                   |          |         |          |          |                          |       |            |
| 出入口スロープ     | 建物内段差(廊下等)        | 手すり(廊下等) | エレベーター  | 車いす対応トイレ | 障がい者用駐車場 | AED設置                    | LED対応 | 太陽光設備の設置状況 |
| ○           | ○                 | ○        | ×       | ○        | ○        | ○                        | ○     | ×          |



|         |      |         |       |     |                                                |
|---------|------|---------|-------|-----|------------------------------------------------|
| 施設別利用状況 |      |         |       |     | 休館日:                                           |
| 施設名     | 利用者数 | 利用可能コマ数 | 利用コマ数 | 稼働率 | 火曜日、祝日、年末年始(12/29~1/3)                         |
| 会議室1    | —    | —       | —     | —   | <div style="text-align: center;">施設別利用状況</div> |
| 会議室2    | —    | —       | —     | —   |                                                |
| 会議室3    | —    | —       | —     | —   |                                                |
| 和室1     | —    | —       | —     | —   |                                                |
| 和室2     | —    | —       | —     | —   |                                                |
| 調理室     | —    | —       | —     | —   |                                                |
| —       | —    | —       | —     | —   |                                                |
| —       | —    | —       | —     | —   |                                                |
| —       | —    | —       | —     | —   |                                                |
| —       | —    | —       | —     | —   |                                                |

|                      |  |   |            |  |
|----------------------|--|---|------------|--|
| 施設の維持管理に係るコスト及び利用状況等 |  |   | 収入及び支出(千円) |  |
| ■支出に対する収入の割合         |  |   |            |  |
| 総経費(収入)              |  | = |            |  |
| 総経費(支出)              |  |   |            |  |
| ■利用者1人あたりコスト         |  |   |            |  |
| 総経費(支出)              |  | = |            |  |
| 利用者数                 |  |   |            |  |
| ■延床面積1㎡あたりコスト        |  |   |            |  |
| 総経費(支出)              |  | = |            |  |
| 延床面積                 |  |   |            |  |
| ■市民1人あたりコスト          |  |   |            |  |
| 総経費(支出)              |  | = |            |  |
| 市民                   |  |   |            |  |
| ■市民1人あたりの利用回数        |  |   |            |  |
| 利用者数                 |  | = |            |  |
| 市民                   |  |   |            |  |


令和元年10月1日から開設予定のため、コスト及び利用実績なし。



| 施設名         | 文化センター                  |              |            | 番号           | 38           | 施設担当課:<br>教育部文化センター                                                                 |       |                |
|-------------|-------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|
| 施設概要        |                         |              |            |              |              |  |       |                |
| 所在地         | 白井市復1148番地の8            |              |            |              |              |                                                                                     |       |                |
| 建物内施設       | 文化会館、プラネタリウム館、郷土資料館、図書館 |              |            |              |              |                                                                                     |       |                |
| 敷地内建物       | —                       |              |            |              |              |                                                                                     |       |                |
| 管理形態        | 直営                      | 所有形態         | 市          |              |              |                                                                                     |       |                |
| 管理者名        | —                       |              |            |              |              |                                                                                     |       |                |
| 築年月         | 平成6年3月                  | 主構造          | 鉄骨鉄筋コンクリート |              |              |                                                                                     |       |                |
| 耐用年数        | 65年                     | 経過年数         | 24年        |              |              |                                                                                     |       |                |
| 敷地面積        | 36,673.41㎡              | 延床面積         | 10,219.26㎡ |              |              |                                                                                     |       |                |
| 耐震性能        | あり                      | 指定避難場所       | —          | 指定避難所        | —            |                                                                                     |       |                |
| バリアフリー等対応状況 |                         |              |            |              |              |                                                                                     |       |                |
| 出入口<br>スロープ | 建物内段差<br>(廊下等)          | 手すり<br>(廊下等) | エレベーター     | 車いす対応<br>トイレ | 障がい者用<br>駐車場 | AED設置                                                                               | LED対応 | 太陽光設備の<br>設置状況 |
| ○           | ×                       | ×            | ○          | ○            | ○            | ○                                                                                   | ×     | ×              |

| 機能別利用状況  |          |         |       |        | 休館日:                                                                                |
|----------|----------|---------|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 機能名      | 利用者数     | 利用可能コマ数 | 利用コマ数 | 稼働率    | 月曜日、年末年始(12/28~1/4)、他臨時休館有                                                          |
| 大ホール     | 52,513人  | 271コマ   | 166コマ | 61.25% |  |
| 中ホール     | 9,324人   | 119コマ   | 94コマ  | 78.99% |                                                                                     |
| 第1練習室    | 1,023人   | 303コマ   | 58コマ  | 19.14% |                                                                                     |
| 第2練習室    | 705人     | 303コマ   | 40コマ  | 13.20% |                                                                                     |
| 図書館      | 272,476人 | —       | —     | —      |                                                                                     |
| 郷土資料館    | 13,724人  | —       | —     | —      |                                                                                     |
| プラネタリウム館 | 20,485人  | —       | —     | —      |                                                                                     |
| —        | —        | —       | —     | —      |                                                                                     |
| —        | —        | —       | —     | —      |                                                                                     |


| 年間の維持管理に係るコスト及び利用状況等 |   |           | 収入及び支出(千円)                                                                           |  |
|----------------------|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ■支出に対する収入の割合         |   |           |  |  |
| 総経費(収入)              | = | 6.69%     |                                                                                      |  |
| 総経費(支出)              |   |           |                                                                                      |  |
| ■利用者1人あたりコスト         |   |           |  |  |
| 総経費(支出)              | = | 935円/人    |                                                                                      |  |
| 利用者数                 |   |           |                                                                                      |  |
| ■延床面積1㎡あたりコスト        |   |           |                                                                                      |  |
| 総経費(支出)              | = | 33,881円/㎡ |                                                                                      |  |
| 延床面積                 |   |           |                                                                                      |  |
| ■市民1人あたりコスト          |   |           |                                                                                      |  |
| 総経費(支出)              | = | 5,429円/人  |                                                                                      |  |
| 市民                   |   |           |                                                                                      |  |
| ■市民1人あたりの利用回数        |   |           |                                                                                      |  |
| 利用者数                 | = | 5.806回    |                                                                                      |  |
| 市民                   |   |           |                                                                                      |  |






| 施設名         | 農業センター         |              |          | 番号           | 39           | 施設担当課：<br>市民環境経済部産業振興課                                                              |       |                |
|-------------|----------------|--------------|----------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|
| 施設概要        |                |              |          |              |              |  |       |                |
| 所在地         | 白井市根20番地の1     |              |          |              |              |                                                                                     |       |                |
| 建物内施設       | —              |              |          |              |              |                                                                                     |       |                |
| 敷地内建物       | —              |              |          |              |              |                                                                                     |       |                |
| 管理形態        | 直営             | 所有形態         | 市        |              |              |                                                                                     |       |                |
| 管理者名        | —              |              |          |              |              |                                                                                     |       |                |
| 築年月         | 平成7年2月         | 主構造          | 鉄筋コンクリート |              |              |                                                                                     |       |                |
| 耐用年数        | 65年            | 経過年数         | 23年      |              |              |                                                                                     |       |                |
| 敷地面積        | 219.42㎡        | 延床面積         | 403.94㎡  |              |              |                                                                                     |       |                |
| 耐震性能        | あり             | 指定避難場所       | —        | 指定避難所        | —            |                                                                                     |       |                |
| バリアフリー等対応状況 |                |              |          |              |              |                                                                                     |       |                |
| 出入口<br>スロープ | 建物内段差<br>(廊下等) | 手すり<br>(廊下等) | エレベーター   | 車いす対応<br>トイレ | 障がい者用<br>駐車場 | AED設置                                                                               | LED対応 | 太陽光設備の<br>設置状況 |
| ×           | ×              | ×            | ×        | ×            | ×            | ×                                                                                   | ×     | ×              |

| 機能別利用状況 |      |         |       |       | 休館日:                                                                                |
|---------|------|---------|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 機能名     | 利用者数 | 利用可能コマ数 | 利用コマ数 | 稼働率   | 年末年始(12/29~1/3)                                                                     |
| 会議室1・2  | 542人 | 4,308コマ | 81コマ  | 1.88% |  |
| —       | —    | —       | —     | —     |                                                                                     |
| —       | —    | —       | —     | —     |                                                                                     |
| —       | —    | —       | —     | —     |                                                                                     |
| —       | —    | —       | —     | —     |                                                                                     |
| —       | —    | —       | —     | —     |                                                                                     |
| —       | —    | —       | —     | —     |                                                                                     |
| —       | —    | —       | —     | —     |                                                                                     |
| —       | —    | —       | —     | —     |                                                                                     |
| —       | —    | —       | —     | —     |                                                                                     |

| 維持管理に係るコスト及び利用状況等 |   |          | 収入及び支出(千円)                                                                           |  |
|-------------------|---|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ■支出に対する収入の割合      |   |          |  |  |
| 総経費(収入)           | = | 0.31%    |                                                                                      |  |
| 総経費(支出)           |   |          |                                                                                      |  |
| ■利用者1人あたりコスト      |   |          |  |  |
| 総経費(支出)           | = | 2,365円/人 |                                                                                      |  |
| 利用者数              |   |          |                                                                                      |  |
| ■延床面積1㎡あたりコスト     |   |          |                                                                                      |  |
| 総経費(支出)           | = | 3,174円/㎡ |                                                                                      |  |
| 延床面積              |   |          |                                                                                      |  |
| ■市民1人あたりコスト       |   |          |                                                                                      |  |
| 総経費(支出)           | = | 20円/人    |                                                                                      |  |
| 市民                |   |          |                                                                                      |  |
| ■市民1人あたりの利用回数     |   |          |                                                                                      |  |
| 利用者数              | = | 0.008回   |                                                                                      |  |
| 市民                |   |          |                                                                                      |  |

| 施設名         |            | 保健福祉センター                                             |        |          | 番号        | 40    | 施設担当課：<br>福祉部社会福祉課 |            |
|-------------|------------|------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|-------|--------------------|------------|
| 施設概要        |            |                                                      |        |          |           |       |                    |            |
| 所在地         |            | 白井市復1123番地                                           |        |          |           |       |                    |            |
| 建物内施設       |            | 総合保健センター、障害者地域活動支援センター、こども発達センター、地域福祉センター、地域包括支援センター |        |          |           |       |                    |            |
| 敷地内建物       |            | 市役所本庁舎、東庁舎                                           |        |          |           |       |                    |            |
| 管理形態        |            | 直営、委託、指定管理                                           |        | 所有形態     | 市         |       |                    |            |
| 管理者名        |            | 社会福祉法人白井市社会福協議会                                      |        |          |           |       |                    |            |
| 築年月         |            | 平成13年7月                                              |        | 主構造      | 鉄骨        |       |                    |            |
| 耐用年数        |            | 65年                                                  |        | 経過年数     | 16年       |       |                    |            |
| 敷地面積        |            | 25,210.05㎡                                           |        | 延床面積     | 5,434.12㎡ |       |                    |            |
| 耐震性能        |            | あり                                                   | 指定避難場所 | —        | 指定避難所     | —     |                    |            |
| バリアフリー等対応状況 |            |                                                      |        |          |           |       |                    |            |
| 出入口スロープ     | 建物内段差（廊下等） | 手すり（廊下等）                                             | エレベーター | 車いす対応トイレ | 障がい者用駐車場  | AED設置 | LED対応              | 太陽光設備の設置状況 |
| ×           | ○          | ○                                                    | ○      | ○        | ○         | ○     | ×                  | ×          |

| 施設別利用状況  |         |         |         |        | 休館日:<br>年末年始(12/29~1/3)                                                             |
|----------|---------|---------|---------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 施設名      | 利用者数    | 利用可能コマ数 | 利用コマ数   | 稼働率    |  |
| 団体活動室1~3 | 3,490人  | 4,308コマ | 469コマ   | 10.89% |                                                                                     |
| 団体活動室1   | 8,879人  | 4,308コマ | 2,112コマ | 49.03% |                                                                                     |
| 団体活動室2   | 8,190人  | 4,308コマ | 1,971コマ | 45.75% |                                                                                     |
| 団体活動室3   | 7,860人  | 4,308コマ | 2,069コマ | 48.03% |                                                                                     |
| 会議室1     | 5,288人  | 4,308コマ | 2,373コマ | 55.08% |                                                                                     |
| 会議室2     | —       | —       | —       | —      |                                                                                     |
| 研修室2     | —       | —       | —       | —      |                                                                                     |
| 健康増進ルーム  | 29,598人 | —       | —       | —      |                                                                                     |
| —        | —       | —       | —       | —      |                                                                                     |

| 施設の維持管理に係るコスト及び利用状況等 |   |          | 収入及び支出(千円)                                                                           |  |
|----------------------|---|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ■支出に対する収入の割合         |   |          |  |  |
| 総経費(収入)              | = | 3.79%    |                                                                                      |  |
| 総経費(支出)              |   |          |                                                                                      |  |
| ■利用者1人あたりコスト         |   |          |  |  |
| 総経費(支出)              | = | 700円/人   |                                                                                      |  |
| 利用者数                 |   |          |                                                                                      |  |
| ■延床面積1㎡あたりコスト        |   |          |  |  |
| 総経費(支出)              | = | 8,152円/㎡ |                                                                                      |  |
| 延床面積                 |   |          |                                                                                      |  |
| ■市民1人あたりコスト          |   |          |  |  |
| 総経費(支出)              | = | 695円/人   |                                                                                      |  |
| 市民                   |   |          |                                                                                      |  |
| ■市民1人あたりの利用回数        |   |          |  |  |
| 利用者数                 | = | 0.993回   |                                                                                      |  |
| 市民                   |   |          |                                                                                      |  |

| 施設名         | 福祉センター                                               |          |           | 番号       | 41       | 施設担当課：<br>福祉部高齢者福祉課                                                                 |  |       |       |            |
|-------------|------------------------------------------------------|----------|-----------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|-------|------------|
| 施設概要        |                                                      |          |           |          |          |                                                                                     |  |       |       |            |
| 所在地         | 白井市清戸766番地の1                                         |          |           |          |          |                                                                                     |  |       |       |            |
| 建物内施設       | 青少年女性センター、老人福祉センター、福祉作業所、地区社会福祉協議会（H30.11に桜台センターに移動） |          |           |          |          |                                                                                     |  |       |       |            |
| 敷地内建物       | —                                                    |          |           |          |          |                                                                                     |  |       |       |            |
| 管理形態        | 指定管理                                                 | 所有形態     | 市         |          |          |                                                                                     |  |       |       |            |
| 管理者名        | 社会福祉法人白井市社会福協議会                                      |          |           |          |          |                                                                                     |  |       |       |            |
| 築年月         | 平成1年3月                                               | 主構造      | 鉄筋コンクリート  |          |          |                                                                                     |  |       |       |            |
| 耐用年数        | 65年                                                  | 経過年数     | 29年       |          |          |                                                                                     |  |       |       |            |
| 敷地面積        | 7,899.62㎡                                            | 延床面積     | 2,680.92㎡ |          |          |                                                                                     |  |       |       |            |
| 耐震性能        | あり                                                   | 指定避難場所   | ○         | 指定避難所    | ○        |  |  |       |       |            |
| バリアフリー等対応状況 |                                                      |          |           |          |          |                                                                                     |  |       |       |            |
| 出入口スロープ     | 建物内段差（廊下等）                                           | 手すり（廊下等） | エレベーター    | 車いす対応トイレ | 障がい者用駐車場 |                                                                                     |  | AED設置 | LED対応 | 太陽光設備の設置状況 |
| ○           | ×                                                    | ○        | ○         | ○        | ○        |                                                                                     |  | ○     | ×     | ○          |
|             |                                                      |          |           |          |          |                                                                                     |  |       |       |            |



| 施設別利用状況     |        |         |         |        | 休館日：                    |
|-------------|--------|---------|---------|--------|-------------------------|
| 施設名         | 利用者数   | 利用可能コマ数 | 利用コマ数   | 稼働率    | 日曜日・国民の休日・12月29日～翌年1月3日 |
| 会議室         | 3,176人 | 3,796コマ | 1,002コマ | 26.40% |                         |
| 研修室         | 3,879人 | 3,796コマ | 1,102コマ | 29.03% |                         |
| レクリエーションホール | 8,238人 | 3,796コマ | 1,619コマ | 42.65% |                         |
| 調理室         | 1,021人 | 3,796コマ | 469コマ   | 12.36% |                         |
| 集会室         | 603人   | 2,336コマ | 36コマ    | 1.54%  |                         |
| 娯楽室         | 1,808人 | 2,336コマ | 630コマ   | 26.97% |                         |
| 作業室         | 2,197人 | 2,336コマ | 2,055コマ | 87.97% |                         |
| ゲートボール場     | 1,048人 | 2,336コマ | 485コマ   | 20.76% |                         |
| —           | —      | —       | —       | —      |                         |
| —           | —      | —       | —       | —      |                         |


### 施設別利用状況

| 施設名   | 利用コマ数(コマ) | 利用者数(人) | 稼働率 |
|-------|-----------|---------|-----|
| 会議室   | 1,002     | 3,176   | 26% |
| 研修室   | 1,102     | 3,879   | 29% |
| レクホール | 1,619     | 8,238   | 43% |
| 調理室   | 469       | 1,021   | 12% |
| 集会室   | 36        | 603     | 2%  |
| 娯楽室   | 630       | 1,808   | 27% |
| 作業室   | 2,055     | 2,197   | 88% |
| GB場   | 485       | 1,048   | 21% |

| 施設の維持管理に係るコスト及び利用状況等 |   |           |
|----------------------|---|-----------|
| ■支出に対する収入の割合         |   |           |
| 総経費(収入)              | = | 111.81%   |
| 総経費(支出)              |   |           |
| ■利用者1人あたりコスト         |   |           |
| 総経費(支出)              | = | 2,004円/人  |
| 利用者数                 |   |           |
| ■延床面積1㎡あたりコスト        |   |           |
| 総経費(支出)              | = | 16,425円/㎡ |
| 延床面積                 |   |           |
| ■市民1人あたりコスト          |   |           |
| 総経費(支出)              | = | 690円/人    |
| 市民                   |   |           |
| ■市民1人あたりの利用回数        |   |           |
| 利用者数                 | = | 0.345回    |
| 市民                   |   |           |

| 収入及び支出(千円) |        |
|------------|--------|
|            |        |
| H27        | H28    |
| 44,508     | 42,991 |
| 49,057     | 49,173 |
|            | H29    |
|            | 44,034 |
|            | 49,235 |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |
|            |        |

| 施設名         | 高齢者就労指導センター         |              |        |              | 番号           | 42    | 施設担当課：<br>福祉部高齢者福祉課 |                |  |
|-------------|---------------------|--------------|--------|--------------|--------------|-------|---------------------|----------------|--|
| 施設概要        |                     |              |        |              |              |       |                     |                |  |
| 所在地         | 白井市清戸765番地の2        |              |        |              |              |       |                     |                |  |
| 建物内施設       | —                   |              |        |              |              |       |                     |                |  |
| 敷地内建物       | —                   |              |        |              |              |       |                     |                |  |
| 管理形態        | 指定管理                |              | 所有形態   | 市            |              |       |                     |                |  |
| 管理者名        | 公益社団法人白井市シルバー人材センター |              |        |              |              |       |                     |                |  |
| 築年月         | 平成12年3月             |              | 主構造    | 鉄骨           |              |       |                     |                |  |
| 耐用年数        | 65年                 |              | 経過年数   | 18年          |              |       |                     |                |  |
| 敷地面積        | 1,416.77㎡           |              | 延床面積   | 460.52㎡      |              |       |                     |                |  |
| 耐震性能        | あり                  | 指定避難場所       | —      | 指定避難所        | —            |       |                     |                |  |
| バリアフリー等対応状況 |                     |              |        |              |              |       |                     |                |  |
| 出入口<br>スロープ | 建物内段差<br>(廊下等)      | 手すり<br>(廊下等) | エレベーター | 車いす対応<br>トイレ | 障がい者用<br>駐車場 | AED設置 | LED対応               | 太陽光設備の<br>設置状況 |  |
| ×           | ○                   | ×            | ×      | ○            | ○            | ○     | ×                   | ×              |  |

| 施設別利用状況 |      |         |       |        | 休館日:                                                                                |
|---------|------|---------|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 施設名     | 利用者数 | 利用可能コマ数 | 利用コマ数 | 稼働率    | 土曜日、日曜日、国民の祝日、年末年始(12/29～1/3)                                                       |
| 会議室     | 987人 | 488コマ   | 135コマ | 27.66% |  |
| 研修室     | 870人 | 488コマ   | 152コマ | 31.15% |                                                                                     |
| 作業室1    | 371人 | 488コマ   | 246コマ | 50.41% |                                                                                     |
| 作業室2    | 123人 | 488コマ   | 56コマ  | 11.48% |                                                                                     |
| —       | —    | —       | —     | —      |                                                                                     |
| —       | —    | —       | —     | —      |                                                                                     |
| —       | —    | —       | —     | —      |                                                                                     |
| —       | —    | —       | —     | —      |                                                                                     |
| —       | —    | —       | —     | —      |                                                                                     |

| 施設の維持管理に係るコスト及び利用状況等 |   |           |
|----------------------|---|-----------|
| ■支出に対する収入の割合         |   |           |
| 総経費(収入)              | ＝ | 105.39%   |
| 総経費(支出)              |   |           |
| ■利用者1人あたりコスト         |   |           |
| 総経費(支出)              | ＝ | 2,249円/人  |
| 利用者数                 |   |           |
| ■延床面積1㎡あたりコスト        |   |           |
| 総経費(支出)              | ＝ | 11,483円/㎡ |
| 延床面積                 |   |           |
| ■市民1人あたりコスト          |   |           |
| 総経費(支出)              | ＝ | 83円/人     |
| 市民                   |   |           |
| ■市民1人あたりの利用回数        |   |           |
| 利用者数                 | ＝ | 0.037回    |
| 市民                   |   |           |

| 収入及び支出(千円)  |             |             |
|-------------|-------------|-------------|
| H27         | H28         | H29         |
| 収入<br>5,583 | 収入<br>5,614 | 収入<br>5,573 |
| 支出<br>5,498 | 支出<br>5,705 | 支出<br>5,288 |

| 人口及び利用者数(人)   |               |               |
|---------------|---------------|---------------|
| H27           | H28           | H29           |
| 人口<br>63,175  | 人口<br>63,404  | 人口<br>63,772  |
| 利用者数<br>1,516 | 利用者数<br>1,842 | 利用者数<br>2,351 |


| 施設名         |  | 障害者支援センター      |  |              | 番号 |          | 43 |              | 施設担当課：<br>福祉部障害福祉課 |              |  |       |  |       |  |                |  |
|-------------|--|----------------|--|--------------|----|----------|----|--------------|--------------------|--------------|--|-------|--|-------|--|----------------|--|
| 施設概要        |  |                |  |              |    |          |    |              |                    |              |  |       |  |       |  |                |  |
| 所在地         |  | 白井市南山1丁目8番1号   |  |              |    |          |    |              |                    |              |  |       |  |       |  |                |  |
| 建物内施設       |  | —              |  |              |    |          |    |              |                    |              |  |       |  |       |  |                |  |
| 敷地内建物       |  | —              |  |              |    |          |    |              |                    |              |  |       |  |       |  |                |  |
| 管理形態        |  | 指定管理           |  | 所有形態         |    | 市        |    |              |                    |              |  |       |  |       |  |                |  |
| 管理者名        |  | 社会福祉法人フラット     |  |              |    |          |    |              |                    |              |  |       |  |       |  |                |  |
| 築年月         |  | 昭和56年5月        |  | 主構造          |    | 鉄筋コンクリート |    |              |                    |              |  |       |  |       |  |                |  |
| 耐用年数        |  | 65年            |  | 経過年数         |    | 36年      |    |              |                    |              |  |       |  |       |  |                |  |
| 敷地面積        |  | 1,417.81㎡      |  | 延床面積         |    | 896.07㎡  |    |              |                    |              |  |       |  |       |  |                |  |
| 耐震性能        |  | あり             |  | 指定避難場所       |    | —        |    | 指定避難所        |                    | —            |  |       |  |       |  |                |  |
| バリアフリー等対応状況 |  |                |  |              |    |          |    |              |                    |              |  |       |  |       |  |                |  |
| 出入口<br>スロープ |  | 建物内段差<br>（廊下等） |  | 手すり<br>（廊下等） |    | エレベーター   |    | 車いす対応<br>トイレ |                    | 障がい者用<br>駐車場 |  | AED設置 |  | LED対応 |  | 太陽光設備の<br>設置状況 |  |
| ○           |  | ○              |  | ○            |    | ○        |    | ○            |                    | ○            |  | ○     |  | ×     |  | ×              |  |








| 施設別利用状況      |        |         |       |     | 休館日：                          |
|--------------|--------|---------|-------|-----|-------------------------------|
| 施設名          | 利用者数   | 利用可能コマ数 | 利用コマ数 | 稼働率 | 土曜日、日曜日、国民の祝日、年末年始（12/28～1/4） |
| 生活介護事業       | 5,819人 | —       | —     | —   | <b>施設別利用状況</b><br>            |
| 放課後等デイサービス事業 | 4,922人 | —       | —     | —   |                               |
| 相談支援事業       | 713人   | —       | —     | —   |                               |
| —            | —      | —       | —     | —   |                               |
| —            | —      | —       | —     | —   |                               |
| —            | —      | —       | —     | —   |                               |
| —            | —      | —       | —     | —   |                               |
| —            | —      | —       | —     | —   |                               |
| —            | —      | —       | —     | —   |                               |
| —            | —      | —       | —     | —   |                               |

| 施設の維持管理に係るコスト及び利用状況等 |   |            | 収入及び支出（千円） |  |
|----------------------|---|------------|------------|--|
| ■支出に対する収入の割合         |   |            |            |  |
| 総経費（収入）              | = | 112.58%    |            |  |
| 総経費（支出）              |   |            |            |  |
| ■利用者1人あたりコスト         |   |            |            |  |
| 総経費（支出）              | = | 11,872円/人  |            |  |
| 利用者数                 |   |            |            |  |
| ■延床面積1㎡あたりコスト        |   |            |            |  |
| 総経費（支出）              | = | 151,756円/㎡ |            |  |
| 延床面積                 |   |            |            |  |
| ■市民1人あたりコスト          |   |            |            |  |
| 総経費（支出）              | = | 2,132円/人   |            |  |
| 市民                   |   |            |            |  |
| ■市民1人あたりの利用回数        |   |            |            |  |
| 利用者数                 | = | 0.180回     |            |  |
| 市民                   |   |            |            |  |

| 施設名         | てのひら館           |              |        | 番号           | 44           | 施設担当課：<br>福祉部社会福祉課                                                                  |       |                |  |
|-------------|-----------------|--------------|--------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|--|
| 施設概要        |                 |              |        |              |              |  |       |                |  |
| 所在地         | 白井市清水口2丁目3番1号   |              |        |              |              |                                                                                     |       |                |  |
| 建物内施設       | —               |              |        |              |              |                                                                                     |       |                |  |
| 敷地内建物       | 清水口小学校、清水口学童保育所 |              |        |              |              |                                                                                     |       |                |  |
| 管理形態        | 運営委託            |              | 所有形態   | 市            |              |                                                                                     |       |                |  |
| 管理者名        | —               |              |        |              |              |                                                                                     |       |                |  |
| 築年月         | 昭和59年3月         |              | 主構造    | 木造           |              |                                                                                     |       |                |  |
| 耐用年数        | 22年             |              | 経過年数   | 34年          |              |                                                                                     |       |                |  |
| 敷地面積        | 27,538.00㎡      |              | 延床面積   | 72.15 ㎡      |              |                                                                                     |       |                |  |
| 耐震性能        | あり              | 指定避難場所       | —      | 指定避難所        | —            |                                                                                     |       |                |  |
| バリアフリー等対応状況 |                 |              |        |              |              |                                                                                     |       |                |  |
| 出入口<br>スロープ | 建物内段差<br>（廊下等）  | 手すり<br>（廊下等） | エレベーター | 車いす対応<br>トイレ | 障がい者用<br>駐車場 | AED設置                                                                               | LED対応 | 太陽光設備の<br>設置状況 |  |
| ×           | ×               | ×            | ×      | ×            | ×            | ×                                                                                   | ×     | ×              |  |

| 施設別利用状況 |         |       |      |     | 休館日:                                                                                |
|---------|---------|-------|------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 施設名     | 利用可能コマ数 | 利用コマ数 | 利用者数 | 稼働率 | 日曜日、年末年始(12/29~1/3)                                                                 |
| —       | —       | —     | —    | —   |  |
| —       | —       | —     | —    | —   |                                                                                     |
| —       | —       | —     | —    | —   |                                                                                     |
| —       | —       | —     | —    | —   |                                                                                     |
| —       | —       | —     | —    | —   |                                                                                     |
| —       | —       | —     | —    | —   |                                                                                     |
| —       | —       | —     | —    | —   |                                                                                     |
| —       | —       | —     | —    | —   |                                                                                     |
| —       | —       | —     | —    | —   |                                                                                     |
| —       | —       | —     | —    | —   |                                                                                     |

| 施設の維持管理に係るコスト及び利用状況等 |   |           | 収入及び支出(千円)                                                                           |  |
|----------------------|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ■支出に対する収入の割合         |   |           |  |  |
| 総経費(収入)              | = | 0.00%     |                                                                                      |  |
| 総経費(支出)              | = | —         |                                                                                      |  |
| ■利用者1人あたりコスト         |   |           |  |  |
| 総経費(支出)              | = | —         |                                                                                      |  |
| 利用者数                 | = | —         |                                                                                      |  |
| ■延床面積1㎡あたりコスト        |   |           |  |  |
| 総経費(支出)              | = | 22,087円/㎡ |                                                                                      |  |
| 延床面積                 | = | —         |                                                                                      |  |
| ■市民1人あたりコスト          |   |           |  |  |
| 総経費(支出)              | = | 25円/人     |                                                                                      |  |
| 市民                   | = | —         |                                                                                      |  |
| ■市民1人あたりの利用回数        |   |           |  |  |
| 利用者数                 | = | —         |                                                                                      |  |
| 市民                   | = | —         |                                                                                      |  |





| 施設名         | 白井運動公園                |              |        |              | 番号           | 46    | 施設担当課：<br>教育部生涯学習課                                                                  |                |  |  |
|-------------|-----------------------|--------------|--------|--------------|--------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|--|
| 施設概要        |                       |              |        |              |              |       |  |                |  |  |
| 所在地         | 白井市神々廻1728番地の1        |              |        |              |              |       |                                                                                     |                |  |  |
| 建物内施設       | —                     |              |        |              |              |       |                                                                                     |                |  |  |
| 敷地内建物       | 管理棟、陸上競技場、競技広場、テニスコート |              |        |              |              |       |                                                                                     |                |  |  |
| 管理形態        | 指定管理                  |              | 所有形態   | 市            |              |       |                                                                                     |                |  |  |
| 管理者名        | 株式会社クリーン工房            |              |        |              |              |       |                                                                                     |                |  |  |
| 築年月         | 平成8年3月                |              | 主構造    | 鉄筋コンクリート     |              |       |                                                                                     |                |  |  |
| 耐用年数        | 65年                   |              | 経過年数   | 22年          |              |       |                                                                                     |                |  |  |
| 敷地面積        | 116,045.40㎡           |              | 延床面積   | 2,306.31㎡    |              |       |                                                                                     |                |  |  |
| 耐震性能        | あり                    | 指定避難場所       | ○      | 指定避難所        | —            |       |                                                                                     |                |  |  |
| バリアフリー等対応状況 |                       |              |        |              |              |       |                                                                                     |                |  |  |
| 出入口<br>スロープ | 建物内段差<br>（廊下等）        | 手すり<br>（廊下等） | エレベーター | 車いす対応<br>トイレ | 障がい者用<br>駐車場 | AED設置 | LED対応                                                                               | 太陽光設備の<br>設置状況 |  |  |
| ○           | ○                     | ×            | ×      | ○            | ○            | ○     | ×                                                                                   | ×              |  |  |





| 施設別利用状況 |         |         |       |     | 休館日:                |
|---------|---------|---------|-------|-----|---------------------|
| 施設名     | 利用者数    | 利用可能コマ数 | 利用コマ数 | 稼働率 | 月曜日、年末年始(12/29~1/3) |
| 陸上競技場   | 31,303人 | —       | —     | —   | <div>施設別利用状況</div>  |
| 競技広場    | 29,877人 | —       | —     | —   |                     |
| テニスコート  | 6,721人  | —       | —     | —   |                     |
| —       | —       | —       | —     | —   |                     |
| —       | —       | —       | —     | —   |                     |
| —       | —       | —       | —     | —   |                     |
| —       | —       | —       | —     | —   |                     |
| —       | —       | —       | —     | —   |                     |
| —       | —       | —       | —     | —   |                     |
| —       | —       | —       | —     | —   |                     |

| 施設の維持管理に係るコスト及び利用状況等 |   |           | 収入及び支出(千円) |  |
|----------------------|---|-----------|------------|--|
| ■支出に対する収入の割合         |   |           |            |  |
| 総経費(収入)              | = | 83.64%    |            |  |
| 総経費(支出)              |   |           |            |  |
| ■利用者1人あたりコスト         |   |           |            |  |
| 総経費(支出)              | = | 538円/人    |            |  |
| 利用者数                 |   |           |            |  |
| ■延床面積1㎡あたりコスト        |   |           |            |  |
| 総経費(支出)              | = | 15,853円/㎡ |            |  |
| 延床面積                 |   |           |            |  |
| ■市民1人あたりコスト          |   |           |            |  |
| 総経費(支出)              | = | 573円/人    |            |  |
| 市民                   |   |           |            |  |
| ■市民1人あたりの利用回数        |   |           |            |  |
| 利用者数                 | = | 1.065回    |            |  |
| 市民                   |   |           |            |  |

|             |                |              |        |              |              |       |                                                                                     |                |  |
|-------------|----------------|--------------|--------|--------------|--------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|
| 施設名         | 市民プール          |              |        |              | 番号           | 47    | 施設担当課：<br>教育部生涯学習課                                                                  |                |  |
| 施設概要        |                |              |        |              |              |       |  |                |  |
| 所在地         | 白井市神々廻1701番地の1 |              |        |              |              |       |                                                                                     |                |  |
| 建物内施設       | —              |              |        |              |              |       |                                                                                     |                |  |
| 敷地内建物       | —              |              |        |              |              |       |                                                                                     |                |  |
| 管理形態        | 指定管理           |              | 所有形態   | 市            |              |       |                                                                                     |                |  |
| 管理者名        | 協栄(株) 千葉支店     |              |        |              |              |       |                                                                                     |                |  |
| 築年月         | 平成3年3月         |              | 主構造    | 鉄筋コンクリート     |              |       |                                                                                     |                |  |
| 耐用年数        | 65年            |              | 経過年数   | 27年          |              |       |                                                                                     |                |  |
| 敷地面積        | 28,639.00㎡     |              | 延床面積   | 1,114.00㎡    |              |       |                                                                                     |                |  |
| 耐震性能        | あり             | 指定避難場所       | —      | 指定避難所        | —            |       |                                                                                     |                |  |
| バリアフリー等対応状況 |                |              |        |              |              |       |                                                                                     |                |  |
| 出入口<br>スロープ | 建物内段差<br>(廊下等) | 手すり<br>(廊下等) | エレベーター | 車いす対応<br>トイレ | 障がい者用<br>駐車場 | AED設置 | LED対応                                                                               | 太陽光設備の<br>設置状況 |  |
| ○           | ○              | ×            | ×      | ○            | ○            | ○     | ×                                                                                   | ×              |  |

| 施設別利用状況 |         |         |       |     | 休館日:                                                                                                  |
|---------|---------|---------|-------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 施設名     | 利用者数    | 利用可能コマ数 | 利用コマ数 | 稼働率 | 9月第2月曜日~6月末                                                                                           |
| 市民プール   | 45,839人 | —       | —     | —   | <b>施設別利用状況</b><br> |
| —       | —       | —       | —     | —   |                                                                                                       |
| —       | —       | —       | —     | —   |                                                                                                       |
| —       | —       | —       | —     | —   |                                                                                                       |
| —       | —       | —       | —     | —   |                                                                                                       |
| —       | —       | —       | —     | —   |                                                                                                       |
| —       | —       | —       | —     | —   |                                                                                                       |
| —       | —       | —       | —     | —   |                                                                                                       |
| —       | —       | —       | —     | —   |                                                                                                       |
| —       | —       | —       | —     | —   |                                                                                                       |

| 施設の維持管理に係るコスト及び利用状況等 |   |           | 収入及び支出(千円)                                                                           |  |
|----------------------|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ■支出に対する収入の割合         |   |           |  |  |
| 総経費(収入)              | = | 51.34%    |                                                                                      |  |
| 総経費(支出)              |   |           |                                                                                      |  |
| ■利用者1人あたりコスト         |   |           |  |  |
| 総経費(支出)              | = | 2,416円/人  |                                                                                      |  |
| 利用者数                 |   |           |                                                                                      |  |
| ■延床面積1㎡あたりコスト        |   |           |                                                                                      |  |
| 総経費(支出)              | = | 99,426円/㎡ |                                                                                      |  |
| 延床面積                 |   |           |                                                                                      |  |
| ■市民1人あたりコスト          |   |           |                                                                                      |  |
| 総経費(支出)              | = | 1,737円/人  |                                                                                      |  |
| 市民                   |   |           |                                                                                      |  |
| ■市民1人あたりの利用回数        |   |           |                                                                                      |  |
| 利用者数                 | = | 0.719回    |                                                                                      |  |
| 市民                   |   |           |                                                                                      |  |

## **白井市公共施設カルテ(概要版)**

**発行日：** 令和元年9月

**発 行：** 白井市

**編 集：** 白井市総務部公共施設マネジメント課  
〒270-1492 千葉県白井市復 1123  
TEL:047-492-1111(代)  
TEL:047-401-5438(直通)  
FAX:047-491-3510

