

吹き付け材のアスベスト分析調査結果

平成 21 年 3 月調査

施設名	使用箇所	使用材料	分析結果
市役所本庁舎	玄関ホール天井、議場天井等	吹き付けひる石	検出
	機械室の壁天井等	吹き付けロックウール	不検出
	車庫天井及び鉄骨	吹き付けロックウール	不検出
白井第三小学校	機械室の壁天井	吹き付けロックウール	不検出
清水口小学校	プール附属室天井	吹き付けひる石	検出
七次台小学校	校舎階段裏	吹き付けひる石	不検出
	プール附属室天井	吹き付けひる石	検出
南山中学校	校舎階段裏	吹き付けひる石	検出
	プール附属室天井	吹き付けロックウール	不検出
	武道場玄関天井	吹き付けひる石	不検出
七次台中学校	武道場玄関天井	吹き付けひる石	検出
文化センター	空調室鉄骨部	吹き付けロックウール	不検出
中木戸公園	公衆トイレ天井	吹き付けひる石	不検出