


# 根上ふれあい公園における放射線量測定結果



## 根上ふれあい公園における放射線量測定結果

所在地: 342-135

### 令和2年度

測定日・天候	測定地点	測定値(マイクロシーベルト毎時)			測定器	備考
		5cm	50cm	100cm		
1/12(火)曇り	①敷地中心部(土)	—	0.08	—	PA-1000	
	②ベンチ前	—	0.10	—	PA-1000	
	③敷地北西部	—	0.07	—	PA-1000	
7/8(水)曇り	①敷地中心部(土)	—	0.07	—	PA-1000	
	②ベンチ前	—	0.10	—	PA-1000	
	③敷地北西部	—	0.06	—	PA-1000	

### 平成31年度

測定日・天候	測定地点	測定値(マイクロシーベルト毎時)			測定器	備考
		5cm	50cm	100cm		
1/10(金)晴れ	①敷地中心部(土)	—	0.07	—	PA-1000	
	②ベンチ前	—	0.11	—	PA-1000	
	③敷地北西部	—	0.07	—	PA-1000	
7/3(水)曇り	①敷地中心部(土)	—	0.06	—	PA-1000	
	②ベンチ前	—	0.08	—	PA-1000	
	③敷地北西部	—	0.07	—	PA-1000	

## 根上ふれあい公園における放射線量測定結果

所在地: 342-135

### 平成30年度

測定日・天候	測定地点	測定値(マイクロシーベルト毎時)			測定器	備考
		5cm	50cm	100cm		
1/9(水)晴れ	①敷地中心部(土)	—	0.08	—	PA-1000	
	②ベンチ前	—	0.10	—	PA-1000	
	③敷地北西部	—	0.08	—	PA-1000	
7/10(火)晴れ	①敷地中心部(土)	—	0.05	—	PA-1000	
	②ベンチ前	—	0.09	—	PA-1000	
	③敷地北西部	—	0.07	—	PA-1000	

### 平成29年度

測定日・天候	測定地点	測定値(マイクロシーベルト毎時)			測定器	備考
		5cm	50cm	100cm		
1/5(金)曇り	①敷地中心部(土)	—	0.06	—	PA-1000	
	②ベンチ前	—	0.08	—	PA-1000	
	③敷地北西部	—	0.09	—	PA-1000	
7/6(木)晴れ	①敷地中心部(土)	—	0.06	—	PA-1000	
	②ベンチ前	—	0.10	—	PA-1000	
	③敷地北西部	—	0.09	—	PA-1000	

# 根上ふれあい公園における放射線量測定結果

所在地: 342-135

## 平成28年度

測定日・天候	測定地点	測定値(マイクロシーベルト毎時)			測定器	備考
		5cm	50cm	100cm		
1/10(火)晴れ	①敷地中心部(土)	—	0.08	—	PA-1000	
	②ベンチ前	—	0.12	—	PA-1000	
	③敷地北西部	—	0.10	—	PA-1000	
7/5(火)晴れ	①敷地中心部(土)	—	0.04	—	PA-1000	
	②ベンチ前	—	0.11	—	PA-1000	
	③敷地北西部	—	0.09	—	PA-1000	

## 平成27年度

測定日・天候	測定地点	測定値(マイクロシーベルト毎時)			測定器	備考
		5cm	50cm	100cm		
平成28年 1/7(木)晴れ	①敷地中心部(土)	—	0.05	—	PA-1000	
	②ベンチ前	—	0.12	—	PA-1000	
	③敷地北西部	—	0.12	—	PA-1000	
7/10(金)晴れ	①敷地中心部(土)	—	0.06	—	PA-1000	
	②ベンチ前	—	0.11	—	PA-1000	
	③敷地北西部	—	0.10	—	PA-1000	

# 根上ふれあい公園における放射線量測定結果

所在地: 342-135

平成26年度

測定日・天候	測定地点	測定値(マイクロシーベルト毎時)			測定器	備考
		5cm	50cm	100cm		
1/6(火)曇り	①敷地中心部(土)	—	0.08	—	PA-1000	
	②ベンチ前	—	0.12	—	PA-1000	
	③敷地北西部	—	0.12	—	PA-1000	
10/3(火)晴れ	①敷地中心部(土)	—	0.06	—	PA-1000	
	②ベンチ前	—	0.12	—	PA-1000	
	③敷地北西部	—	0.13	—	PA-1000	
7/3(木)晴れ	①敷地中心部(土)	—	0.05	—	PA-1000	
	②ベンチ前	—	0.11	—	PA-1000	
	③敷地北西部	—	0.11	—	PA-1000	
4/8(火)晴れ	①敷地中心部(土)	—	0.05	—	PA-1000	
	②ベンチ前	—	0.11	—	PA-1000	
	③敷地北西部	—	0.12	—	PA-1000	

# 根上ふれあい公園における放射線量測定結果

所在地:342-135

平成25年度

測定日・天候	測定地点	測定値(マイクロシーベルト毎時)			測定器	備考
		5cm	50cm	100cm		
平成26年 2/6(木) 晴れ	①敷地中心部(土)	—	0.09	—	PA-1000	
	②ベンチ前	—	0.12	—	PA-1000	
	③敷地北西部	—	0.12	—	PA-1000	
12/4(水) 曇り	①敷地中心部(土)	—	0.06	—	PA-1000	
	②ベンチ前	—	0.12	—	PA-1000	
	③敷地北西部	—	0.13	—	PA-1000	
10/7(月) 晴れ	①敷地中心部(土)	—	0.07	—	PA-1000	
	②ベンチ前	—	0.11	—	PA-1000	
	③敷地北西部	—	0.12	—	PA-1000	
8/7(水) 晴れ	①敷地中心部(土)	—	0.06	—	PA-1000	
	②ベンチ前	—	0.12	—	PA-1000	
	③敷地北西部	—	0.14	—	PA-1000	
	④ベンチ	—	0.13	—	PA-1000	臨時測定(長時間利用の可能性がある場所)
	⑤ベンチ	—	0.12	—	PA-1000	〃
6/5(水) 晴れ	①敷地中心部(土)	—	0.07	—	PA-1000	
	②ベンチ前	—	0.13	—	PA-1000	
	③敷地北西部	—	0.15	—	PA-1000	
4/17(水) 曇り	①敷地中心部(土)	—	0.07	—	PA-1000	
	②ベンチ前	—	0.13	—	PA-1000	
	③敷地北西部	—	0.14	—	PA-1000	

## 根上ふれあい公園における放射線量測定結果(平成23～24年度)

所在地:342-135

平成24年度

測定日・天候	測定地点	測定値(マイクロシーベルト毎時)			測定器	備考
		5cm	50cm	100cm		
3/6(水) 晴れ	①敷地中心部(土)	—	0.07	—	PA-1000	
	②ベンチ前	—	0.12	—	PA-1000	
	③集会場前	—	0.15	—	PA-1000	
2/7(木) 晴れ	①敷地中心部(土)	—	0.12	—	PA-1000	
	②ベンチ前	—	0.13	—	PA-1000	
	③集会場前	—	0.15	—	PA-1000	
平成25年 1/10(木) 晴れ	①敷地中心部(土)	—	0.09	—	PA-1000	
	②ベンチ前	—	0.13	—	PA-1000	
	③集会場前	—	0.15	—	PA-1000	
12/6(木) 晴れ	①敷地中心部(土)	—	0.07	—	PA-1000	
	②ベンチ前	—	0.14	—	PA-1000	
	③集会場前	—	0.16	—	PA-1000	
11/8(木) 晴れ	①敷地中心部(土)	—	0.09	—	PA-1000	
	②ベンチ前	—	0.13	—	PA-1000	
	③集会場前	—	0.15	—	PA-1000	
10/4(木) 晴れ	①敷地中心部(土)	—	0.09	—	PA-1000	
	②ベンチ前	—	0.19	—	PA-1000	
	③集会場前	—	0.15	—	PA-1000	

# 根上ふれあい公園における放射線量測定結果

所在地:342-135

平成24年度

測定日・天候	測定地点	測定値(マイクロシーベルト毎時)			測定器	備考
		5cm	50cm	100cm		
9/6(木) 晴れ	①敷地中心部(土)	—	0.09	—	PA-1000	
	②ベンチ前	—	0.14	—	PA-1000	
	③集会場前	—	0.16	—	PA-1000	
8/3(金) 晴れ	①敷地中心部(土)	—	0.11	—	PA-1000	
	②ベンチ前	—	0.24	—	PA-1000	
	③集会場前	—	0.16	—	PA-1000	
7/4(水) 晴れ	①敷地中心部(土)	—	0.1	—	PA-1000	
	②ベンチ前	—	0.22	—	PA-1000	
	③集会場前	—	0.16	—	PA-1000	
6/11(月) 晴れ	①敷地中心部(土)	—	0.13	—	PA-1000	
	②ベンチ前	—	0.17	—	PA-1000	
	③集会場前	—	0.17	—	PA-1000	
5/10(木) 晴れ	①敷地中心部(土)	—	0.11	—	PA-1000	
	②ベンチ前	—	0.16	—	PA-1000	
	③集会場前	—	0.18	—	PA-1000	
4/16(月) 晴れ	①敷地中心部(土)	—	0.11	—	PA-1000	
	②ベンチ前	—	0.28	—	PA-1000	
	③集会場前	—	0.21	—	PA-1000	



# 根上ふれあい公園における放射線量測定結果

所在地:342-135

平成23年度

測定日・天候	測定地点	測定値(マイクロシーベルト毎時)			測定器	備考
		5cm	50cm	100cm		
3/13(火) 晴れ	①敷地中心部(土)	—	0.11	—	PA-1000	
	②ベンチ前	—	0.18	—	PA-1000	
	③集会場前	—	0.23	—	PA-1000	
2/3(金) 晴れ	①敷地中心部(土)	—	0.12	0.12	PA-1000	
	②ベンチ前	—	0.17	—	PA-1000	
	③集会場前	—	0.21	—	PA-1000	
平成24年 1/13(金) 晴れ	①敷地中心部(土)	—	0.10	0.11	PA-1000	
	②ベンチ前	—	0.19	—	PA-1000	
	③集会場前	—	0.19	—	PA-1000	
12/7(水) 晴れ	敷地中心部(土)	—	0.19	0.12	PA-1000	
11/21(月) 晴れ	西部角ハナミズキの下	—	0.26	—	PA-1000	
11/9(水) 晴れ	敷地中心部(土)	—	0.17	0.14	PA-1000	
10/24(月) 曇り	敷地中心部(土)	—	0.12	0.14	PA-1000	
	集水樹	—	0.23	—	PA-1000	
	植込み	—	0.26	—	PA-1000	
平成23年 9/26(月) 曇り	集水樹	—	0.22	—	PA-1000	
	植込み	—	0.25	—	PA-1000	