


西白井駅前第1駐輪場における放射線量測定結果



西白井駅前第1駐輪場における放射線量測定結果

所在地: けやき台1-2口

令和2年度

測定日・天候	測定地点	測定値(マイクロシーベルト毎時)			測定器	備考
		5cm	50cm	100cm		
1/13(水)晴れ	①2階北東側	—	0.05	—	PA-1000	
	②2階中心部	—	0.05	—	PA-1000	
	③2階南西側	—	0.06	—	PA-1000	
7/8(水)曇り	①2階北東側	—	0.03	—	PA-1000	
	②2階中心部	—	0.04	—	PA-1000	
	③2階南西側	—	0.04	—	PA-1000	

平成31年度

測定日・天候	測定地点	測定値(マイクロシーベルト毎時)			測定器	備考
		5cm	50cm	100cm		
1/15(水)曇り	①2階北東側	—	0.04	—	PA-1000	
	②2階中心部	—	0.04	—	PA-1000	
	③2階南西側	—	0.04	—	PA-1000	
7/5(金)曇り	①2階北東側	—	0.04	—	PA-1000	
	②2階中心部	—	0.04	—	PA-1000	
	③2階南西側	—	0.04	—	PA-1000	

西白井駅前第1駐輪場における放射線量測定結果

所在地: けやき台1-2口

平成30年度

測定日・天候	測定地点	測定値(マイクロシーベルト毎時)			測定器	備考
		5cm	50cm	100cm		
1/11(金)晴れ	①2階北東側	—	0.04	—	PA-1000	
	②2階中心部	—	0.05	—	PA-1000	
	③2階南西側	—	0.04	—	PA-1000	
7/1(月)晴れ	①2階北東側	—	0.04	—	PA-1000	
	②2階中心部	—	0.04	—	PA-1000	
	③2階南西側	—	0.04	—	PA-1000	

平成29年度

測定日・天候	測定地点	測定値(マイクロシーベルト毎時)			測定器	備考
		5cm	50cm	100cm		
1/11(木)晴れ	①2階北東側	—	0.04	—	PA-1000	
	②2階中心部	—	0.04	—	PA-1000	
	③2階南西側	—	0.04	—	PA-1000	
7/3(月)晴れ	①2階北東側	—	0.04	—	PA-1000	
	②2階中心部	—	0.04	—	PA-1000	
	③2階南西側	—	0.04	—	PA-1000	

西白井駅前第1駐輪場における放射線量測定結果

所在地: けやき台1-2口

平成28年度

測定日・天候	測定地点	測定値(マイクロシーベルト毎時)			測定器	備考
		5cm	50cm	100cm		
1/5(木)晴れ	①2階北東側	—	0.04	—	PA-1000	
	②2階中心部	—	0.04	—	PA-1000	
	③2階南西側	—	0.05	—	PA-1000	
7/6(水)晴れ	①2階北東側	—	0.05	—	PA-1000	
	②2階中心部	—	0.05	—	PA-1000	
	③2階南西側	—	0.06	—	PA-1000	

平成27年度

測定日・天候	測定地点	測定値(マイクロシーベルト毎時)			測定器	備考
		5cm	50cm	100cm		
平成28年 1/4(月)晴れ	①2階北東側	—	0.05	—	PA-1000	
	②2階中心部	—	0.05	—	PA-1000	
	③2階南西側	—	0.06	—	PA-1000	
7/2(木)曇り	①2階北東側	—	0.06	—	PA-1000	
	②2階中心部	—	0.06	—	PA-1000	
	③2階南西側	—	0.05	—	PA-1000	

西白井駅前第1駐輪場における放射線量測定結果

所在地: けやき台1-2口

平成26年度

測定日・天候	測定地点	測定値(マイクロシーベルト毎時)			測定器	備考
		5cm	50cm	100cm		
1/8(木) 晴れ	①2階北東側	—	0.05	—	PA-1000	
	②2階中心部	—	0.05	—	PA-1000	
	③2階南西側	—	0.05	—	PA-1000	
10/8(水) 晴れ	①2階北東側	—	0.05	—	PA-1000	
	②2階中心部	—	0.04	—	PA-1000	
	③2階南西側	—	0.05	—	PA-1000	
7/4(金) 晴れ	①2階北東側	—	0.04	—	PA-1000	
	②2階中心部	—	0.03	—	PA-1000	
	③2階南西側	—	0.04	—	PA-1000	
4/7(月) 晴れ	①2階北東側	—	0.05	—	PA-1000	
	②2階中心部	—	0.04	—	PA-1000	
	③2階南西側	—	0.04	—	PA-1000	

西白井駅前第1駐輪場における放射線量測定結果

所在地: けやき台1-2口

平成25年度

測定日・天候	測定地点	測定値(マイクロシーベルト毎時)			測定器	備考
		5cm	50cm	100cm		
3/4(火)曇り	①2階北東側	—	0.06	—	PA-1000	
	②2階中心部	—	0.05	—	PA-1000	
	③2階南西側	—	0.05	—	PA-1000	
平成26年 1/7(火)晴れ	①2階北東側	—	0.06	—	PA-1000	
	②2階中心部	—	0.05	—	PA-1000	
	③2階南西側	—	0.06	—	PA-1000	
11/5(火)晴れ	①2階北東側	—	0.04	—	PA-1000	
	②2階中心部	—	0.04	—	PA-1000	
	③2階南西側	—	0.05	—	PA-1000	
9/4(水)晴れ	①2階北東側	—	0.05	—	PA-1000	
	②2階中心部	—	0.05	—	PA-1000	
	③2階南西側	—	0.06	—	PA-1000	
7/2(火)晴れ	①2階北東側	—	0.05	—	PA-1000	
	②2階中心部	—	0.04	—	PA-1000	
	③2階南西側	—	0.06	—	PA-1000	
5/16(木)晴れ	①2階北東側	—	0.05	—	PA-1000	
	②2階中心部	—	0.04	—	PA-1000	
	③2階南西側	—	0.04	—	PA-1000	