


# 白井市福祉センター付近側溝



実施日: 23年12月5日(月)

単位: マイクロシーベルト/時

| 場所       |       | 除染前 |       | 除染後 |       | 除染方法         |
|----------|-------|-----|-------|-----|-------|--------------|
|          |       | 5cm | 50cm  | 5cm | 50cm  |              |
| 就労指導センター | ①入口側溝 | —   | 0. 50 | —   | 0. 40 | 側溝内の土壌、落葉を除去 |
|          | ②入口側溝 | —   | 0. 65 | —   | 0. 47 |              |
| 福祉センター   | ③入口側溝 | —   | 0. 46 | —   | 0. 33 |              |
|          | ④入口側溝 | —   | 0. 51 | —   | 0. 35 |              |
|          | ⑤入口側溝 | —   | 0. 57 | —   | 0. 35 |              |
|          | ⑥入口側溝 | —   | 0. 48 | —   | 0. 29 |              |
|          | ⑦入口側溝 | —   | 0. 84 | —   | 0. 47 |              |