


桜台保育園側溝

位置図



実施日: 23年10月24日(月)

単位: マイクロシーベルト/時

| 場所 | | 除染前 | | 除染後 | | 除染方法 |
|-------|-----|-----|------|-----|------|-------------|
| | | 5cm | 50cm | 5cm | 50cm | |
| 桜台保育園 | ①側溝 | — | 0.34 | — | 0.31 | スコップで土砂等を除去 |