

除染作業の実施結果

施設名		南山保育園							
測定点		状況	除染前測定 平成24年 7 月 4 日			除染後測定 平成24年10月12日			備考
			放射線量(地上5cm) [μ Sv/h]	放射線量(地上50cm) [μ Sv/h]	放射線量(地上100cm) [μ Sv/h]	放射線量(地上5cm) [μ Sv/h]	放射線量(地上50cm) [μ Sv/h]	放射線量(地上100cm) [μ Sv/h]	
A	1	As	0.11	0.11	0.10				
A	2	As	0.11	0.11	0.10				
A	3	As	0.12	0.12	0.11				
A	4	As	0.14	0.10	0.10				
A	5	As	0.13	0.12	0.10				
A	6	As	0.12	0.12	0.10				
A	7	草	0.32	0.32	0.26	0.19	0.20	0.19	
B	8	As	0.13	0.12	0.11				
B	9	花	0.22	0.21	0.17				
B	10	As	0.19	0.16	0.14				
B	11	As	0.18	0.16	0.12				
B	12	花	0.22	0.20	0.15				
B	13	As	0.17	0.16	0.13				
B	14	草	0.21	0.21	0.17				
C	15	As	0.11	0.11	0.10				
C	16	草	0.25	0.19	0.16	0.12	0.13	0.14	
D	17	As	0.13	0.12	0.11				
D	18	As	0.13	0.11	0.09				
D	20	土	0.13	0.13	0.11				
D	21	土	0.13	0.13	0.11				
D	22	土	0.11	0.11	0.12				
D	23	畑	0.09	0.10	0.11				
E	24	As	0.13	0.14	0.12				
E	25	As	0.14	0.14	0.12				
E	26	芝	0.17	0.16	0.16				
E	27	土	0.07	0.07	0.08				
E	28	芝	0.24	0.21	0.18	0.16	0.14	0.12	
E	29	砂	0.11	0.10	0.10				
F	30	As	0.15	0.14	0.13				
G	31	As	0.13	0.13	0.13				
H	32	As	0.17	0.14	0.15				
I	33	As	0.12	0.15	0.14				

＜除染の方法＞ 表土の除去・客土、砂場の砂の入れ替え、U字溝・集水枟等の清掃、落葉等堆積物の除去、除草・芝生の深刈り、枝葉の剪定の中から、場所ごとに適切な方法を選択して行いました。

＜今後の対応＞ 放射線量の定期的なモニタリングを行い、基準値を超過した場所が発見された場合は、効果的な方法を検討した上で再除染を行います。