

## 除染作業の実施結果

施設名		宝幼稚園							
測定点		状況	除染前測定 平成24年7月5日、6日			除染後測定 平成24年10月19日			備考
			放射線量(地上5cm) [μ Sv/h]	放射線量(地上50cm) [μ Sv/h]	放射線量(地上100cm) [μ Sv/h]	放射線量(地上5cm) [μ Sv/h]	放射線量(地上50cm) [μ Sv/h]	放射線量(地上100cm) [μ Sv/h]	
			A	1	草	0.08	0.09	0.09	
A	2	土	0.11	0.10	0.11				
A	3	土	0.15	0.15	0.14				
A	4	土	0.13	0.13	0.15				
A	5	土	0.14	0.13	0.12				
A	6	土	0.12	0.11	0.11				
A	7	土	0.17	0.20	0.17				
A	8	土	0.55	0.31	0.23	0.21	0.20	0.16	
B	9	屋上	0.05	0.05	0.05				
B	10	屋上	0.05	0.06	0.05				
B	11	屋上	0.05	0.05	0.06				
B	12	屋上	0.17	0.11	0.09				
B	13	屋上	0.19	0.15	0.16				
B	14	屋上	0.18	0.16	0.13				
B	15	土	1.08	0.35	0.28	0.16	0.14	0.13	
C	16	土	0.07	0.12	0.11				
C	17	土	0.07	0.13	0.12				
C	18	芝	0.19	0.18	0.15				
C	19	土	0.10	0.12	0.12				
C	20	土	0.15	0.12	0.13				
C	21	Co	0.11	0.12	0.11				
C	22	土	1.16	0.45	0.32	0.14	0.17	0.14	
D	23	芝	0.20	0.19	0.16				
D	24	土	0.22	0.18	0.16				
D	25	芝	0.20	0.19	0.17				
D	26	土	0.15	0.17	0.17				
D	27	芝	0.18	0.17	0.16				
D	28	芝	0.18	0.15	0.14				
D	29	Co	0.46	0.24	0.24	0.17	0.18	0.16	
E	30	土	0.12	0.15	0.14				
E	31	土	0.10	0.10	0.10				
E	32	芝	0.12	0.13	0.12				
E	33	土	0.11	0.14	0.13				
E	34	芝	0.16	0.15	0.15				
E	35	芝	0.16	0.17	0.15				
E	36	土	0.37	0.30	0.23	0.19	0.16	0.14	
F	37	土	0.09	0.11	0.11				
F	38	土	0.09	0.10	0.11				
F	39	土	0.10	0.10	0.10				
F	40	土	0.10	0.10	0.11				
F	41	芝	0.18	0.16	0.15				
F	42	芝	0.18	0.16	0.15				
F	43	土	0.73	0.36	0.24	0.12	0.13	0.13	
G	44	草	0.21	0.17	0.15				
G	45	土	0.15	0.14	0.14				
G	46	砂場	0.13	0.12	0.12				
G	47	土	0.17	0.13	0.12				
G	48	土	0.10	0.11	0.11				
G	49	芝	0.17	0.14	0.11				
G	50	Co	0.12	0.13	0.12				
H	51	As	0.12	0.12	0.09				
H	52	As	0.11	0.11	0.09				