


三本松公園



場所		除染前		除染実施日	除染後		除染方法	備考
		測定日	測定結果 (50cm)		測定日	測定結果 (50cm)		
三本松公園	①敷地中心部 (樹木間の裸地)	H25.8.23	0.25 μ Sv/h	H25.8.23、10.9	H25.10.9	0.16 μ Sv/h	表土の天地返し	除染実施(H25年3月)以降に放射線量が再上昇したことに伴う再除染

(⇒この施設における定期測定の結果はこちら)