



南山公園



場所		除染前		除染 実施日	除染後		除染方法	備考
		測定日	測定結果 (50cm)		測定日	測定結果 (50cm)		
旧噴水周囲 (インターロッキング)	①	H25.9.11	0.23μ Sv/h	H25.10.8	H25.10.9	0.13μ Sv/h	堆積物(土砂・落 葉等)の除去	除染実施(H25 年3月)以降に放 射線量が再上昇 したことに伴う再 除染
	②	H25.9.11	0.23μ Sv/h	H25.10.8	H25.10.9	0.14μ Sv/h		
	③	H25.9.11	0.23μ Sv/h	H25.10.8	H25.10.9	0.14μ Sv/h		
	④	H25.9.11	0.23μ Sv/h	H25.10.8	H25.10.9	0.12μ Sv/h		
	⑤	H25.9.11	0.24μ Sv/h	H25.10.8	H25.10.9	0.12μ Sv/h		
	⑥	H25.9.11	0.26μ Sv/h	H25.10.8	H25.10.9	0.14μ Sv/h		
	⑧	H25.9.11	0.25μ Sv/h	H25.10.8	H25.10.9	0.13μ Sv/h		
	⑨	H25.9.11	0.19μ Sv/h	H25.10.8	H25.10.9	0.14μ Sv/h		
	⑦	H25.9.11	0.25μ Sv/h	H25.10.8	H25.10.9	0.15μ Sv/h		
集水枡 園路脇 (裸地)	⑩	H25.9.11	0.32μ Sv/h	H25.10.8	H25.10.9	0.20μ Sv/h		

(⇒この施設における定期測定の結果はこちら)