


桜台小学校通学路



場所	除染前		除染実施日	除染後		除染方法	備考
	測定日	測定結果 (50cm)		測定日	測定結果 (50cm)		
桜台小学校通学路 (市道00-133号線) 十余一公園前歩道 植栽柵	H26.1.10	0.32 μ Sv/h	H26.1.10	H26.1.24	0.14 μ Sv/h	表土の上下層の 入れ替え	路肩(植栽柵)に 残存していた高線 量箇所の除染