


## 白井第一小学校



| 場所                        | 除染前      |               | 除染実施日    | 除染後      |               | 除染方法              | 備考 |
|---------------------------|----------|---------------|----------|----------|---------------|-------------------|----|
|                           | 測定日      | 測定結果<br>(5cm) |          | 測定日      | 測定結果<br>(5cm) |                   |    |
| ①白井第一小学校<br>北側擁壁下<br>(裸地) | H26.3.24 | 0.35          | H26.3.24 | H26.3.24 | 0.14          | 表土除去、アス<br>ファルト舗装 |    |

(⇒この施設における定期測定の結果はこちら)