


七次台中学校



場所	除染前		除染実施日	除染後		除染方法	備考
	測定日	測定結果 (5cm)		測定日	測定結果 (5cm)		
①七次台中学校 中庭通路脇 (芝生)	H26.5.30	0.28	H26.5.30	H26.5.30	0.12	芝の除去、表土の 天地返し	除染実施(H24年9 月)以降に放射線 量が再上昇したこ とに伴う再除染

(⇒この施設における定期測定の結果はこちら)