


桜台小学校



場所	除染前		除染実施日	除染後		除染方法	備考
	測定日	測定結果 (5cm)		測定日	測定結果 (5cm)		
①桜台小学校 校庭南東端 (裸地)	H27.4.27	0.33	H27.4.28	H27.4.28	0.10	表土の天地返し	局所的に放射線量が高い箇所を確認したことに伴う追加的除染

(⇒この施設における定期測定の結果はこちら)