





桜台小・中学校

除染箇所



埋設箇所



場所	除染前		除染実施日	除染後		除染方法	備考	
	測定日	測定結果 (5cm)		測定日	測定結果			
除染箇所	①	H28.7.21	0.49	H28.7.21	H28.7.21	0.17	天地返し	局所的に放射線量が高い箇所を確認したことに伴う追加的除染
	②	H28.7.21	0.43	H28.7.21	H28.7.21	0.11	側溝土の除去	
	③	H28.7.21	0.30	H28.7.21	H28.7.21	0.18	天地返し	
	④	H28.7.21	0.32	H28.7.21	H28.7.21	0.15	表土の除去	
	⑤	H28.7.22	0.38	H28.7.22	H28.7.22	0.13	側溝土の除去	
埋設箇所	⑥	—	—	—	H28.7.22	0.10	除去した土砂は、保管場所に穴を掘り、土嚢袋に詰め、埋設をして60センチ程度の覆土をした。	

⇒この施設の定期測定の測定結果はこちら [桜台小学校](#)
[桜台中学校](#)