



白井第一小学校



場所		除染前		除染 実施日	除染後		除染方法	備考
		測定日	測定結果 (5cm)		測定日	測定結果 (5cm)		
除染箇所	①	H28.7.27	0.38	H28.7.27	H28.7.29	0.14	コンクリートのハツリ及び土砂の除去	局所的に放射線量が高い箇所を確認したことに伴う追加的除染
埋設箇所	②	—	—	—	H28.7.27	0.07	除去した土砂は、保管場所に穴を掘り、土嚢袋に詰め、埋設をして80センチ程度の覆土をした。	

[\(⇒この施設における定期測定の結果はこちら\)](#)