

橋梁点検結果(白井市):令和6年度実施分

橋梁名(フリガナ)		路線名	架設 年次 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	管理者	緯度・経度		点検記録	
							緯度	経度	判定区分	再判定 区分
101A橋	(イチマルイチエーキョウ)	市道00-112号線	1973	62.6	16.0	白井市	35° 47′ 02″	140° 01′ 13″	Ⅱ	-
102B橋	(イチマルニビーキョウ)	市道20-112号線	1976	95.2	4.0	白井市	35° 47′ 02″	140° 01′ 31″	Ⅱ	-
中木戸上橋歩道橋	(ナカキト`カミバシホト`ウキョウ)	市道00-007号線	1979	95.4	2.0	白井市	35° 47′ 04″	140° 01′ 41″	Ⅱ	-
中木戸上橋	(ナカキト`カミバシ)	市道00-007号線	1977	95.3	6.0	白井市	35° 47′ 04″	140° 01′ 41″	Ⅱ	-
103A橋	(イチマルサンエーキョウ)	市道00-017号線	1976	74.4	22.0	白井市	35° 47′ 02″	140° 01′ 50″	Ⅱ	-
西白井駅連絡橋	(ニシロイエキレンラキョウ)	市道20-101号線	1978	101.5	4.0	白井市	35° 47′ 02″	140° 01′ 55″	Ⅱ	-
法目池ノ上歩道橋	(ホウメイケノカミホト`ウキョウ)	市道23-122号線	1981	70.0	4.0	白井市	35° 47′ 00″	140° 03′ 31″	Ⅱ	-

判定区分

区分		判定無の内容
I	健全	道路橋の機能に支障が生じていない状態。
Ⅱ	予防保全段階	道路橋の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態。
Ⅲ	早期措置段階	道路橋の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態。
Ⅳ	緊急措置段階	道路橋の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態。